

DE|EN

10|2016



RINGFEDER

Spannsätze & Spannelemente
Locking Assemblies &
Locking Elements



Partner for Performance
www.ringfeder.com



RINGFEDER
POWER TRANSMISSION



Willkommen beim Systemlieferant rund um den Antriebsstrang

RINGFEDER POWER TRANSMISSION

- Wir sagen, was wir meinen und wir meinen, was wir sagen.
- Wir sehen die Dinge aus der Sicht unserer Kunden.
- Wir nehmen Rücksicht auf unsere Mitarbeiter und deren Familien sowie auf unsere Umwelt und Gesellschaft.



aber auch den Endkunden an. Unter der Marke ECOLOC bieten wir verlässliche Produkte von der Stange.

Kunden beraten wir nicht nur kompetent mit über 90 Jahren Erfahrung, sondern entwickeln zusammen mit Ihnen innovative Ideen. Mit unserem Anspruch als **Partner for Performance**.

Rund um den Antriebsstrang versprechen wir

- Ausgezeichnetes Know-how für unsere anspruchsvollen Kunden
- Bestes Kosten-Nutzen-Verhältnis
- Kurze Reaktionszeiten und hohe Produktverfügbarkeit

RINGFEDER POWER TRANSMISSION ist weltweit Marktführer in Nischenmärkten der Antriebstechnik und aufgrund seiner kundenspezifischen, anwendungsorientierten Lösungen geschätzt, die den Kunden einen herausragenden und störungsfreien Betrieb sichern.

Unter unseren starken Markennamen RINGFEDER, TSCHAN, HENFEL und GERWAH bieten wir Spannverbindungen, Kupplungen, Lagergehäuse und Dämpfungstechnik für den Erstausrüster,



Welcome to your system supplier for every aspect of power transmission

RINGFEDER POWER TRANSMISSION

- We say what we mean and mean what we say.
- We see things from our customers' perspective.
- We are considerate of our employees and their families as well as our environment and the society.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION is the global market leader in the niche markets of drive technology and is well regarded for its customer-specific, application-oriented solutions that ensure excellent and failure-free operation for its clients.

We offer locking devices, couplings, bearing housings and damping technology for OEMs but also for the final customer under our strong brand names RINGFEDER, TSCHAN, HENFEL and GERWAH. Our brand ECOLOC supplies reliable products off the shelf.

We not only provide competent advice to our customers on the basis of our 90 years of experience but also develop innovative ideas in cooperation with them. This is part of our aspiration to be a **Partner for Performance**.

Around the power transmission we promise

- Excellent know-how for our challenging customers
- Best cost-benefit ratio
- Short reaction times and a high product availability

Spannsätze · Locking Assemblies

Eigenschaften / Characteristics	Seite / Page	8
RINGFEDER® RfN 7012.....	Seite / Page	10
RINGFEDER® RfN 7012.2.....	Seite / Page	14
RINGFEDER® RfN 7013.0.....	Seite / Page	18
RINGFEDER® RfN 7013.1.....	Seite / Page	20
RINGFEDER® RfN 7014.....	Seite / Page	22
RINGFEDER® RfN 7015.0.....	Seite / Page	24
RINGFEDER® RfN 7015.1.....	Seite / Page	26
RINGFEDER® RfN 7515.....	Seite / Page	28

Spannsätze mit Zentralmutter Locking Assemblies with central lock nut

RINGFEDER® RfN 7070.....	Seite / Page	32
RINGFEDER® RfN 7075.....	Seite / Page	34
RINGFEDER® RfN 7085.....	Seite / Page	36
RINGFEDER® RfN 7090 rostfrei / stainless steel	Seite / Page	38

Spannsätze für Biegemomente Locking Assemblies for bending loads

Eigenschaften / Characteristics	Seite / Page	42
RINGFEDER® RfN 7012.....	Seite / Page	44
RINGFEDER® RfN 7012.2.....	Seite / Page	48
RINGFEDER® RfN 7015.0.....	Seite / Page	50
RINGFEDER® RfN 7015.1	Seite / Page	52
RINGFEDER® RfN 7515.....	Seite / Page	54

Alle technischen Daten und Hinweise sind unverbindlich, Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist grundsätzlich verpflichtet zu prüfen, ob die dargestellten Produkte seinen Anforderungen genügen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle älteren Prospekte und Fragebögen zu den gezeigten Produkten ungültig.

All technical details and information are non-binding and cannot be used as a basis for legal claims. The user is obligated to determine whether the represented products meet his requirements. We reserve the right at all times to carry out modifications in the interests of technical progress. Upon the issue of this catalogue all previous brochures and questionnaires on the products displayed are no longer valid.



Inhalt



Inhalt

Content

Spannelemente *Locking Elements*

Eigenschaften / Characteristics	Seite / Page 58
RINGFEDER® RfN 8006.....	Seite / Page 60

Spannsätze *Locking Assemblies*

**ROSTFREI
STAINLESS STEEL**

Eigenschaften / Characteristics	Seite / Page 66
RINGFEDER® RfN 7012.....	Seite / Page 68
RINGFEDER® RfN 7013.1	Seite / Page 70
RINGFEDER® RfN 7061.....	Seite / Page 72
RINGFEDER® RfN 7110.....	Seite / Page 74

Spannelemente · *Locking Elements*

RINGFEDER® RfN 8006.....	Seite / Page 76
--------------------------	-----------------

Sonderlösungen · *Special Solutions*

Sonderspannsätze Special Locking Assemblies.....	Seite / Page 78
---	-----------------

Naben- und Wellenberechnung

Calculation of hub and shaft Seite / Page 82

Montage-/ Demontageanweisungen *Installation and removal instructions*


Spannsätze / <i>Locking Assemblies</i>	Seite / Page 84
Spannelemente / <i>Locking Elements</i>	Seite / Page 98

RINGFEDER® Spannsätze · *Locking Assemblies*


A large, light-colored industrial storage tank, possibly made of stainless steel, dominates the frame. A complex metal ladder and walkway system is attached to the side of the tank, providing access to different levels. The walkways are enclosed with safety railings. The tank has several circular access ports or manholes along its side. The background is dark, making the lighter color of the tank stand out.




RfN 7012




RfN 7012.2



RfN 7013.0



RfN 7013.1



RfN 7014



RfN 7015.0



RfN 7015.1



RfN 7515

Charakteristische Eigenschaften

Kostengünstige Fertigung – größtmögliche Toleranzen und einfache Drehbearbeitung garantieren kostengünstige Fertigung.

Einfache Montage – es sind nur wenige Schrauben anzuziehen, Ausrichtung zwischen Nabe und Welle winkelgenau in jeder Position möglich, Einpassarbeiten entfallen ganz.

Einfache Demontage – RINGFEDER® Spannsätze verfügen über Abdrückgewinde, daher sind keine zusätzlichen Hilfsmittel erforderlich, Baureihe RfN 7012 ist sogar selbstlösend (keine Abdrückgewinde).

Große Dauerdrehwechselfestigkeit – Welle und Nabe sind ungenutzt, dadurch keine Schwächung dieser Bauteile. Welle und Nabe können deutlich kleiner ausgeführt werden (leichte, kosten- und platzsparende Konstruktion möglich).

Keine Gefahr des Ausschlagens – RINGFEDER® Spannsätze sind absolut spielfrei.

Wirkung wie Überlastsicherung – nach dem Überschreiten des eingestellten Kraftschlusses rutschen die Spannsätze durch. Wertvolle Maschinenteile werden geschützt. Die Spannsätze unterliegen hierbei aber den gleichen Gesetzen, wie jede andere Reibschlussverbindung auch - als Rutschkupplung nicht geeignet.

Absolut wartungsfrei – keine Folgekosten.

Characteristics

Inexpensive manufacture – the large tolerances that are possible and the simple turning process guarantee inexpensive manufacture.

Simple installation – only a few screws need to be tightened, alignment to precise angles between the hub and shaft is possible in any position, no fitting work is required.

Simple dismantling – RINGFEDER® Locking Assemblies are fitted with threaded extraction holes, so that no additional auxiliary equipment is necessary, series RfN 7012 is self-releasing.

Large constant reverse-torsion fatigue strength – shaft and hub are ungrooved, so that there is no weakening of these components. Shaft and hub can be designed to be considerably smaller (light, cost and space-saving design possible).

No danger of deflection – RINGFEDER® Locking Assemblies are absolutely backlash-free.

Effect similar to overload protection – after the set frictional connection force has been exceeded the Locking Assemblies simply slide. Valuable machine parts are protected. The Locking Assemblies are subject to the same laws as any other connection with force transmission by friction - not suitable as sliding clutch.

Completely maintenance-free – no follow-up costs.

Erläuterungen zu Tabellen


Grundabmessungen im ungespannten Zustand

d	= Innendurchmesser
D	= Außendurchmesser
D_{B1}	= Außendurchmesser Bund
L	= Einbaulänge maximal
L_1	= Einbaulänge mind. ohne Schrauben
L_3	= Ringbreite
L_4	= Einbaulänge bis Bund
T	= Übertragbares Drehmoment bei angegebenem T_A
F_{ax}	= Übertragbare Axialkraft
p_w	= Flächenpressung auf der Welle bei angegebenem T_A
p_N	= Flächenpressung auf der Nabe bei angegebenem T_A
n_{Sc}	= Anzahl der Schrauben
D_G	= Gewinde
T_A	= Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannschrauben
$D_N \text{ min}$	= Min. Nabenaußendurchmesser abhängig von der angegebenen Nabengrenzlast ($R_{p0,2}$)
T_{max}	= Maximal übertragbares Drehmoment
G_w	= Gewicht


Explanations to tables

Basic dimensions when screws are not tightened

d	= Inner diameter
D	= Outer diameter
D_{B1}	= Collar outer diameter
L	= Overall length
L_1	= Overall length without screws
L_3	= Width of ring
L_4	= Installation length up to collar
T	= Transmissible torque at given T_A
F_{ax}	= Transmissible axial force
p_w	= Surface pressure on shaft at given T_A
p_N	= Surface pressure on hub at given T_A
n_{Sc}	= Quantity of screws
D_G	= Thread
T_A	= Max. tightened torque of the clamping screws
$D_N \text{ min}$	= Min. hub outer diameter depending of the given hub yield point ($R_{p0,2}$)
T_{max}	= Maximum transmissible torque
G_w	= Weight



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7012 · Einbausituation / Location
 Nabengerechnung siehe Seite 82-83 / Calculation of hubs see on page 82-83
 (Berechnung für andere Nabenformen in unserem Berechnungsprogramm möglich
 Calculation possible for other hub forms in our calculation program)



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7012 · Maßzeichnung / Dimensions



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7012 · Zahnriemenscheibe / Belt pulley

	Abmessungen Spansatz Locking Assembly dimensions				Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces		Flächenpressung Surface pressure		Spannschrauben Locking screws				Dn min bei/at Rp0,2	200 300 400 [N/mm ²]	T _{max}		
	d	x	D	L	L ₁	L ₃	T	F _{ax}	Welle Shaft	Nabe Hub	ISO 4762-12.9						
											n _{Sc}	D _G	T _A	G _w			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN			N/mm ²			Nm	kg	mm	Nm
19 x 47	27,5	20	17	306	32	265	107	8	M 6	x	18	17	0,24	67	59	56	356
20 x 47	27,5	20	17	321	32	251	107	8	M 6	x	18	17	0,24	67	59	56	374
22 x 47	27,5	20	17	351	32	227	106	8	M 6	x	18	17	0,23	66	59	56	412
24 x 50	27,5	20	17	429	36	232	112	9	M 6	x	18	17	0,26	72	64	60	506
25 x 50	27,5	20	17	446	36	223	111	9	M 6	x	18	17	0,25	72	64	60	526
28 x 55	27,5	20	17	496	35	197	100	9	M 6	x	18	17	0,3	76	68	65	590
30 x 55	27,5	20	17	529	35	183	100	9	M 6	x	18	17	0,29	76	68	65	632
32 x 60	27,5	20	17	749	47	228	122	12	M 6	x	18	17	0,34	89	78	73	899
35 x 60	27,5	20	17	815	47	208	121	12	M 6	x	18	17	0,32	89	78	73	983
38 x 65	27,5	20	17	1101	58	238	139	15	M 6	x	18	17	0,36	102	87	81	1334
40 x 65	27,5	20	17	1154	58	225	139	15	M 6	x	18	17	0,34	102	87	81	1404
42 x 75	33,5	24	20	1768	84	266	149	12	M 8	x	22	41	0,6	122	103	95	2158
45 x 75	33,5	24	20	1886	84	247	148	12	M 8	x	22	41	0,57	122	103	95	2312
48 x 80	33,5	24	20	2004	83	231	138	12	M 8	x	22	41	0,62	125	107	100	2466
50 x 80	33,5	24	20	2082	83	221	138	12	M 8	x	22	41	0,6	125	107	100	2568
55 x 85	33,5	24	20	2656	97	233	151	14	M 8	x	22	41	0,63	140	117	108	3296
60 x 90	33,5	24	20	2881	96	212	142	14	M 8	x	22	41	0,69	143	122	113	3596
65 x 95	33,5	24	20	3550	109	223	153	16	M 8	x	22	41	0,73	156	131	121	4452
70 x 110	39,5	28	24	5432	155	245	156	14	M 10	x	25	83	1,26	184	153	141	6844
75 x 115	39,5	28	24	5795	155	228	149	14	M 10	x	25	83	1,33	187	157	145	7333
80 x 120	39,5	28	24	6156	154	213	142	14	M 10	x	25	83	1,4	190	162	150	7822
85 x 125	39,5	28	24	7447	175	228	155	16	M 10	x	25	83	1,49	208	173	159	9498
90 x 130	39,5	28	24	7857	175	214	148	16	M 10	x	25	83	1,53	211	177	164	10057
95 x 135	39,5	28	24	7857	175	214	148	18	M 10	x	25	83	1,62	229	189	173	10057
100 x 145	47	33	26	11126	223	227	157	14	M 12	x	30	145	2,01	243	202	185	14335
110 x 155	47	33	26	12166	221	205	146	14	M 12	x	30	145	2,15	249	210	195	15768
120 x 165	47	33	26	15085	251	214	155	16	M 12	x	30	145	2,35	274	228	210	19659
130 x 180	52	38	34	20326	313	188	136	20	M 12	x	35	145	3,51	279	239	222	26621
140 x 190	52	38	34	23967	342	191	141	22	M 12	x	35	145	3,85	299	255	237	31536
150 x 200	52	38	34	27893	372	193	145	24	M 12	x	35	145	4,07	320	271	250	36860
160 x 210	52	38	34	32102	401	196	149	26	M 12	x	35	145	4,3	341	287	265	42594
170 x 225	60	44	38	39326	463	190	144	22	M 14	x	40	230	5,78	358	304	281	52377
180 x 235	60	44	38	45262	503	195	149	24	M 14	x	40	230	6,05	385	325	300	60499
190 x 250	68	52	46	55552	585	177	135	28	M 14	x	45	230	8,25	385	331	308	74504
200 x 260	68	52	46	62452	625	175	135	30	M 14	x	45	230	8,65	406	347	322	84027
220 x 285	74	56	50	79874	726	175	135	26	M 16	x	50	355	11,22	439	377	351	108110
240 x 305	74	56	50	99995	833	184	145	30	M 16	x	50	355	12,2	487	412	381	136082
260 x 325	74	56	50	122159	940	192	153	34	M 16	x	50	355	13,2	535	447	412	167078
280 x 355	86,5	66	60	148773	1063	168	132	32	M 18	x	60	485	19,2	541	466	435	204423
300 x 375	86,5	66	60	178553	1190	175	140	36	M 18	x	60	485	20,5	588	501	465	246403
320 x 405	100,5	78	72	246382	1540	177	140	36	M 20	x	70	690	29,6	635	541	502	341382
340 x 425	100,5	78	72	260791	1534	166	133	36	M 20	x	70	690	31,1	649	559	521	362719
360 x 455	116	90	84	336729	1871	164	130	36	M 22	x	80	930	42,2	688	595	555	470012
380 x 475	116	90	84	371687	1858	147	119	36	M 22	x	80	930	44	703	613	574	522235
400 x 495	116	90	84	371687	1858	147	119	36	M 22	x	80	930	46	720	632	594	522235
420 x 515	116	90	84	432315	2059	155	126	40	M 22	x	80	930	50	768	667	625	609275
440 x 545	130	102	96	531403	2415	152	122	40	M 24	x	90	1200	64,6	801	700	657	751102
460 x 565	130	102	96	554016	2409	145	118	40	M 24	x	90	1200	67,4	819	720	677	785243
480 x 585	130	102	96	605396	2522	145	119	42	M 24	x	90	1200	71	702	747	702	860354
500 x 605	130	102	96	658967	2636	146	120	44	M 24	x	90	1200	72,6	883	774	727	938878
520 x 630	130	102	96	699186	2689	143	118	45	M 24	x	90	1200	80	913	802	754	998625
540 x 650	130	102	96	724367	2683	137	114	45	M 24	x	90	1200	82	929	821	774	1037033
560 x 670	130	102	96	799456	3855	141	118	48	M 24	x	90	1200	85	971	853	802	1147138
580 x 690	130	102	96	860618	2968	141	119	50	M 24	x	90	1200	88	1003	880	827	1237612
600 x 710	130	102	96	888410	2961	136	115	50	M 24	x	90	1200	91	1018	898	846	1280288
620 x 730	130	102	96	952790	3074	137	117	52	M 24	x	90	1200	93	1051	926	871	1375883

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 9
Explanations to tables: Page 9

Fortsetzung s. nächste Seite
To continue see next page



Charakteristische Eigenschaften

Schmalste Bauform, besonders für Anwendungen bei engen Platzverhältnissen geeignet. Der nicht selbstzentrierende Spannsatz RfN 7012 gleicht kleine Toleranzschwankungen aus und kompensiert geringe Montagefehler.

Große übertragbare Kräfte und Momente – es können mehrere Spannsätze RfN 7012 hintereinander angeordnet werden. Die übertragbaren Drehmomente und Axialkräfte addieren sich - bitte diesbezüglich Rücksprache mit unseren technischen Fachleuten nehmen.



Biegemomente und Radiallasten – kombinierte Belastungen können übertragen werden. (Bitte nehmen Sie Rücksprache mit unserer technischen Abteilung.)

Einfache Montage – Spannsätze RfN 7012 können große Passungsspiele überbrücken.

Geringe Schmutzempfindlichkeit – während des Anziehens der Spannschrauben pressen sich die Funktionsflächen fest gegeneinander. Schmutz und Feuchtigkeit können daher nicht an die Funktionsflächen vordringen.

Verschleißfreiheit – der Spannsatz RfN 7012 arbeitet ohne bewegte Teile auf Welle und Nabe, hierdurch werden Verschleiß und Spiel zuverlässig vermieden. Er kann daher mehrmals ge- und entspannt werden.

Beispielanwendungen:

Kettenräder, Hebel, Riemscheiben, Aufsteckgetriebe, Bandtrommeln, Laufräder, Seilscheiben

Characteristics

Slimmest design, especially suitable for applications where space is limited. The not self-centering Locking Assembly RfN 7012 compensates small tolerance deviations and compensates small mounting errors.

Large transmittable forces and moments – several Locking Assemblies RfN 7012 can be placed one behind the other. *The transmissible torque and axial forces are added - please take in this respect consulting with our technical experts.*



Bending moment and radial loads – combined loads can be transmitted. *(Please contact our technical department for assistance).*

Easy installation – Locking Assemblies RfN 7012 can bridge large clearances without the loss of transmission values.

Low risk to contamination – during the tightening process the functional surfaces of the device and connection are pressed together generating a surface pressure that does not allow the ingress of contamination.

Free from wear – the Locking Assembly RfN 7012 works without moving parts on shaft and hub, through this, abrasive wear and backlash are avoided. Thus, RfN 7012 can be repeatedly clamped and released.

Example applications:

Chain wheels, levers, pulleys, slip-on gear mechanisms, belt drums, running wheels, cable sheaves

Abmessungen Spansatz <i>Locking Assembly dimensions</i>				Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte <i>Transmissible torques or axial forces</i>		Flächenpressung <i>Surface pressure</i>		Spannschrauben ISO 4762-12.9				Dn min bei/at Rp0,2 200 300 400 [N/mm ²]				
d	x	D	L	L ₁	L ₃	T	F _{ax}	Welle Shaft	Nabe Hub	n _{Sc}	D _G	T _A	G _w		T _{max}	
mm				mm		Nm	kN	N/mm ²				Nm	kg	mm		Nm
640	x	750	130	102	96	1019329	3185	138	117	54	M 24	x	90	1200	96	1083 953 897 1474892
660	x	770	130	102	96	1088021	3297	138	118	56	M 24	x	90	1200	99	1116 980 922 1577315
680	x	790	130	102	96	1118902	3291	134	115	56	M 24	x	90	1200	102	1133 999 941 1625113
700	x	810	130	102	96	1231849	3520	139	120	60	M 24	x	90	1200	104	1182 1036 973 1792404
720	x	830	130	102	96	1264816	3513	135	117	60	M 24	x	90	1200	107	1199 1054 992 1843615
740	x	850	130	102	96	1340983	3624	135	118	62	M 24	x	90	1200	110	2132 1082 1017 1957987
760	x	870	130	102	96	1419285	3735	136	119	64	M 24	x	90	1200	113	1265 1110 1043 2075774
780	x	890	130	102	96	1476995	3787	134	118	65	M 24	x	90	1200	116	1289 1133 1065 2163687
800	x	910	130	102	96	1535740	3839	133	117	66	M 24	x	90	1200	118	1314 1156 1088 2253307
820	x	930	130	102	96	1619333	3950	133	117	68	M 24	x	90	1200	121	1343 1181 1111 2379629
840	x	950	130	102	96	1705048	4060	134	118	70	M 24	x	90	1200	124	1376 1209 1137 2509365
860	x	970	130	102	96	1792882	4169	134	119	72	M 24	x	90	1200	127	1410 1237 1163 2642515
880	x	990	130	102	96	1882830	4279	134	119	74	M 24	x	90	1200	129	1439 1263 1187 2779079
900	x	1010	130	102	96	1948904	4331	133	118	75	M 24	x	90	1200	132	1463 1286 1209 2880649
920	x	1030	130	102	96	2016005	4383	132	118	76	M 24	x	90	1200	135	1492 1311 1233 2983925
940	x	1050	130	102	96	2111197	4492	132	118	78	M 24	x	90	1200	138	1521 1337 1257 3129024
960	x	1070	130	102	96	2208493	4601	132	119	80	M 24	x	90	1200	140	1555 1365 1283 3277538
980	x	1090	130	102	96	2279745	4653	131	118	81	M 24	x	90	1200	143	1579 1387 1305 3387643
1000	x	1110	130	102	96	2352018	4704	130	117	82	M 24	x	90	1200	146	1603 1410 1326 3499454

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7012

Baureihe/Series	d	D
RfN 7012	200	260

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 9

Explanations to tables: Page 9

Weitere Größen auf Anfrage

More sizes on request

■ Spansatz-Einbau · Mounting of Locking Assembly

Die Spansätze werden leicht geölt und einbaufertig angeliefert. Die Werte für T, F_{ax}, pw und p_N gelten für Spansätze im Anlieferungszustand. / The Locking Assemblies are supplied slightly oiled and ready-to-use. The values for T, F_{ax}, pw and p_N apply to Locking Assemblies in delivery condition.

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenoberfläche / For shaft and hub bore
R_a ≤ 3,2 µm

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen
We recommend the following mounting tolerances

Welle · Shaft: k9-h9; Nabe · Hub: N9-H9

Max. zulässig: Welle: k11-h11; Nabe: N11-H11

Max. permissible: Shaft: k11-h11; Hub: N11-H11

Um übermäßige Verformungen der relativ dickwandigen Druckringe zu vermeiden, sollte jedoch der Spansatz möglichst symmetrisch zwischen Welle und Nabenoberfläche angeordnet werden. Ist also die Welle kleiner als Nennmaß d, so sollte die Bohrung um den gleichen Betrag größer sein als Nennmaß D und umgekehrt. Die Rundlaufqualität wird bestimmt durch die direkte Zentrierung zwischen Welle und Nabe.

To avoid excessive deformations of the relatively thickwalled thrust rings, the Locking Assembly should be located as symmetrically as possible between shaft and hub bore. If the shaft is smaller than nominal d, the bore should exceed nominal D to the same extent and vice versa. The concentricity quality is determined by the direct centering between shaft and hub.

■ Anordnung mehrerer Spansätze RfN 7012

Arrangement of several Locking Assemblies RfN 7012

Sind mehrere Spansätze einzubauen, können die Übertragungswerte aus der Tabelle addiert werden, wenn die Spansätze innerhalb einer Distanz von 4 · L angeordnet werden. / If several Locking Assemblies are to be installed the transmission values of the table can be added when the Locking Assemblies are located within a distance of 4 · L .

■ Veränderung der Schraubenanziehdrehmomente

Change of screw tightening torques

Die Spansätze sind generell mit Schrauben der Qualität 12.9 ausgerüstet. Eine Reduzierung durch verminderter Anziehen der Schrauben ist möglich. Die zulässige untere Grenze ergibt sich aus der Multiplikation der T_A-Werte mit 0,5. Die Werte von T, T_A, F_{ax}, pw und p_N stehen in einem proportionalen Zusammenhang. / The Locking Assemblies are equipped with 12.9 grade screws. A reduction of the screw tightening torque is possible. The lowest allowable screw tightening torque results from the multiplication of the T_A-value by 0,5. There is an approximate linear relationship between T, T_A, F_{ax}, pw and p_N.


■ Hilsgewinde · Auxiliary threads

Zur Erleichterung der Demontage sind in den vorderen Druckringen Hilsgewinde vorhanden. To facilitate removal, the front thrust rings have auxiliary threads.


■ Berechnung Nabenaußendurchmesser

Calculation hub outer diameter

Faktor C = 0,6 siehe Seite 83 / Factor C = 0,6 see page 83



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7012.2 · Einbausituation / Location
 Nabenhauptberechnung siehe Seite 82-83 / Calculation of hubs see on page 82-83
 (Berechnung für andere Nabenformen in unserem Berechnungsprogramm möglich
 Calculation possible for other hub forms in our calculation program)



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7012.2 · Maßzeichnung / Dimensions

Abmessungen Spannsatz <i>Locking Assembly dimensions</i>				Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte <i>Transmissible torques or axial forces</i>		Flächenpressung <i>Surface pressure</i>		Sonder - Spannschrauben <i>Special locking screws</i>				DN min bei/at <i>Rp0,2</i> 200 300 400 [N/mm ²]							
d	x	D	L	L ₁	L ₃	T	F _{ax}	Welle Shaft	Nabe Hub	n _{Sc}	D _G	T _A	G _w		T _{max}				
mm				mm		Nm	kN	N/mm ²				Nm	kg	mm					
100	x	145	47	33	26	12074	241	246	170	13	M 12	x	30	145	2,01	255	208	189	15557
110	x	155	47	33	26	13203	240	223	158	13	M 12	x	30	145	2,15	260	216	198	17113
120	x	165	47	33	26	16529	257	234	170	15	M 12	x	30	145	2,35	291	236	215	21541
130	x	180	52	38	34	22568	347	208	150	19	M 12	x	35	145	3,51	294	247	227	29558
140	x	190	52	38	34	26739	382	213	157	23	M 12	x	35	145	3,85	318	264	242	35183
150	x	200	52	38	34	31242	417	217	162	23	M 12	x	35	145	4,07	342	281	257	41286
160	x	210	52	38	34	36077	451	220	168	25	M 12	x	35	145	4,3	366	299	272	47868
170	x	225	60	44	38	43873	516	212	160	21	M 14	x	40	230	5,78	381	315	288	58433
180	x	235	60	44	38	50697	563	218	167	23	M 14	x	40	230	6,05	409	334	305	67763
190	x	250	68	52	46	62608	659	200	152	27	M 14	x	45	230	8,25	410	343	316	83967
200	x	260	68	52	46	68125	681	196	151	28	M 14	x	45	230	8,65	425	356	328	91660
220	x	285	74	56	50	89763	816	197	152	25	M 16	x	50	355	11,22	467	391	360	121495
240	x	305	74	56	50	101288	844	187	147	26	M 16	x	50	355	12,2	490	414	383	137841
260	x	325	74	56	50	125978	969	198	158	30	M 16	x	50	355	13,2	545	452	415	172302
280	x	355	86,5	66	60	157579	1126	178	140	29	M 18	x	60	485	19,2	557	475	440	216523
300	x	375	86,5	66	60	173905	1159	171	137	30	M 18	x	60	485	20,5	581	497	463	239989
320	x	405	100,5	78	72	239969	1500	173	136	30	M 20	x	70	690	29,6	627	537	499	332496
340	x	425	100,5	78	72	262469	1544	167	134	31	M 20	x	70	690	31,1	651	560	522	365053
360	x	455	116	90	84	349828	1943	170	135	32	M 22	x	80	930	42,2	700	601	560	488295
380	x	475	116	90	84	379517	1997	166	133	33	M 22	x	80	930	44	725	625	582	531530
400	x	495	116	90	84	410280	2051	162	131	34	M 22	x	80	930	46	751	648	605	576460
420	x	515	116	90	84	467378	2226	167	136	37	M 22	x	80	930	50	797	682	635	658860
440	x	545	130	102	96	574502	2611	164	132	37	M 24	x	90	1200	64,6	769	716	668	812021
460	x	565	130	102	96	615138	2675	161	131	38	M 24	x	90	1200	67,4	856	740	690	871875
480	x	585	130	102	96	657024	2738	158	129	39	M 24	x	90	1200	71	882	763	713	933724
500	x	605	130	102	96	717664	2871	159	131	41	M 24	x	90	1200	72,6	918	792	739	1022508
520	x	630	130	102	96	762703	2933	156	129	42	M 24	x	90	1200	80	948	821	767	1089345
540	x	650	130	102	96	808986	2996	153	127	43	M 24	x	90	1200	82	973	844	790	1158177
560	x	670	130	102	96	875976	3128	154	129	45	M 24	x	90	1200	85	1009	873	816	1256937
580	x	690	130	102	96	945507	3260	155	131	47	M 24	x	90	1200	88	1045	902	842	1359686
600	x	710	130	102	96	996807	3323	153	129	48	M 24	x	90	1200	91	1070	926	865	1436499
620	x	730	130	102	96	1049341	3385	151	128	49	M 24	x	90	1200	93	1096	950	888	1515307
640	x	750	130	102	96	1147229	3585	155	132	52	M 24	x	90	1200	96	1142	984	918	1659954
660	x	770	130	102	96	1226223	3716	156	133	54	M 24	x	90	1200	99	1177	1013	944	1777667
680	x	790	130	102	96	1261026	3709	151	130	54	M 24	x	90	1200	102	1192	1031	963	1831536
700	x	810	130	102	96	1295765	3702	146	126	54	M 24	x	90	1200	104	1208	1050	982	1885405
720	x	830	130	102	96	1330443	3696	142	123	54	M 24	x	90	1200	107	1224	1068	1001	1939274
740	x	850	130	102	96	1415618	3826	143	124	56	M 24	x	90	1200	110	1259	1097	1028	2066962
760	x	870	130	102	96	1503294	3956	144	126	58	M 24	x	90	1200	113	1294	1126	1054	2198641
780	x	890	130	102	96	1566909	4018	142	125	59	M 24	x	90	1200	116	1320	1149	1077	2295406
800	x	910	130	102	96	1631741	4079	141	124	60	M 24	x	90	1200	118	1345	1173	1099	2394165

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7012.2

Baureihe/Series	d	D
RfN 7012.2	200	260

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 9
Explanations to tables: Page 9

Weitere Größen auf Anfrage
More sizes on request

■ Berechnung Nabenaußendurchmesser
Calculation hub outer diameter

Faktor C = 0,6 siehe Seite 83 / Factor C = 0,6 see page 83



Charakteristische Eigenschaften

Schmalste Bauform, besonders für Anwendungen bei engen Platzverhältnissen geeignet. Der nicht selbstzentrierende Spannsatz RfN 7012.2 gleicht kleine Toleranzschwankungen aus und kompensiert geringe Montagefehler.

Große übertragbare Kräfte und Momente – es können mehrere Spannsätze RfN 7012.2 hintereinander angeordnet werden. Die übertragbaren Drehmomente und Axialkräfte addieren sich - bitte diesbezüglich Rücksprache mit unseren technischen Fachleuten nehmen.



Biegemomente und Radiallasten – kombinierte Belastungen können übertragen werden. (Bitte nehmen Sie Rücksprache mit unserer technischen Abteilung).

Einfache Montage – Spannsätze RfN 7012.2 können große Passungsspiele überbrücken.

Geringe Schmutzempfindlichkeit – während des Anziehens der Spannschrauben pressen sich die Funktionsflächen fest gegeneinander. Schmutz und Feuchtigkeit können daher nicht an die Funktionsflächen vordringen.

Verschleißfreiheit – der Spannsatz RfN 7012.2 arbeitet ohne bewegte Teile auf Welle und Nabe, hierdurch werden Verschleiß und Spiel zuverlässig vermieden. Er kann daher mehrmals ge- und entspannt werden.

Beispielanwendungen:

Kettenräder, Hebel, Riemscheiben, Aufsteckgetriebe, Bandtrommeln, Laufräder, Seilscheiben

Characteristics

Slimmest design, especially suitable for applications where space is limited. The not self-centering Locking Assembly RfN 7012.2 compensates small tolerance deviations and compensates small mounting errors.

Large transmittable forces and moments – several Locking Assemblies RfN 7012.2 can be placed one behind the other. The transmissible torque and axial forces are added - please take in this respect consulting with our technical experts.



Bending moment and radial loads – combined loads can be transmitted. (Please contact our technical department for assistance).

Easy installation – Locking Assemblies RfN 7012.2 can bridge large clearances without the loss of transmission values.

Low risk to contamination – during the tightening process the functional surfaces of the device and connection are pressed together generating a surface pressure that does not allow the ingress of contamination.

Free from wear – the Locking Assembly RfN 7012.2 works without moving parts on shaft and hub, through this, abrasive wear and backlash are avoided. Thus, RfN 7012.2 can be repeatedly clamped and released.

Example applications:

Chain wheels, levers, pulleys, slip-on gear mechanisms, belt drums, running wheels, cable sheaves



■ Spannsatz-Einbau · Mounting of Locking Assembly

Die Spannsätze werden leicht geölt und einbaufertig angeliefert. Die Werte für T , F_{ax} , p_W und p_N gelten für Spannsätze im Anlieferungszustand. / *The Locking Assemblies are supplied slightly oiled and ready-to-use. The values for T , F_{ax} , p_W and p_N apply to Locking Assemblies in delivery condition.*

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenbohrung / *For shaft and hub bore*
 $R_a \leq 3,2 \mu\text{m}$

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen
We recommend the following mounting tolerances

Welle · Shaft: k9-h9; **Nabe · Hub:** N9-H9

Max. zulässig: Welle: k11-h11; **Nabe:** N11-H11

Max. permissible: Shaft: k11-h11; **Hub:** N11-H11

Um übermäßige Verformungen der relativ dickwandigen Druckringe zu vermeiden, sollte jedoch der Spannsatz möglichst symmetrisch zwischen Welle und Nabendurchmesser angeordnet werden. Ist also die Welle kleiner als Nennmaß d , so sollte die Bohrung um den gleichen Betrag größer sein als Nennmaß D und umgekehrt. Die Rundlaufqualität wird bestimmt durch die direkte Zentrierung zwischen Welle und Nabe.

To avoid excessive deformations of the relatively thickwalled thrust rings, the Locking Assembly should be located as symmetrically as possible between shaft and hub bore. If the shaft is smaller than nominal d , the bore should exceed nominal D to the same extent and vice versa. The concentricity quality is determined by the direct centering between shaft and hub.

■ Anordnung mehrerer Spannsätze RfN 7012.2

Arrangement of several Locking Assemblies RfN 7012.2

Sind mehrere Spannsätze einzubauen, können die Übertragungswerte aus der Tabelle addiert werden, wenn die Spannsätze innerhalb einer Distanz von $4 \cdot L$ angeordnet werden. / *If several Locking Assemblies are to be installed the transmission values of the table can be added when the Locking Assemblies are located within a distance of $4 \cdot L$.*

■ Veränderung der Schraubenanziehdrehmomente

Change of screw tightening torques

Eine Reduzierung durch verminderteres Anziehen der Schrauben ist möglich. Die zulässige untere Grenze ergibt sich aus der Multiplikation der T_A -Werte mit 0,5. Die Werte von T , T_A , F_{ax} , p_W und p_N stehen in einem proportionalem Zusammenhang. *A reduction of the screw tightening torque is possible. The lowest allowable screw tightening torque results from the multiplication of the T_A -value by 0,5. There is an approximate linear relationship between T , T_A , F_{ax} , p_W and p_N .*

■ Hilfsgewinde · Auxiliary threads



Zur Erleichterung der Demontage sind in den vorderen Druckringen Hilfsgewinde vorhanden.

To facilitate removal, the front thrust rings have auxiliary threads.

■ Berechnung Nabenaußendurchmesser

Calculation hub outer diameter

Faktor C = 0,6 siehe Seite 83 / Factor C = 0,6 see page 83



Charakteristische Eigenschaften

Ausgezeichneter Rundlauf und sehr gute Demontierbarkeit – mit diesen selbstzentrierenden Spannsätzen wird ein besonders guter Rundlauf zwischen den verspannten Teilen erreicht. Bei der Montage erfolgt eine geringe Axialverschiebung Richtung Schraubenkopf. Der Flansch ist an der kritischen Stelle verstärkt. Dies verhindert ein Durchbiegen und Abheben des Innenringes während der Montage und eine gute Demontierbarkeit ist sicher gestellt.

Hohe Drehzahl – die Spannsätze bleiben formgenau während der Montage und sind daher für hohe Drehzahlen geeignet.

Hohe Radiallasten – aufgrund der hohen Materialfestigkeit ist der Spannsatz für hohe Radiallasten besonders geeignet.

Beispielanwendungen:

Kranlaufräder, Kupplungen, Zahnräder, Schwungräder, Lüfterräder

Characteristics

Excellent concentricity and very easy to dismantle – these self-centering Locking Assemblies provide particularly good concentricity between the clamped parts. During mounting, minor axial displacement towards of the screw head. The flange is reinforced at the critical point. This prevents a bending and lifting of the inner ring during installation and therefore a good dismantling is ensured.


High rotation speed – the Locking Assemblies remain true-to-form during assembly and so they are suitable in applications with higher rotational speeds.

High radial loads – the material strength of the Locking Assemblies makes them especially suitable for applications with high radial loads.


Example applications:

Crane running wheels, couplings, gearwheels, flywheels, fan wheels

Spannsatz / Locking Assembly RfN 7013.0 · Einbausituation / Location
Nabenberechnung siehe Seite 82-83 / Calculation of hubs see on page 82-83
(Berechnung für andere Nabengrößen in unserem Berechnungsprogramm möglich
Calculation possible for other hub forms in our calculation program)



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7013.0 · Maßzeichnung / Dimensions



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7013.0 · Zahnrad / Gearwheels
(Berechnung für andere Nabengrößen in unserem Berechnungsprogramm möglich
Calculation possible for other hub forms in our calculation program)

Abmessungen Spansatz Locking Assembly dimensions				Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces		Flächenpressung Surface pressure		Spannschrauben Locking screws				D _N min bei/at Rp _{0,2}		T _{max}					
								Welle Shaft	Nabe Hub	n _{Sc}	D _G	T _A	G _w	200 300 400 [N/mm ²]					
d	x	D	L	L ₁	L ₃	T	F _{ax}	p _w	p _N	n _{Sc}	D _G	T _A	G _w	200 300 400 [N/mm ²]	T _{max}				
mm		mm		Nm		kN		N/mm ²				Nm		kg		mm			
19	x	47	37	31	21,7	285	30	300	90	4	M 6	x	20	17	0,29	70	61	57	320
20	x	47	37	31	21,7	300	30	290	90	4	M 6	x	20	17	0,29	70	61	57	340
22	x	47	37	31	21,7	330	30	260	90	4	M 6	x	20	17	0,27	70	61	57	370
24	x	50	37	31	21,7	420	40	300	110	5	M 6	x	20	17	0,31	80	68	63	480
25	x	50	37	31	21,7	440	40	290	110	5	M 6	x	20	17	0,3	80	68	63	500
28	x	55	37	31	21,7	490	40	260	100	5	M 6	x	20	17	0,36	83	72	68	560
30	x	55	37	31	21,7	530	40	240	100	5	M 6	x	20	17	0,34	83	72	68	600
32	x	60	37	31	21,7	740	50	270	110	6	M 6	x	20	17	0,41	95	81	75	850
35	x	60	37	31	21,7	810	50	250	110	6	M 6	x	20	17	0,38	95	81	75	930
38	x	65	37	31	21,7	890	50	230	100	6	M 6	x	20	17	0,44	99	86	80	1020
40	x	65	37	31	21,7	940	50	220	100	6	M 6	x	20	17	0,41	99	86	80	1080
42	x	75	46	38	25,3	1730	80	300	130	6	M 8	x	25	41	0,76	137	110	100	1980
45	x	75	46	38	25,3	1860	80	290	130	6	M 8	x	25	41	0,7	137	110	100	2130
48	x	80	46	38	25,3	1980	80	270	130	6	M 8	x	25	41	0,8	140	114	105	2270
50	x	80	46	38	25,3	2070	80	260	130	6	M 8	x	25	41	0,76	140	114	105	2380
55	x	85	46	38	25,3	2540	90	270	140	7	M 8	x	25	41	0,82	159	126	114	2920
60	x	90	46	38	25,3	2770	90	250	130	7	M 8	x	25	41	0,88	161	130	118	3180
65	x	95	46	38	25,3	3580	110	260	140	8	M 8	x	25	41	0,94	181	142	128	4110
70	x	110	60	50	33,4	5100	140	240	130	7	M 10	x	35	83	2,1	195	158	144	5860
75	x	115	60	50	33,4	5460	140	230	120	7	M 10	x	35	83	2,2	194	161	148	6270
80	x	120	60	50	33,4	5850	140	210	110	7	M 10	x	35	83	2,3	195	164	152	6720
85	x	125	60	50	33,4	7450	180	230	130	8	M 10	x	35	83	2,4	222	180	164	8560
90	x	130	60	50	33,4	7900	180	220	120	8	M 10	x	35	83	2,6	225	184	168	9080
95	x	135	60	50	33,4	9900	210	260	150	10	M 10	x	35	83	2,7	269	207	185	11380
100	x	145	68	58	40,8	11000	220	190	110	10	M 10	x	35	83	3,7	238	199	184	12650
110	x	155	68	58	40,8	12100	220	180	110	10	M 10	x	35	83	4	246	209	194	13910
120	x	165	68	58	40,8	15700	260	190	120	12	M 10	x	35	83	4,3	279	231	212	18050
130	x	180	77	65	45,4	20700	320	190	120	10	M 12	x	40	145	5,9	305	252	231	23800
140	x	190	77	65	45,4	22500	320	180	110	10	M 12	x	40	145	6,3	312	261	241	25870
150	x	200	77	65	45,4	28500	380	200	130	12	M 12	x	40	145	6,7	357	288	262	32770

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7013.0

Baureihe/Series	d	D
RfN 7013.0	38	65

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 9
Explanations to tables: Page 9

Weitere Größen auf Anfrage
More sizes on request

■ Spannsatz-Einbau · Mounting of Locking Assembly

Die Spannsätze werden leicht geölt und einbaufertig angeliefert. Die Werte für T, F_{ax}, p_w und p_N gelten für Spannsätze im Anlieferungszustand.

The Locking Assemblies are supplied slightly oiled and ready-to-use. The values for T, F_{ax}, p_w and p_N apply to Locking Assemblies installed in the delivery condition.

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenguss / For shaft and hub bore
Ra ≤ 1,6 µm

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen
We recommend the following mounting tolerances
Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8

■ Veränderung der Schraubenanziehdrehmomente

Change of screw tightening torques


Eine Veränderung der in der Tabelle angegebenen T_A-Werte ist nicht zulässig.

A change of the T_A-values given in the above table is inadmissible.

■ Berechnung Nabenaußendurchmesser

Calculation hub outer diameter

Faktor C = 0,6 siehe Seite 83 / Factor C = 0,6 see page 83



Charakteristische Eigenschaften

Ausgezeichneter Rundlauf und sehr gute Demontierbarkeit – mit diesen selbstzentrierenden Spannsätzen wird ein besonders guter Rundlauf zwischen den verspannten Teilen erreicht. Der Flansch ist an der kritischen Stelle verstärkt, dies verhindert ein Durchbiegen und Abheben des Innenringes während der Montage. Dadurch ist eine gute Demontierbarkeit sichergestellt.

Hohe Drehzahl – die Spannsätze bleiben formgenau während der Montage und sind bestens für hohe Drehzahlen geeignet.

Hohe Radiallasten – aufgrund der hohen Materialfestigkeit ist der Spannsatz für hohe Radiallasten besonders geeignet.

Axiale Nabenfixierung – zusätzlich wird durch den hochgezogenen Flansch die Nabe bei der Montage axial fixiert und außerdem eine hohe Planlaufgenauigkeit erzielt.

Hohes Drehmoment – eine höhere Anzahl von Schrauben sichert das nahezu gleiche hohe übertragbare Drehmoment wie RfN 7013.0.

Characteristics


Excellent concentricity and very easy to dismantle – these self-centering Locking Assemblies provide particularly good concentricity between the clamped parts. The flange is reinforced at the critical point, preventing bending or lifting of the inner ring during assembly and thereby ensuring easy dismantling.

High rotation speed – the dimensional accuracy of the Locking Assemblies allows their use in applications with higher rotational speeds.


High radial loads – the material strength of the Locking Assemblies makes them especially suitable for applications with high radial loads.

Axial hub positioning – the increased outer diameter of the flange prevents the axial movement of the hub during assembly and improves the run-out ability of the Locking Assembly.


High torque – the increased number of clamping screws ensures the same transmission values as the RfN 7013.0.



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7013.1 · Einbausituation / Location
Nabenberechnung siehe Seite 82-83 / Calculation of hubs see on page 82-83 ·
(Berechnung für andere Nabentypen in unserem Berechnungsprogramm möglich /
Calculation possible for other hub forms in our calculation program)



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7013.1 · Maßzeichnung / Dimensions



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7013.1 · Kegelrad / Bevel gear wheel

Abmessungen Spannsatz Locking Assembly dimensions							Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces			Flächenpressung Surface pressure			Spannschrauben Locking screws			D _N min bei/at Rp _{0,2}						
d	x	D	D _{B1}	L	L ₁	L ₃	L ₄	T	F _{ax}	Welle Shaft	Nabe Hub	n _{sc}	ISO 4762-12.9	D _G	T _A	Gw	200 300 400 [N/mm ²]	T _{max}				
mm				mm				Nm		kN		N/mm ²				Nm		kg		mm		Nm
19	x	47	53	37	31	21,7	25,7	285	30	300	90	6	M 6	x	20	17	0,29	70 61 57	310			
20	x	47	53	37	31	21,7	25,7	300	30	290	90	6	M 6	x	20	17	0,29	70 61 57	330			
22	x	47	53	37	31	21,7	25,7	330	30	260	90	6	M 6	x	20	17	0,27	70 61 57	360			
24	x	50	56	37	31	21,7	25,7	420	40	300	110	7	M 6	x	20	17	0,31	80 68 63	460			
25	x	50	56	37	31	21,7	25,7	440	40	290	110	7	M 6	x	20	17	0,3	80 68 63	480			
28	x	55	62	37	31	21,7	25,7	490	40	260	100	7	M 6	x	20	17	0,36	83 72 68	530			
30	x	55	62	37	31	21,7	25,7	530	40	240	100	7	M 6	x	20	17	0,34	83 72 68	580			
32	x	60	68	37	31	21,7	25,7	740	50	270	110	9	M 6	x	20	17	0,41	95 81 75	810			
35	x	60	68	37	31	21,7	25,7	810	50	250	110	9	M 6	x	20	17	0,38	95 81 75	890			
38	x	65	73	37	31	21,7	25,7	890	50	230	100	10	M 6	x	20	17	0,44	99 86 80	970			
40	x	65	73	37	31	21,7	25,7	940	50	220	100	10	M 6	x	20	17	0,41	99 86 80	1030			
42	x	75	83	46	38	25,3	30,3	1730	80	300	130	9	M 8	x	25	41	0,76	137 110 100	1900			
45	x	75	83	46	38	25,3	30,3	1860	80	280	130	9	M 8	x	25	41	0,7	137 110 100	2040			
48	x	80	88	46	38	25,3	30,3	1980	80	270	130	9	M 8	x	25	41	0,8	140 114 105	2170			
50	x	80	88	46	38	25,3	30,3	2070	80	260	130	9	M 8	x	25	41	0,76	140 114 105	2270			
55	x	85	95	46	38	25,3	30,3	2540	90	270	140	10	M 8	x	25	41	0,82	159 126 114	2790			
60	x	90	100	46	38	25,3	30,3	2770	90	250	130	10	M 8	x	25	41	0,88	161 130 118	3040			
65	x	95	105	46	38	25,3	30,3	3580	110	260	140	12	M 8	x	25	41	0,94	181 142 128	3930			
70	x	110	120	60	50	33,4	40,4	5100	140	240	130	10	M 10	x	35	83	2,1	195 158 144	5610			
75	x	115	125	60	50	33,4	40,4	5460	140	230	120	10	M 10	x	35	83	2,2	194 161 148	6000			
80	x	120	130	60	50	33,4	40,4	5850	140	210	110	10	M 10	x	35	83	2,3	195 164 152	6430			
85	x	125	135	60	50	33,4	40,4	7450	180	230	130	12	M 10	x	35	83	2,4	222 180 164	8190			
90	x	130	140	60	50	33,4	40,4	7900	180	220	120	12	M 10	x	35	83	2,6	225 184 168	8690			
95	x	135	145	60	50	33,4	40,4	9900	210	260	150	15	M 10	x	35	83	2,7	269 207 185	10890			
100	x	145	155	68	58	40,8	47,8	11000	220	190	110	15	M 10	x	35	83	3,7	238 199 184	12100			
110	x	155	165	68	58	40,8	47,8	12100	220	180	110	15	M 10	x	35	83	4	246 209 194	13310			
120	x	165	175	68	58	40,8	47,8	15700	260	190	120	18	M 10	x	35	83	4,3	279 231 212	17270			
130	x	180	190	77	65	45,4	52,4	20700	320	190	120	15	M 12	x	40	145	5,9	305 252 231	22770			
140	x	190	200	77	65	45,4	52,4	22500	320	180	110	15	M 12	x	40	145	6,3	312 261 241	24750			
150	x	200	210	77	65	45,4	52,4	28500	380	200	130	18	M 12	x	40	145	6,7	357 288 262	31350			

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7013.1

Baureihe/Series	d	D
RfN 7013.1	35	60

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 9

Explanations to tables: Page 9

Weitere Größen auf Anfrage

More sizes on request

■ Spansatz-Einbau · Mounting of Locking Assembly

Die Spansätze werden leicht geölt und einbaufertig angeliefert. Die Werte für T, F_{ax}, p_w und p_N gelten für Spansätze im Anlieferungszustand.

The Locking Assemblies are supplied slightly oiled and ready-to-use. The values for T, F_{ax}, pw and p_N apply to Locking Assemblies installed in the delivery condition.

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabengussbohrung / For shaft and hub bore

R_a ≤ 1,6 µm

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen

We recommend the following mounting tolerances

Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8

■ Anordnung mehrerer Spansätze RfN 7013.1

Arrangement of several Locking Assemblies RfN 7013.1

Anordnung nur von 2 Seiten möglich. Bei Verwendung mehrerer Spansätze zur Steigerung der Übertragungswerte, ist der Verspannungssystematik Rechnung zu tragen.

Arrangement only possible from 2 sides. If several Locking Assemblies are used to increase the transmission values the clamping systematization has to be considered.

■ Veränderung der Schraubenanziehdrehmomente



Change of screw tightening torques

Eine Veränderung der in der Tabelle angegebenen T_A-Werte ist nicht zulässig. / A change of the T_A-values given in the above table is not admissible.

■ Berechnung Nabenaußendurchmesser

Calculation hub outer diameter

Faktor C = 0,6 siehe Seite 83 / Factor C = 0,6 see page 83



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7014 · Einbausituation / Location
(Berechnung für andere Nabenformen in unserem Berechnungsprogramm möglich
Calculation possible for other hub forms in our calculation program)

Charakteristische Eigenschaften

Große übertragbare Umfangskräfte – durch die langen, flachen Konen können höchste Drehmomente bzw. Axialkräfte mit **einem** selbstzentrierenden Spannsatz RfN 7014 übertragen werden.

Größte Zuverlässigkeit – durch die flachen Konen und die relativ breite Bauweise (große Führungslängen) zentrieren die Spannsätze RfN 7014. Bei der Montage bleiben Spannsatz, Welle und Nabe zueinander in Position. Welle und Nabe werden nur druckbelastet, dadurch zusätzliche Sicherheit gegenüber 3-teiligen Bautypen.

Beispielanwendungen:

Schwere Riemenscheiben, Schwermaschinenbau, Kupplungen, Seilscheiben


Characteristics

Large transmittable peripheral forces – due to the long, flat cones it is possible to transmit maximum torques and axial forces with **one** self-centering Locking Assembly RfN 7014.


Maximum reliability – due to the flat cones and the relatively wide construction (large guide lengths) the Locking Assemblies RfN 7014 centre themselves. During installation the Locking Assembly, shaft and hub remain in position to one another. The shaft and hub are loaded by pressure, providing additional safety compared to 3-part versions.

Example applications:

Heavy pulleys, construction of heavy machinery, couplings, cable sheaves



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7014 · Maßzeichnung / Dimensions



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7014 · Zahnradbefestigung
Gear wheel fastening

Abmessungen Spansatz Locking Assembly dimensions				Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces		Flächenpressung Surface pressure		Spannschrauben Locking screws ISO 4762-12.9						D _N min bei/at Rp _{0,2} 200 300 400 [N/mm ²]					
d	x	D	L	L ₁	L ₃	T	F _{ax}	Welle Shaft	Nabe Hub	n _{Sc}	D _G	T _A	G _w	mm	Nm	kg	mm	Nm	
mm				mm				Nm		kN		N/mm ²							
70	x	120	74	62	56	6850	196	200	117	8	M 12	x	55	145	3,3	197	165	154	8068
80	x	130	74	62	56	11650	291	263	162	12	M 12	x	55	145	3,7	--	215	189	13813
90	x	140	74	62	56	13000	289	234	150	12	M 12	x	55	145	4	310	220	196	15505
100	x	160	94	80	74	19700	394	213	133	12	M 14	x	70	230	7,2	312	239	217	23620
110	x	170	94	80	74	26600	484	242	157	14	M 14	x	70	230	7,7	--	284	248	32045
120	x	180	94	80	74	28900	482	222	148	15	M 14	x	70	230	8,3	416	287	255	34968
130	x	190	94	80	74	31200	480	205	140	15	M 14	x	70	230	8,8	399	292	263	37903
140	x	200	94	80	74	40200	574	227	159	17	M 14	x	70	230	9,3	--	337	294	49017
150	x	210	94	80	74	42900	572	212	151	18	M 14	x	70	230	10	510	340	301	52489
160	x	230	110	94	88	64000	800	227	158	17	M 16	x	80	355	14,9	--	390	339	78558
170	x	240	110	94	88	67800	798	214	152	18	M 16	x	80	355	15,7	--	394	347	83477
180	x	250	110	94	88	83000	922	235	169	20	M 16	x	80	355	16,4	--	453	384	102483
190	x	260	110	94	88	88000	926	223	163	21	M 16	x	80	355	17,2	--	454	390	108947
200	x	270	110	94	88	105000	1050	242	179	23	M 16	x	80	355	18,8	--	524	431	130330
220	x	300	134	116	110	123000	1118	189	139	21	M 18	x	100	485	27,7	662	470	420	153404
240	x	320	134	116	110	153000	1275	198	148	24	M 18	x	100	485	29,8	--	527	463	191651
260	x	340	134	116	110	186000	1431	205	157	26	M 18	x	100	485	32	--	586	506	233920
280	x	370	156	136	130	230000	1643	192	145	24	M 20	x	120	690	46	--	606	533	290328
300	x	390	156	136	130	245000	1633	179	138	24	M 20	x	120	690	49	874	614	548	310335

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7014

Baureihe/Series	d	D
RfN 7014	120	180

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 9
Explanations to tables: Page 9

Weitere Größen auf Anfrage
More sizes on request

■ Spansatz-Einbau · Mounting of Locking Assembly

Die Werte für T, F_{ax}, p_w und p_N gelten für geölt eingebaute Spansätze.

The values for T, F_{ax}, p_w and p_N apply to Locking Assemblies installed in oiled condition.

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenoehrung / For shaft and hub bore

R_a ≤ 3,2 µm

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen

We recommend the following mounting tolerances

Welle · Shaft: k9-h9; Nabe · Hub: N9-H9

■ Anordnung mehrerer Spansätze RfN 7014

Arrangement of several Locking Assemblies RfN 7014

Es können max. 2 Spansätze unmittelbar hintereinander eingebaut werden. Hierbei verdoppeln sich die Übertragungswerte aus der Tabelle.

Max. two Locking Assemblies at most can be installed in series. In this case the transmission values of the above table are doubled.

Achtung: Zur Demontage ist ein Absatz in der Nabenoehrung oder auf der Welle konstruktiv vorzusehen (wie in Einbausituation auf S. 22 dargestellt).

Pay attention: For the removal of the Locking Assembly a step in the hub or shaft is required (see location drawing page 22).

■ Veränderung der Schraubenanziehdrehmomente

Change of screw tightening torques

Eine Reduzierung der Flächenpressung und Übertragungswerte durch verminderter Anziehen der Schrauben ist möglich. Die zulässige untere Grenze ergibt sich aus der Multiplikation der T_A-Werte nach obenstehender Tabelle mit 0,8. Die Werte von T, T_A, F_{ax}, p_w und p_N stehen in einem direkten Zusammenhang.

A reduction of the contact pressures and the transmission values by reducing the tightening torque of the screws is possible. The admissible lower limit results from the multiplication of the T_A values of the above table by 0,8. There is an approximate linear relationship between T, T_A, F_{ax}, p_w and p_N.



Charakteristische Eigenschaften

Der selbstzentrierende Präzisions-Spannsatz zur Übertragung großer Drehmomente bzw. Axialkräfte mit besonderen Anforderungen an den Rundlauf der zu verspannenden Teile, sowie für mit Biegemomenten belastete Anwendungen.

Große übertragbare Umfangskräfte – durch die langen, flachen Winkel der Konen können höchste Drehmomente bzw. Axialkräfte mit **einem** Spannsatz RfN 7015.0 übertragen werden. Bei der Montage bleiben Spannsatz, Welle und Nabe zueinander in Position, dadurch wird eine zusätzliche Sicherheit gegenüber 3-teiligen Bauarten gewährleistet. Welle und Nabe werden nur druckbelastet.

Biegemomente und Radiallasten – kombinierte Belastungen können übertragen werden (Bitte nehmen Sie Rücksprache mit unserer technischen Abteilung).

Hervorragende Zentrierfähigkeit – durch den Zentriersteg und die relativ breite Bauweise.

Beispielanwendungen:

Bandtrommeln, Brecherrotoren, Pressenantriebe

Characteristics

The self-centering precision Locking Assembly for the transmission of maximum torques and axial forces with special demands on the concentricity of the parts of the clamped, as well as for applications subjected to bending moments.


Large transmittable peripheral forces – due to the long, flat cones it is possible to transmit maximum torques and axial forces with one Locking Assembly RfN 7015.0. During installation the Locking Assembly, shaft and hub remain in position to one another. Compared to 3-part versions, thus an additional safety is provided. Shaft and hub are only compression-loaded.

Bending moment and radial loads – combined loads can be transmitted (Please contact our technical department for assistance).


Excellent centering ability – with a relatively wide design and the precentering web the RfN 7015.0 Locking Assembly has excellent centering ability.

Example applications:

Belt drums, crusher rotors, press drives



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7015.0 · Einbausituation / Location
(Berechnung für andere Nabengeometrien in unserem Berechnungsprogramm möglich
Calculation possible for other hub forms in our calculation program)



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7015.0 · Maßzeichnung / Dimensions



Hochgeschwindigkeitsaufzug mit
Spannsatz in der Antriebseinheit
Drive unit for high-speed elevator
with Locking Assembly

Abmessungen Spansatz Locking Assembly dimensions				Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces		Flächenpressung Surface pressure		Spannschrauben Locking screws ISO 4762-12.9				Dn min bei/at Rp0,2		Dn max					
								Welle Shaft	Nabe Hub	nSc	DG	T _A	Gw						
d	x	D	L	L ₁	L ₃	T	F _{ax}	p _W	p _N					200 300 400	[N/mm ²]				
mm		mm	mm	mm	mm	Nm	kN	N/mm ²				Nm	kg	mm	mm	Nm			
100	x	145	77	65	60	14244	285	198	136	10	M 12	x	55	145	4,1	287	218	198	16757
110	x	155	77	65	60	15668	285	180	127	10	M 12	x	55	145	4,4	283	225	206	18433
120	x	165	77	65	60	20511	342	198	144	12	M 12	x	55	145	4,8	354	256	230	24130
130	x	180	86	74	68	27775	427	197	142	15	M 12	x	60	145	6,5	390	280	251	32676
140	x	190	86	74	68	35894	513	220	162	18	M 12	x	60	145	7	---	327	283	42228
150	x	200	86	74	68	38458	513	205	154	18	M 12	x	60	145	7,4	---	329	289	45244
160	x	210	86	74	68	47858	598	224	171	21	M 12	x	60	145	7,8	---	380	322	56304
170	x	225	95	81	75	59620	701	222	168	18	M 14	x	65	230	10	---	399	341	70141
180	x	235	95	81	75	63127	701	210	161	18	M 14	x	65	230	10,6	---	400	347	74267
190	x	250	108	94	88	74038	779	186	141	20	M 14	x	75	230	14,3	562	394	352	87104
200	x	260	108	94	88	93522	935	211	163	24	M 14	x	75	230	15	---	461	394	110026
220	x	285	120	104	98	105616	960	189	146	18	M 16	x	90	355	19,8	693	462	408	124254
240	x	305	120	104	98	153624	1280	231	182	24	M 16	x	90	355	21,4	---	621	499	180734
260	x	325	120	104	98	173360	1334	222	178	25	M 16	x	90	355	23	---	641	523	203953
280	x	355	144	126	120	216499	1546	200	158	24	M 18	x	110	485	35,2	---	626	536	254705
300	x	375	144	126	120	241629	1611	195	156	25	M 18	x	110	485	37,4	---	652	561	284269
320	x	405	162	142	135	333337	2083	199	157	25	M 20	x	120	690	51,3	---	711	609	392161
340	x	425	162	142	135	354170	2083	187	150	25	M 20	x	120	690	54,1	---	714	623	416671
360	x	455	187	165	158	463312	2574	186	147	25	M 22	x	130	930	75,4	---	761	665	545073
380	x	475	187	165	158	489052	2574	176	141	25	M 22	x	130	930	79	1149	768	679	575355
400	x	495	187	165	158	514791	2574	167	135	25	M 22	x	130	930	82,8	1100	777	694	605637
420	x	515	187	165	158	648637	3089	191	156	30	M 22	x	130	930	86,5	---	907	777	763102
440	x	545	204	180	172	799628	3635	192	155	30	M 24	x	150	1200	110	---	954	819	940738
460	x	565	204	180	172	835974	3635	184	150	30	M 24	x	150	1200	114	---	957	832	983499
480	x	585	204	180	172	930476	3877	188	154	32	M 24	x	150	1200	119	---	1018	876	1094677
500	x	605	204	180	172	969246	3877	181	149	32	M 24	x	150	1200	123	---	1022	889	1140289
520	x	630	227	200	190	1127063	4335	173	143	30	M 27	x	160	1600	148	1547	1023	903	1325956
540	x	650	227	200	190	1170411	4335	167	139	30	M 27	x	160	1600	154	1490	1031	918	1376955
560	x	670	227	200	190	1213760	4335	161	135	30	M 27	x	160	1600	160	1451	1041	933	1427951
580	x	690	227	200	190	1257109	4335	155	131	30	M 27	x	160	1600	165	1424	1053	949	1478951
600	x	710	227	200	190	1387154	4624	160	135	32	M 27	x	160	1600	170	1555	1108	992	1631946
620	x	730	227	200	190	1433393	4624	155	132	32	M 27	x	160	1600	177	1526	1119	1008	1686345
640	x	750	227	200	190	1618347	5057	164	140	35	M 27	x	160	1600	182	1759	1199	1064	1903937
660	x	770	227	200	190	1668920	5057	159	137	35	M 27	x	160	1600	187	1713	1209	1080	1963435
680	x	790	227	200	190	1768622	5202	159	137	36	M 27	x	160	1600	193	1766	1242	1109	2080732
700	x	810	227	200	190	1820640	5202	155	134	36	M 27	x	160	1600	198	1732	1253	1125	2141930
720	x	830	227	200	190	2080732	5780	167	145	40	M 27	x	160	1600	204	---	1359	1196	2447919
740	x	850	227	200	190	2138530	5780	162	141	40	M 27	x	160	1600	209	2030	1367	1211	2515917
760	x	870	227	200	190	2196328	5780	158	138	40	M 27	x	160	1600	215	1979	1376	1226	2583915
780	x	890	227	200	190	2254126	5780	154	135	40	M 27	x	160	1600	220	1940	1386	1242	2651913
800	x	910	227	200	190	2427520	6069	158	139	42	M 27	x	160	1600	225	2086	1443	1285	2855906

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7015.0

Baureihe/Series	d	D
RfN 7015.0	440	545

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 9

Explanations to tables: Page 9

Weitere Größen auf Anfrage

More sizes on request

■ Spansatz-Einbau · Mounting of Locking Assembly

Die Werte für T, F_{ax}, p_W und p_N gelten für geölt eingebaute Spansätze. /The values for T, F_{ax}, P_W and P_N apply to Locking Assemblies installed in oiled condition.

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenohrung / For shaft and hub bore R_a ≤ 3,2 µm

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen / We recommend the following mounting tolerances Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8

■ Anordnung mehrerer Spansätze RfN 7015.0


Arrangement of several Locking Assemblies RfN 7015.0

Es können max. 2 Spansätze unmittelbar hintereinander eingebaut werden. Hierbei verdoppeln sich die Übertragungswerte aus der Tabelle.

Max. two RfN 7015.0 Locking Assemblies can be used in series, the transmissible torques and axial forces are added.

■ Veränderung der Schraubenanziehdrehmomente Change of screw tightening torques

Eine Reduzierung der Flächenpressung und Übertragungswerte durch vermindertes Anziehen der Schrauben ist möglich. Die zulässige untere Grenze ergibt sich aus der Multiplikation der T_A-Werte nach obenstehender Tabelle mit 0,5. Die Werte von T, T_A, F_{ax}, p_w und p_N stehen in einem direkten Zusammenhang. / A reduction of the contact pressures and the transmission values by reducing the tightening torque of the screws is possible. The admissible lower limit results from the multiplication of the T_A values of the above table by 0,5. There is an approximate linear relationship between T, T_A, F_{ax}, p_w and p_N.



Charakteristische Eigenschaften

Spannsatz zur Übertragung von Drehmomenten, Axialkräften und hohen Biegemomenten bei reduzierten Flächenpressungen mit besonderen Anforderungen an den Rundlauf der zu verspannenden Teile.

Besonderheiten

Durch die langen und flachen Winkel der Konen können die geforderten Belastungen mit einem Spannsatz RfN 7015.1 übertragen werden. Bei der Montage bleiben Spannsatz, Welle und Nabe zueinander in Position. Dadurch ist eine zusätzliche Sicherheit gegenüber dreiteiligen Bauarten gegeben. Welle und Nabe werden nur druckbelastet.

Biegemomente und Radiallasten – kombinierte Belastungen können übertragen werden (Bitte nehmen Sie Rücksprache mit unserer technischen Abteilung).

Hervorragende Zentrierfähigkeit – durch den Zentriersteg und die relativ breite Bauweise.

Beispielanwendungen:

Bandtrommeln, Pressenantriebe

Characteristics

Locking Assembly for transmission of torques, axial forces and high bending moments at reduced contact pressures, with special requirements to the true running of the clamped pieces.

Special features


With the long and flat angle of the cones, the required loads can be transferred with one Locking Assembly RfN 7015.1. During mounting Locking Assembly, shaft and hub remain to each other in position. Compared to three-part construction types, thus an additional safety is provided. Shaft and hub are only compression loaded.

Bending moment and radial loads – combined loads can be transmitted (Please contact our technical department for assistance).


Excellent centering ability – with a relatively wide design and the precentering web the RfN 7015.1 Locking Assembly has excellent centering ability.

Example applications:

Belt drums, gear wheels



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7015.1 · Einbausituation / Location
(Berechnung für andere Nabengeometrien in unserem Berechnungsprogramm möglich
Calculation possible for other hub forms in our calculation program)



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7015.1 · Maßzeichnung / Dimensions



Backenbrecher / Jaw crusher

Abmessungen Spansatz Locking Assembly dimensions				Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces			Flächenpressung Surface pressure		Spannschrauben Locking screws				D _N min bei/at Rp _{0,2} 200 300 400 [N/mm ²]				
d	x	D	L	L ₁	L ₃	T	F _{ax}	Welle Shaft p _W	Nabe Hub p _N	n _{Sc}	D _G	T _A	G _w	mm	Nm		
mm	mm	mm	Nm	kN	N/mm ²									mm	Nm		
100	x	145	75	65	60	6575	132	91	63	9	M 10 x 55	83	4,1	184	171	166	7736
110	x	155	75	65	60	8037	146	92	65	10	M 10 x 55	83	4,4	199	184	178	9455
120	x	165	75	65	60	10521	175	101	74	12	M 10 x 55	83	4,8	220	201	193	12377
130	x	180	84	74	68	14247	219	101	73	15	M 10 x 60	83	6,5	240	219	211	16761
140	x	190	84	74	68	15343	219	94	69	15	M 10 x 60	83	7	248	229	221	18050
150	x	200	84	74	68	17534	234	94	70	16	M 10 x 60	83	7,4	263	242	233	20629
160	x	210	84	74	68	21041	263	99	75	18	M 10 x 60	83	7,8	282	257	247	24754
170	x	225	93	81	75	27352	322	105	80	15	M 12 x 65	145	10	309	279	267	32179
180	x	235	93	81	75	30892	343	106	81	16	M 12 x 65	145	10,6	325	293	280	36344
190	x	250	106	94	88	36684	386	96	73	18	M 12 x 75	145	14,3	355	306	294	43158
200	x	260	106	94	88	42906	429	101	78	20	M 12 x 75	145	15	358	323	309	50477
220	x	285	116	104	98	49556	451	89	69	21	M 12 x 80	145	19,8	376	345	332	58301
240	x	305	116	104	98	61784	515	93	73	24	M 12 x 80	145	21,4	412	375	359	72688
260	x	325	116	104	98	75300	579	97	77	27	M 12 x 80	145	23	449	405	387	88588
280	x	355	140	126	120	115034	822	106	84	28	M 14 x 100	230	35,2	512	454	431	135334
300	x	375	140	126	120	123250	822	99	80	28	M 14 x 100	230	37,4	527	472	450	145001
320	x	405	158	142	135	179962	1125	110	87	28	M 16 x 110	355	51,3	593	522	495	211720
340	x	425	158	142	135	191209	1125	103	83	28	M 16 x 110	355	54,1	607	540	514	224952
360	x	455	183	165	158	209622	1165	84	67	24	M 18 x 140	485	75,4	598	550	529	246615
380	x	475	183	165	158	248927	1310	90	72	27	M 18 x 140	485	79	642	584	559	292855
400	x	495	183	165	158	310552	1553	101	82	32	M 18 x 140	485	82,8	706	629	598	365355
420	x	515	183	165	158	326079	1553	96	78	32	M 18 x 140	485	86,5	721	647	617	383623
440	x	545	200	180	172	372775	1694	91	74	27	M 20 x 140	690	110	742	673	644	438558
460	x	565	200	180	172	389719	1694	87	71	27	M 20 x 140	690	114	759	691	663	458493
480	x	585	200	180	172	451848	1883	93	76	30	M 20 x 140	690	119	807	728	696	531586
500	x	605	200	180	172	470675	1883	89	74	30	M 20 x 140	690	123	824	747	715	553735
520	x	630	220	200	190	522135	2008	80	66	32	M 20 x 150	690	148	827	760	732	614277
540	x	650	220	200	190	542218	2008	77	64	32	M 20 x 150	690	154	845	779	751	637903
560	x	670	220	200	190	632587	2259	84	70	36	M 20 x 150	690	160	897	818	785	744220
580	x	690	220	200	190	655180	2259	81	68	36	M 20 x 150	690	165	914	837	805	770800
600	x	710	220	200	190	677772	2259	78	66	36	M 20 x 150	690	170	932	856	824	797379
620	x	730	220	200	190	700364	2259	76	64	36	M 20 x 150	690	175	949	875	844	823958
640	x	750	220	200	190	722957	2259	73	63	36	M 20 x 150	690	180	967	894	863	850537
660	x	770	220	200	190	745549	2259	71	61	36	M 20 x 150	690	194	985	914	882	877117
680	x	790	220	200	190	768142	2259	69	59	36	M 20 x 150	690	199	1003	933	902	903696
700	x	810	220	200	190	790734	2259	67	58	36	M 20 x 150	690	205	1021	952	922	930275
720	x	830	220	200	190	813326	2259	65	57	36	M 20 x 150	690	210	1039	971	941	956855
740	x	850	220	200	190	835919	2259	64	55	36	M 20 x 150	690	216	1058	991	961	983434
760	x	870	220	200	190	858511	2259	62	54	36	M 20 x 150	690	221	1076	1010	980	1010013
780	x	890	220	200	190	881104	2259	60	53	36	M 20 x 150	690	227	1095	1029	1000	1036593
800	x	910	220	200	190	903696	2259	59	52	36	M 20 x 150	690	232	1114	1049	1020	1063172

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7015.1

Baureihe/Series	d	D
RfN 7015.1	140	190

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 9
Explanations to tables: Page 9

Weitere Größen auf Anfrage
More sizes on request

■ Spansatz-Einbau · Mounting of Locking Assembly

Die Werte für T, F_{ax}, p_W und p_N gelten für geölt eingebaute Spansätze. / The values for T, F_{ax}, p_W and p_N apply to Locking Assemblies installed in oiled condition.

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenhöhlung / For shaft and hub bore R_a ≤ 3,2 µm

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen / We recommend the following mounting tolerances **Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8**

■ Anordnung mehrerer Spansätze RfN 7015.1

Arrangement of several Locking Assemblies RfN 7015.1

Es können max. 2 Spansätze unmittelbar hintereinander eingebaut werden. Hierbei verdoppeln sich die Übertragungswerte aus der Tabelle.

Max. two RfN 7015.1 Locking Assemblies can be used in series, the transmissible torques and axial forces are added.

■ Veränderung der Schraubenanziehdrehmomente Change of screw tightening torques

Eine weitere Reduzierung der Flächenpressung und Übertragungswerte durch verminderter Anziehen der Schrauben ist möglich. Die zulässige untere Grenze ergibt sich aus der Multiplikation der T_A-Werte nach obenstehender Tabelle mit 0,5.

Die Werte von T, T_A, F_{ax}, p_W und p_N stehen in einem direkten Zusammenhang. / A reduction of the contact pressures and the transmission values by reducing the tightening torque of the screws is possible. The admissible lower limit results from the multiplication of the T_A values of the above table by 0,5. There is an approximate linear relationship between T, T_A, F_{ax}, p_W and p_N.



Charakteristische Eigenschaften

Der selbstzentrierende Präzisions-Spannsatz zur Übertragung von Drehmomenten, Axialkräften und speziell für die Übertragung von Biegemomenten optimiert, mit besonderen Anforderungen an den Rundlauf der zu verspannenden Teile.

Besonderheiten

Durch die langen und flachen Konen können die geforderten Belastungen mit einem Spannsatz RfN 7515 übertragen werden. Bei der Montage verschieben sich Spannsatz und Nabe geringfügig axial.

Biegemomente und Radiallasten – kombinierte Belastungen

 können übertragen werden (Bitte nehmen Sie Rücksprache mit unserer technischen Abteilung).

Hervorragende Zentrierfähigkeit – durch die relativ breite Bauweise.

Beispielanwendungen:

Bandtrommeln, Pressenantriebe

Characteristics

The self-centering precision Locking Assembly for transmission of torques, axial forces and special optimised for the transmission of bending moments, with special requirements to the true running of the clamped pieces.

Special features


Through the long and flat cones one Locking Assembly RfN 7515 can transmit torques and axial forces and bending loads. During mounting occurs a slight axial movement from Locking Assembly and hub.

Bending moment and radial loads – combined loads can be transmitted (Please contact our technical department for assistance).


Excellent centering ability – with a relatively wide design.

Example applications:

Belt drums, gear wheels



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7515 · Einbausituation / Location
Nabenberechnung siehe Seite 82-83 / Calculation of hubs see on Page 82-83
(Berechnung für andere Nabengrößen in unserem Berechnungsprogramm möglich
Calculation possible for other hub forms in our calculation program)



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7515 · Maßzeichnung / Dimensions



Versandfertige Bandtrommeln mit Spannsätzen
Ready-for-shipping conveyor pulleys with Locking Assemblies

Abmessungen Spannsatz Locking Assembly dimensions				Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces		Flächenpressung Surface pressure		Spannschrauben Locking screws				D _N min bei/at Rp _{0,2} 200 300 400						
d	x	D	L	L ₁	L ₃	T	F _{ax}	Welle Shaft pw	Nabe Hub p _N	n _{Sc}	ISO 4762-12.9	T _A	G _w	[N/mm ²]				
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN	N/mm ²				Nm	kg	mm				
60	x	95	58	50	42	4299	143	196	118	9	M 8	x	40	41	1,5	138	122	115
70	x	110	70	60	50	7280	208	197	125	8	M 10	x	50	83	2,7	164	143	134
80	x	120	70	60	50	10399	260	216	144	10	M 10	x	50	83	2,7	191	162	150
90	x	130	70	60	50	12869	286	211	146	11	M 10	x	50	83	2,9	209	177	163
100	x	145	82	70	60	18881	378	209	144	10	M 12	x	60	145	4,3	231	196	182
110	x	155	82	70	60	20769	378	190	135	10	M 12	x	60	145	4,7	239	205	191
120	x	165	82	70	60	24923	415	191	139	11	M 12	x	60	145	5,0	258	221	205
130	x	180	91	79	65	34364	529	207	150	14	M 12	x	70	145	6,6	293	246	227
140	x	190	91	79	65	39651	566	206	152	15	M 12	x	70	145	7,0	312	261	241
150	x	200	91	79	65	42483	566	193	144	15	M 12	x	70	145	7,1	319	270	250
160	x	210	91	79	65	48336	604	193	147	16	M 12	x	70	145	7,9	338	285	264
170	x	225	106	92	78	65790	774	195	147	15	M 14	x	80	230	11,1	362	306	283
180	x	235	106	92	78	69660	774	184	141	15	M 14	x	80	230	11,6	370	315	292
190	x	250	116	102	88	78432	826	165	125	16	M 14	x	80	230	14,8	372	324	303
200	x	260	116	102	88	92880	929	176	135	18	M 14	x	80	230	15,4	401	344	320
220	x	285	126	110	96	116459	1059	173	133	15	M 16	x	90	355	19,7	350	375	436
240	x	305	124	108	96	169394	1412	211	166	20	M 16	x	90	355	21,2	528	432	394
260	x	325	127	111	96	183510	1412	176	141	20	M 16	x	90	355	22,9	510	435	404
280	x	355	131	111	96	230199	1644	205	162	15	M 20	x	90	690	28,9	604	497	456
300	x	375	131	111	96	263085	1754	204	163	16	M 20	x	90	690	30,6	642	527	482
320	x	405	156	136	124	350780	2192	189	150	20	M 20	x	110	690	46,3	658	552	510
340	x	425	156	136	124	372704	2192	178	143	20	M 20	x	110	690	48,9	672	571	529
360	x	455	175	155	140	487557	2709	174	137	20	M 22	x	130	930	67,5	706	604	562
380	x	475	175	155	140	514644	2709	164	132	20	M 22	x	130	930	69,5	722	623	581
400	x	495	175	155	140	595903	2980	172	139	22	M 22	x	130	930	72,7	772	659	612
420	x	515	175	155	140	682580	3250	179	146	24	M 22	x	130	930	75,9	824	696	644
440	x	535	175	155	140	715084	3250	170	140	24	M 22	x	130	930	79,2	839	715	663
460	x	555	175	155	140	747588	3250	163	135	24	M 22	x	130	930	83,0	854	733	683
480	x	575	175	155	140	812595	3386	163	136	25	M 22	x	130	930	86,0	887	761	708
500	x	595	175	155	140	846453	3386	156	131	25	M 22	x	130	930	90,0	903	779	727
520	x	615	175	155	140	985949	3792	168	142	28	M 22	x	130	930	93,0	971	825	765
540	x	635	175	155	140	1023870	3792	162	138	28	M 22	x	130	930	96,0	986	844	784
560	x	655	175	155	140	1137633	4063	167	143	30	M 22	x	130	930	98,7	1037	880	816
580	x	675	175	155	140	1178263	4063	162	139	30	M 22	x	130	930	102,0	1053	899	835
600	x	695	175	155	140	1218893	4063	156	135	30	M 22	x	130	930	108,0	1068	917	854
620	x	715	175	155	140	1259522	4063	151	131	30	M 22	x	130	930	112,0	1084	936	874
640	x	735	175	155	140	1300152	4063	146	128	30	M 22	x	130	930	112,0	1101	955	893

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7515

Baureihe/Series	d	D
RfN 7515	180	235

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 9

Explanations to tables: Page 9

Weitere Größen auf Anfrage

More sizes on request

■ Spannsatz-Einbau · Mounting of Locking Assembly

Die Werte für T, F_{ax}, pw und p_N gelten für geölt eingebaute Spannsätze. / The values for T, F_{ax}, pw and p_N apply to Locking Assemblies installed in oiled condition.

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle / For shaft **R_a ≤ 1,6 µm**
Für Nabenoberfläche / For hub bore **R_a ≤ 3,2 µm**

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen / We recommend the following mounting tolerances **Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8**

■ Berechnung Nabenaußendurchmesser

Calculation hub outer diameter

Faktor C = 0,6 siehe Seite 83 / Factor C = 0,6 see page 83

■ Veränderung der Schraubenanziehdrehmomente

Change of screw tightening torques

Eine Reduzierung der Flächenpressung und Übertragungswerte durch verminderteres Anziehen der Schrauben ist möglich. Die zulässige untere Grenze ergibt sich aus der Multiplikation der T_A-Werte nach obenstehender Tabelle mit 0,5. Die Werte von T, T_A, F_{ax}, pw und p_N stehen in einem direkten Zusammenhang.
A reduction of the contact pressures and the transmission values by reducing the tightening torque of the screws is possible. The admissible lower limit results from the multiplication of the T_A values of the above table by 0,5. There is an approximate linear relationship between T, T_A, F_{ax}, pw and p_N.

Charakteristische Eigenschaften

- Einfach zu verbinden und zu lösen – kein Festfressen auf der Welle
- Perfekt für spielfreie Verbindungen
- Ausgezeichnete Konzentrität und Rundlauf
- Eine einzelne Sicherungsmutter für schnelle Installation und Einstellungen
- Minimaler Außendurchmesser für die Montage dünnwandiger Bauteile
- Für den Einsatz mit genuteten und nutlosen Wellen geeignet
- Geringes Gewicht, niedriges Massenträgheitsmoment

Characteristics

- *Easy to connect and to release – no seizures along the shaft*
- *Perfect for engaged connections*
- *Excellent concentricity and radial run*
- *Single locking nut for quick installation and settings*
- *Minimal external diameter for assembling thin-walled components*
- *Suitable for grooveless and keyless shafts*
- *Lightweight, low mass moment of inertia*


RINGFEDER® Locking Assemblies with central lock nut




RfN 7070




RfN 7075




RfN 7085




RfN 7090



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7070
Einbausituation / Location



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7070
Maßzeichnung / Dimensions



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7070
Maßzeichnung / Dimensions

Abmessungen Spansatz <i>Locking Assembly dimensions</i>					Schlüsselweite <i>Wrench size</i>	Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte <i>Transmissible torques or axial forces</i>		Flächenpressung <i>Surface pressure</i>	Spannmutter <i>Locking nut</i>		
d	x	D	L	L ₁	L ₃	SW	T	F _{ax}	p _N	T _A	G _w
mm		mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN	N/mm ²	Nm	kg
5	x	16	19	16	9,5	13	10	4	110	18	0,014
6	x	16	19	16	9,5	13	13	4,3	110	18	0,013
7	x	20	22	19	11	16	13	3,7	65	20	0,028
8	x	20	22	19	11	16	15	3,75	65	20	0,027
9	x	20	22	19	11	16	18	4	65	20	0,026
10	x	23	25,5	20,5	12,5	19	23	4,6	55	25	0,042
11	x	23	25,5	20,5	12,5	19	25	4,5	55	25	0,041
12	x	23	25,5	20,5	12,5	19	28	4,6	55	25	0,04
14	x	26	28,5	23,5	16	22	46	6,6	64	50	0,056
15	x	26	28,5	23,5	16	22	49	6,59	64	50	0,055
16	x	26	28,5	23,5	16	22	52	6,5	64	50	0,054

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7070

Baureihe/Series	d	D
RfN 7070	10	23

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenoberfläche / For shaft and hub bore
 $R_a \leq 1,6 \mu\text{m}$

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen
We recommend the following mounting tolerances
 Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8

Erläuterungen zu Tabellen

Grundabmessungen im ungespannten Zustand

d = Innendurchmesser

D = Außendurchmesser

L = Einbaulänge maximal

L₁ = Einbaulänge ohne Spannmutter

L₃ = Ringbreite

SW = Schlüsselweite

T = Übertragbares Drehmoment bei angegebenem T_A

F_{ax} = Übertragbare Axialkraft

p_N = Flächenpressung auf der Nabe bei angegebenem T_A

T_A = Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter

G_w = Gewicht

Explanations to tables

Basic dimensions when screws are not tightened

d = Inner diameter

D = Outer diameter

L = Overall length

L₁ = Installation length without clamping nut

L₃ = Width of ring

SW = Wrench size


T = Transmissible torque at given T_A

F_{ax} = Transmissible axial force


p_N = Surface pressure on hub at given T_A

T_A = Max. tightened torque of the clamping nut


G_w = Weight



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7075
Einbausituation / Location



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7075
Maßzeichnung / Dimensions



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7075
Maßzeichnung / Dimensions

Abmessungen Spansatz <i>Locking Assembly dimensions</i>						Schlüsselweite <i>Wrench size</i>		Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte <i>Transmissible torques or axial forces</i>	Flächenpressung <i>Surface pressure</i>	Spannmutter <i>Locking nut</i>	
d	x	D	L	L ₁	L ₈	SW	e	T	p _N	T _A	G _w
			mm	mm	mm	mm	mm		Nm	N/mm ²	
17	x	32	33	21	11	30	33,5	174	100	110	0,2
18	x	32	33	21	11	30	33,5	198	92	110	0,19
19	x	32	33	21	11	30	33,5	223	85	110	0,19
20	x	35	35	23	11	32	35,7	258	82	150	0,27
22	x	35	35	23	11	32	35,7	293	80	150	0,25
24	x	38	35	23	11	36	40	330	87	185	0,33
25	x	38	35	23	11	36	40	368	94	185	0,3
28	x	45	37	25	11	46	51,3	459	101	300	0,36
30	x	45	37	25	11	46	51,3	550	108	300	0,34
32	x	50	41	28	12	50	55,8	616	100	265	0,37
35	x	50	41	28	12	50	55,8	681	91	265	0,35

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7075

Baureihe/Series	d	D
RfN 7075	24	38

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenhöhlung / For shaft and hub bore
 $R_a \leq 1,6 \mu\text{m}$

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen
We recommend the following mounting tolerances
 Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8

Erläuterungen zu Tabellen

Grundabmessungen im ungespannten Zustand

d = Innendurchmesser

D = Außendurchmesser

L = Einbaulänge maximal

L₁ = Einbaulänge ohne Spannmutter

L₈ = Länge Überhang

SW = Schlüsselweite

e = Eckenmaß

T = Übertragbares Drehmoment bei angegebenem T_A

p_N = Flächenpressung auf der Nabe bei angegebenem T_A

T_A = Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter

G_w = Gewicht

Explanations to tables

Basic dimensions when screws are not tightened

d = Inner diameter

D = Outer diameter

L = Overall length

L₁ = Installation length without clamping nut

L₈ = Overhang length

SW = Wrench size



e = Width across corners

T = Transmissible torque at given T_A


p_N = Surface pressure on hub at given T_A

T_A = Max. tightened torque of the clamping nut


G_w = Weight



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7085
Einbausituation / Location



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7085
Maßzeichnung / Dimensions



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7085
Maßzeichnung / Dimensions

Abmessungen Spannsatz <i>Locking Assembly dimensions</i>				Schlüsselweite <i>Wrench size</i>	Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte <i>Transmissible torques or axial forces</i>		F _{ax}	Flächenpressung <i>Surface Pressure</i>		Spannmutter <i>Locking nut</i>	
d	x	D	L	I ₃	SW	T		Welle Shaft	Nabe Hub	T _A	G _w
mm			mm			Nm	kN	N/mm ²		Nm	kg
5	x	12	19	9	14	10	4	p _W	119	10	0,016
6	x	12	19	9	14	12	4	p _N	119	10	0,015
7	x	14	22	11	16	20	5,8	p _W	121	17	0,023
8	x	14	22	11	16	23	5,8	p _N	121	17	0,021
9	x	18	24	12	22	43	9,7	p _W	144	35	0,047
10	x	18	24	12	22	48	9,7	p _N	144	35	0,044
11	x	20	24	12	22	59	10,8	p _W	145	44	0,047
12	x	20	24	12	22	65	10,8	p _N	145	44	0,044
14	x	24	28	15	27	93	13,3	p _W	118	65	0,076
15	x	24	28	15	27	99	13,3	p _N	118	65	0,072
16	x	24	28	15	27	106	13,3	p _W	118	65	0,067
17	x	26	34	16	32	163	19,2	p _N	148	110	0,122
18	x	30	36	17	36	223	24,8	p _W	155	160	0,176
19	x	30	36	17	36	235	24,8	p _N	155	160	0,169
20	x	30	36	17	36	248	24,8	p _W	155	160	0,162
22	x	38	41	20	46	349	31,7	p _N	134	250	0,338
24	x	38	41	20	46	381	31,7	p _W	134	250	0,315
25	x	38	41	20	46	397	31,7	p _N	134	250	0,304
28	x	42	44	23	50	565	40,3	p _W	134	355	0,37
30	x	42	44	23	50	605	40,3	p _N	134	355	0,345
32	x	50	51	28	55	764	47,7	p _W	112	490	0,552
35	x	50	51	28	55	836	47,7	p _N	112	490	0,495
38	x	58	58	32	65	1140	60,2	p _W	116	700	0,851
40	x	58	58	32	65	1200	60,2	p _N	116	700	0,801
42	x	60	63	37	65	1250	59,6	p _W	94	740	0,841
45	x	60	63	37	65	1340	59,6	p _N	94	740	0,741

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7085

Baureihe/Series	d	D
RfN 7085	24	38

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabengrubung / For shaft and hub bore

R_a ≤ 1,6 µm

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen

We recommend the following mounting tolerances

Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8

Erläuterungen zu Tabellen


Grundabmessungen im ungespannten Zustand

- d = Innendurchmesser
- D = Außendurchmesser
- L = Einbaulänge maximal
- I₃ = Klemmlänge
- SW = Schlüsselweite
- T = Übertragbares Drehmoment bei angegebenem T_A
- F_{ax} = Übertragbare Axialkraft
- p_W = Flächenpressung auf der Welle bei angegebenem T_A
- p_N = Flächenpressung auf der Nabe bei angegebenem T_A
- T_A = Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter
- G_w = Gewicht


Explanations to tables

Basic dimensions when screws are not tightened


- d = Inner diameter
- D = Outer diameter
- L = Overall length
- I₃ = Clamping length
- SW = Wrench size
- T = Transmissible torque at given T_A
- F_{ax} = Transmissible axial force
- p_W = Surface pressure on shaft at given T_A
- p_N = Surface pressure on hub at given T_A
- T_A = Max. tightened torque of the locking nut
- G_w = Weight




**ROSTFREI
STAINLESS STEEL**



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7090
Einbausituation / Location



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7090
Maßzeichnung / Dimensions



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7090
Maßzeichnung / Dimensions

Abmessungen Spansatz <i>Locking Assembly dimensions</i>				Schlüsselweite <i>Wrench size</i>	Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte <i>Transmissible torques or axial forces</i>	Spannmutter <i>Locking nut</i>			
d	x	D	L	L ₁	SW	T	T _A	Gw	
			mm		mm	mm	Nm	Nm	kg
4	x	8	15	12,5	8	3	4	0,004	
5	x	10	15	12,5	10	4	5	0,007	
6	x	10	15	12,5	10	7	8	0,006	
6,35	x	10	15	12,5	10	7	8	0,005	
7	x	12	15	12	12	8	9	0,006	
8	x	14	22	19	17	14	15	0,017	
9	x	14	22	19	17	14	15	0,015	
9,52	x	14	22	19	17	14	15	0,013	
10	x	17	22	18,5	19	18	19	0,029	
11	x	17	22	18,5	19	18	19	0,028	
12	x	17	22	18,5	19	18	19	0,026	
14	x	20	28	23	22	24	25	0,035	
15	x	20	28	23	22	24	25	0,036	
15,88	x	23	28	23	27	26	27	0,048	
16	x	23	28	23	27	26	27	0,05	
17	x	23	28	23	27	26	27	0,045	
19	x	25	28	23	27	29	30	0,047	
20	x	28	28	23	30	31	32	0,067	

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7090

Baureihe/Series	d	D
RfN 7090	16	23

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenoberfläche / For shaft and hub bore
 $R_a \leq 1,6 \mu\text{m}$

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen
We recommend the following mounting tolerances
 Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8

Erläuterungen zu Tabellen

Grundabmessungen im ungespannten Zustand

d = Innendurchmesser

D = Außendurchmesser

L = Einbaulänge maximal

L₁ = Einbaulänge ohne Spannmutter

SW = Schlüsselweite

T = Übertragbares Drehmoment bei angegebenem T_A

T_A = Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter

Gw = Gewicht

Explanations to tables

Basic dimensions when screws are not tightened

d = Inner diameter

D = Outer diameter

L = Overall length

L₁ = Installation length without clamping nut

SW = Wrench size

T = Transmissible torque at given T_A

T_A = Max. tightened torque of the locking nut

Gw = Weight

RINGFEDER® Spannsätze für Biegemomente



RINGFEDER® Locking Assemblies for Bending Moments



RfN 7012




RfN 7012.2



RfN 7015.0



RfN 7015.1



RfN 7515

Charakteristische Eigenschaften

Eine der anspruchsvollsten Herausforderungen an unser Leistungsversprechen ist das Anwendungsgebiet der Bandtrommeln. Die extremen Belastungen, denen solche Bauteile ausgesetzt sind, insbesondere die hohen Biegemomente, ihre gleichzeitig unabdingbare Zuverlässigkeit und eine möglichst lange Lebensdauer erfordern höchstes Ingenieurs-Know-how. Unser internationales Entwicklerteam, das bereits mit den Produkten RfN 7012 und RfN 7012.2 und RfN 7015.0 und RfN 7015.1 Benchmarks für Qualitäts-Spannsätze geschaffen hat, setzt hier einen weiteren Meilenstein.

Die Neuentwicklung des Spannsatzes RfN 7515 setzt mit seinem Qualitäts-, Leistungs- und Preisangebot einen neuen Maßstab in diesem Segment.

Qualität bedeutet: Hochwertige Materialien und Werkstoffoberflächen und präziseste Verarbeitung gewährleisten einen nachhaltigen Produkteinsatz.

Leistung bedeutet: Zuverlässigkeit und Langlebigkeit: Minimierung von Maschinenstillständen und Maximierung der Lebensdauer.

Preis bedeutet: Nicht nur das newest, sondern auch das günstigste RINGFEDER® Spannsatz Produkt bei gewohnt bester Performance.

Characteristics

One of the most demanding challenges of our promise of performance is the conveyor pulley application field. The extreme loads which such components are subject to, especially the high bending moment, coupled with the simultaneous indispensable reliability and longest possible service life, require the highest of engineering know-how. Our international development team, which has already set benchmarks in quality Locking Assemblies for the RfN 7012, RfN 7012.2, RfN 7015.0 and RfN 7015.1 products, is here setting a further milestone.

The new development of the RfN 7515 Locking Assembly has set a new benchmark in this segment with its quality, performance and price range.

Quality means: High-quality materials and material services and the most precise workmanship, guarantee sustainable product usage.

Performance means: Reliability and long service life means: minimization of machine downtime and maximization of service life.

Price means: Not just the newest, but also the most economical RINGFEDER® Locking Assembly product at the high level of performance you are used to.

RINGFEDER® Locking Assemblies for Bending Moments

Erläuterungen zu Tabellen


Grundabmessungen im ungespannten Zustand

d	= Innendurchmesser
D	= Außendurchmesser
L	= Einbaulänge maximal
L_1	= Einbaulänge mind. ohne Schrauben
L_3	= Ringbreite
n_{Sc}	= Anzahl der Schrauben
D_G	= Gewinde
$T_{Ared.}$	= Reduziertes Schraubenanzugs- moment bei Biegebelastung
T	= Übertragbares Drehmoment bei angegebenem T_A
p_w	= Flächenpressung auf der Welle bei angegebenem T_A
p_N	= Flächenpressung auf der Nabe bei angegebenem T_A
$M_{bmax.}$	= Maximal zulässiges Biegemoment bei angegebenem T_A
$T_{res. bei M_{bmax.}}$	= Resultierendes Drehmoment bei max. Biegemoment und vorge- gebenem Schraubenanzugsmoment
$p_{Wmax. bei M_{bmax.}}$	= Max. Flächenpressung auf der Welle bei max. Biegemoment
$p_{Nmax. bei M_{bmax.}}$	= Max. Flächenpressung auf der Nabe bei max. Biegemoment
$p_{Wmin. bei M_{bmax.}}$	= Min. Flächenpressung auf der Welle bei max. Biegemoment
$p_{Nmin. bei M_{bmax.}}$	= Min. Flächenpressung auf der Nabe bei max. Biegemoment
$F_{ax} bei M_{bmax.}$	= Übertragbare Axialkraft bei max. Biegemoment
$D_N \text{ min bei } Rp_{0,2}$ 250/350/450	= Min. Nabenaußendurchm. abhängig von angegebener Nabenstreckgrenze $Rp_{0,2}$ und ggf. dem Biegemomentanteil
N/mm^2 und $M_{bmax.}$	
G_w	= Gewicht

Explanations to tables

Basic dimensions when screws are not tightened

d	= Inner diameter
D	= Outer diameter
L	= Overall length
L_1	= Overall length without screws
L_3	= Width of ring
n_{Sc}	= Quantity of screws
D_G	= Thread
$T_{Ared.}$	= Reduced tightened torque of the screws under bending load
T	= Transmissible torque at given T_A
p_w	= Surface pressure on shaft at given T_A
p_N	= Surface pressure on hub at given T_A
$M_{bmax.}$	= Max. bending moment under the specified T_A
$T_{res. at M_{bmax.}}$	= Remaining transmissible torque at indicated M_{bmax} and specified torque
$p_{Wmax. at M_{bmax.}}$	= Max. surface pressure on shaft at max. bending moment
$p_{Nmax. at M_{bmax.}}$	= Max. surface pressure on hub at max. bending moment
$p_{Wmin. at M_{bmax.}}$	= Min. surface pressure on shaft at max. bending moment
$p_{Nmin. at M_{bmax.}}$	= Min. surface pressure on hub at max. bending moment
$F_{ax} at M_{bmax.}$	= Transmissible axial force at max. bending moment
$D_N \text{ min at } Rp_{0,2}$ 250/350/450	= Min. hub outer diameter depending of the given hub yield point $Rp_{0,2}$ and part of bending moment
N/mm^2 and $M_{bmax.}$	
G_w	= Weight



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7012 · Maßzeichnung / Dimensions

Anwendung in Bandtrommeln

Bei Bandtrommeln oder ähnlichen Anwendungen erweist sich das Biegemoment als Hauptbelastung für eine Welle-Nabe-Verbindung. Zu hohe Biegemomente führen zu einer Überbeanspruchung im Stegbereich zwischen den Bohrungen des nicht selbstzentrierenden Spannsatzes.

Bei Auftreten von überlagernden Belastungen (z.B. Biegemoment und Torsionsmoment) müssen Schraubenanziehdrehmomente ggf. reduziert werden. Um den Einfluß von Biegemomenten auf die Spannverbindung zu begrenzen, berücksichtigen wir im Rahmen der Auslegung von Bandtrommeln die folgenden zwei Kriterien:

- a) Die maximale Durchbiegung der Welle darf ein Biegeverhältnis $f_m < 1/2000 \cdot L$ (Distanz zwischen den Lagern) nicht überschreiten.
- b) Die zulässigen Biegemomente gemäß der folgenden Tabellen.

Typical belt drum application

The bending moment acting on the hub/shaft connection is the main load to evaluate in a belt drum or similar application. Excessive bending moments can cause overstress in the webs between the screw holes in the not self-centering Locking Assembly.

In the case of additional loads (bending moments/radial loads) screw tightening torques may have to be reduced. To limit the influence of the bending load on the locking assembly connection we use the two following criteria during the belt drum design process:

- a) Shaft deflection from the bending moments may only have a maximum deflection $f_m < 1/2000 \cdot L$ (bearing centre distance).
- b) The permissible bending load values as shown in the following tables.

RINGFEDER® Locking Assemblies for Bending Moments

Abmessungen Spansatz Locking Assembly dimensions				Spannschrauben Locking screws ISO 4762-12.9						Tres bei at	PWmax bei at	Pnmax bei at	PWmin bei at	Pnmin bei at	Fax bei at	Dn min bei/at Rp0,2 250 350 450 [N/mm²]		
d x D	L	L ₁	L ₃	n _{Sc}	D _G	T _{Ared.}	T	p _w	p _N	M _b max.	F _{ax}		Gw					
mm	mm	mm	mm			Nm	Nm	N/mm ²	Nm		N/mm ²		kN		kg			
100 x 145	47	33	26	14	M12 x 30	125	9591	196	135	7210	6325	331	228	60	41	126	---	317 255 2,01
110 x 155	47	33	26	14	M12 x 30	125	10488	177	126	7840	6966	311	221	43	30	127	---	326 266 2,15
120 x 165	47	33	26	16	M12 x 30	125	13004	184	134	8960	9425	325	236	44	32	157	---	375 296 2,35
130 x 180	52	38	34	20	M12 x 35	125	17522	162	117	11310	13383	285	206	38	28	206	---	355 296 3,51
140 x 190	52	38	34	22	M12 x 35	125	20661	164	121	10160	17991	268	197	61	45	257	---	360 305 3,85
150 x 200	52	38	34	24	M12 x 35	125	24046	167	125	9020	22290	252	189	81	61	297	---	367 314 4,07
160 x 210	52	38	34	26	M12 x 35	125	27674	169	129	7870	26532	239	182	99	75	332	---	374 323 4,3
170 x 225	60	44	38	22	M14 x 40	190	32486	157	119	21570	24292	291	220	22	17	286	---	473 385 5,78
180 x 235	60	44	38	24	M14 x 40	190	37391	161	123	18960	32227	273	209	49	38	358	---	469 390 6,05
190 x 250	68	52	46	28	M14 x 45	190	45890	147	111	24070	39071	242	184	51	39	411	---	449 387 8,25
200 x 260	68	52	46	30	M14 x 45	190	51590	149	114	21150	47056	228	176	69	53	471	623	453 394 8,65
220 x 285	74	56	50	26	M16 x 50	295	66374	146	112	32670	57777	242	187	49	38	525	---	518 444 11,22
240 x 305	74	56	50	30	M16 x 50	295	83094	153	120	20330	80569	208	164	98	77	671	669	508 448 12,2
260 x 325	74	56	50	34	M16 x 50	295	101512	159	127	16810	100111	201	161	117	94	770	700	536 474 13,2
280 x 355	86,5	66	60	32	M18 x 60	405	124233	140	111	38440	118136	204	161	76	60	844	764	585 517 19,2
300 x 375	86,5	66	60	36	M18 x 60	405	149101	146	117	24820	147020	185	148	108	86	980	742	590 529 20,5
320 x 405	100,5	78	72	36	M20 x 70	580	207104	149	118	37220	203732	188	148	110	87	1273	803	638 571 29,6
340 x 425	100,5	78	72	36	M20 x 70	580	219216	140	112	57920	211426	196	157	83	66	1244	891	690 613 31,1
360 x 455	116	90	84	36	M22 x 80	780	282418	138	109	74630	272379	189	150	86	68	1513	910	720 644 42,2
380 x 475	116	90	84	36	M22 x 80	780	297102	130	104	87000	284078	187	150	73	58	1495	949	751 672 44
400 x 495	116	90	84	36	M22 x 80	780	311738	123	99	150460	273024	217	175	29	23	1365	1183	860 748 46
420 x 515	116	90	84	40	M22 x 80	780	362587	130	106	93580	350303	186	151	74	60	1668	1039	819 732 50
440 x 545	130	102	96	40	M24 x 90	1000	442836	126	102	113140	428139	176	142	76	62	1946	1041	840 757 64,6
460 x 565	130	102	96	40	M24 x 90	1000	461680	121	98	177330	426266	195	159	46	37	1853	1200	924 819 67,4
480 x 585	130	102	96	42	M24 x 90	1000	504497	121	99	168140	475653	189	155	53	43	1982	1209	943 839 71
500 x 605	130	102	96	44	M24 x 90	1000	549139	121	100	158960	525629	183	151	60	49	2103	1221	962 859 72,6
520 x 630	130	102	96	45	M24 x 90	1000	582655	119	98	194480	549239	192	158	46	38	2112	1330	1027 911 80
540 x 650	130	102	96	45	M24 x 90	1000	603639	114	95	258670	545408	207	172	21	18	2020	1516	1115 974 82
560 x 670	130	102	96	48	M24 x 90	1000	666213	117	98	212800	631313	191	160	44	36	2255	1429	1098 972 85
580 x 690	130	102	96	50	M24 x 90	1000	717182	118	99	203610	687672	186	156	50	42	2371	1438	1117 992 88
600 x 710	130	102	96	50	M24 x 90	1000	740342	114	96	267800	690210	200	169	27	23	2301	1619	1204 1055 91
620 x 730	130	102	96	52	M24 x 90	1000	793992	114	97	258610	750696	195	166	33	28	2422	1622	1222 1075 93
640 x 750	130	102	96	54	M24 x 90	1000	849441	115	98	249429	811994	190	162	39	33	2537	1628	1240 1095 96
660 x 770	130	102	96	56	M24 x 90	1000	906684	115	99	240240	874277	186	159	44	38	2649	1635	1259 1115 99
680 x 790	130	102	96	56	M24 x 90	1000	932418	111	96	304420	881324	198	171	25	21	2592	1821	1347 1179 102

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenbohrung /For shaft and hub bore $R_a \leq 3,2 \mu\text{m}$

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen
We recommend the following mounting tolerances

Welle/Shafth9; Nabe/Hub H9

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 43

Explanations to tables: Page 43

Fortsetzung s. nächste Seite

To continue see next page

HINWEIS! Die Werte zu den Wellen- und Nabendruckspannungen sind mit den in den Tabellen angegebenen Schraubenanzugsdrehmomenten errechnet.

Bei Erhöhung bzw. Verminderung des Schraubenanziehdrehmomentes ergeben sich andere Berechnungswerte! Die bei M_b angegebenen Pressungen sind teilweise sehr niedrig. Ein Einsatz in diesen Grenzbereichen kann deshalb zu erhöhter Reibkorrosion führen! Weitere Auswahlmöglichkeiten mit reduziertem Biegemoment (M_b 20% - M_b 80%) finden Sie auf unserer Webseite.

Remark! The values of the shaft- and hub pressures have been calculated with the screw tightening shown in the tables. Reduction of the screw tightening torque results in different calculation values! The specified pressures at M_b are sometimes very low. An operation near these limit values may therefore lead to increased fretting corrosion! More options with reduced bending moments (M_b 20% - M_b 80%) can be found on our website.




Besondere Oberflächen bei RINGFEDER® Premium Produkten

Alle Premium Produkte werden serienmäßig nach einem speziellen für uns entwickelten Verfahren gleitgeschliffen. Durch dieses besondere Qualitätsmerkmal wird für alle Kontaktflächen des Spannsatzes ein gleichbleibender, reproduzierbarer Reibwert erreicht.

Special surfaces for RINGFEDER® premium products

All premium products are smooth-ground as standard using a process specially developed for us. Account to this special quality feature, a consistent reproducible coefficient of friction is achieved for all Locking Assembly contact surfaces.



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7012 · Maßzeichnung / Dimensions



Rauheitsmessung / Surface roughness measurement

RINGFEDER® Locking Assemblies for Bending Moments

Abmessungen Spansatz Locking Assembly dimensions				Spannschrauben Locking screws ISO 4762-12.9							T _{res} bei at	P _{Wmax} bei at	P _{Nmax} bei at	P _{Wmin} bei at	P _{Nmin} bei at	F _{ax} bei at	D _N min bei/at R _{P0,2} 250 350 450 [N/mm ²]	G _w
d x D	L	L ₁	L ₃	n _{Sc}	D _G	T _{Ared.}	T	P _W	P _N	M _{bmax.}	M _{bmax}	M _{bmax}	M _{bmax}	M _{bmax}	kN			
mm	mm	mm	mm			Nm	Nm	N/mm ²	Nm			N/mm ²				kg		
700 x 810	130	102	96	60	M24 x 90	1000	1026541	116	100	221870	1002277	177	153	54	47	2864	1654 1296 1156 104	
720 x 830	130	102	96	60	M24 x 90	1000	1054013	112	97	286050	1014455	189	164	35	31	2818	1827 1383 1218 107	
740 x 850	130	102	96	62	M24 x 90	1000	1117486	113	98	276870	1082644	185	161	40	35	2926	1833 1401 1238 110	
760 x 870	130	102	96	64	M24 x 90	1000	1182737	113	99	267680	1152048	182	159	45	39	3032	1840 1419 1258 113	
780 x 890	130	102	96	65	M24 x 90	1000	1230829	112	98	295180	1194909	185	162	38	34	3064	1931 1472 1300 116	
800 x 910	130	102	96	66	M24 x 90	1000	1279783	111	97	322680	1238436	189	166	32	28	3096	2026 1525 1341 118	
820 x 930	130	102	96	68	M24 x 90	1000	1349444	111	98	313500	1312524	185	163	37	32	3201	2030 1543 1361 121	
840 x 950	130	102	96	70	M24 x 90	1000	1420874	111	98	304310	1387904	182	161	41	36	3305	2037 1561 1381 124	
860 x 970	130	102	96	72	M24 x 90	1000	1494068	112	99	295130	1464629	178	158	45	40	3406	2044 1579 1401 127	
880 x 990	130	102	96	74	M24 x 90	1000	1569025	112	100	285940	1542750	175	156	49	43	3506	2053 1598 1421 129	
900 x 1010	130	102	96	75	M24 x 90	1000	1624087	111	99	313440	1593554	178	159	43	38	3541	2142 1650 1462 132	
920 x 1030	130	102	96	76	M24 x 90	1000	1680004	110	98	340940	1645045	182	162	38	34	3576	2233 1702 1503 135	
940 x 1050	130	102	96	78	M24 x 90	1000	1759331	110	99	331750	1727770	179	160	42	37	3676	2240 1720 1523 138	
960 x 1070	130	102	96	80	M24 x 90	1000	1840411	110	99	322570	1811922	176	158	45	40	3775	2247 1739 1543 140	
980 x 1090	130	102	96	81	M24 x 90	1000	1899788	109	98	350070	1867256	179	161	40	36	3811	2337 1791 1584 143	
1000 x 1110	130	102	96	82	M24 x 90	1000	1960015	108	98	377570	1923305	182	164	35	32	3847	2430 1844 1626 146	

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7012

Baureihe / Series	d	D
RfN 7012	160	210

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 43
Explanations to tables: Page 43

Weitere Größen auf Anfrage
More sizes on request

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenbohrung /For shaft and hub bore R_a ≤ 3,2 µm

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen
We recommend the following mounting tolerances

Welle/Shafth9; Nabe/Hub H9

HINWEIS! Die Werte zu den Wellen- und Nabendruckspannungen sind mit den in den Tabellen angegebenen Schraubenanzugsdrehmomenten errechnet.
Bei Erhöhung bzw. Verminderung des Schraubenanziehdrehmomentes ergeben sich andere Berechnungswerte! Die bei M_{bmax.} angegebenen Druckspannungen sind teilweise sehr niedrig. Ein Einsatz in diesen Grenzbereichen kann deshalb zu erhöhter Reibkorrosion führen! Weitere Auswahlmöglichkeiten mit reduziertem Biegemoment (Mb 20% - Mb 80%) finden Sie auf unserer Webseite.

Remark! The values of the shaft- and hub pressures have been calculated with the screw tightening shown in the tables. Reduction of the screw tightening torque results in different calculation values! The specified pressures at M_{bmax.} are sometimes very low. An operation near these limit values may therefore lead to increased fretting corrosion! More options with reduced bending moments (Mb 20% - Mb 80%) can be found on our website.



Der neue nicht selbstzentrierende RINGFEDER® Spannsatz RfN 7012.2 wurde speziell für den Einsatz in Bandtrommeln entwickelt, um die ständig steigenden Anforderungen hinsichtlich übertragbaren Biegemomenten zu erfüllen.


Die Herausforderung bestand darin, einen von den Abmessungen her gleichen Spannsatz wie den RINGFEDER® RfN 7012 zu entwickeln, der in vorhandene Trommelböden eingesetzt werden kann - ⚠ Streckgrenze des Trommelbodens muss überprüft werden – so dass ebenfalls vorhandene Förderbandanlagen aufgerüstet werden können. Gleichzeitig sollte der Spannsatz ein Mehrfaches der Biegemomentkapazität des Standard RINGFEDER® RfN 7012 aufnehmen können.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir die Erfahrungen unserer Kunden sowie unsere Kenntnisse aus der Belieferung des Schwerindustrie-Marktes der vergangenen 90 Jahre einfließen lassen. Das Ergebnis ist der neue RINGFEDER® RfN 7012.2, wie in der Tabelle auf Seite 49 dargestellt.

The new not self-centering Locking Assembly series RINGFEDER® RfN 7012.2 is specially designed to fulfil the requirements of constantly increasing bending moments for conveyor pulleys.

The challenge was to develop a product with the same dimensions as the standard RINGFEDER® RfN 7012 to fit into existing end discs – ⚠ yield point of end disc has to be checked – so that also material handling equipment at hand can be upgraded. At the same time the Locking Assembly should carry a multiple of the bending moments of the standard RINGFEDER® RfN 7012.

To comply with these requirements, we have collected the experiences of our customers and our knowledges of supplying to the market of heavy industry for more than 90 years. The result is the brand new RINGFEDER® RfN 7012.2, according to the table on page 49.



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7012.2 · Maßzeichnung / Dimensions

Für die erhöhten Anforderungen, die unter der Belastung bei Biegemomenten auftreten, wurde von RINGFEDER® eine spezielle Schraube für den Typ **RfN 7012.2** entwickelt.

Diese Spezialschrauben gewährleisten bezüglich der Zugfestigkeit und Streckgrenze eine Belastung oberhalb der Festigkeitsklasse 12.9 bei gleichzeitig höherer Dehnung.

Diese Schrauben werden mit eingeschränkter Stahlanalyse speziell für RINGFEDER® hergestellt.

Jede Schraube ist mit RPT-B und der Chargennummer gekennzeichnet. Somit kann jede Schraube bis zur Herstellung zurückverfolgt werden.

Der besondere Vorteil dieser Schraube ist die deutlich gesteigerte Bruchsicherheit bei zusätzlicher Biegebeanspruchung.

*A special bolt for type **RfN 7012.2** has been developed by RINGFEDER® for the increased requirements occurring when subject to loading by bending moments.*

These special bolts guarantee loadings above strength class 12.9 at simultaneous higher expansion with regard to tensile strength and yield strength.

These bolts were manufactured specially for RINGFEDER® with qualified steel analysis.

Every bolt is labelled with RPT-B and the batch number. This allows every bolt to be traced back to manufacture.

The benefit of this bolt is the considerably increased fracture resistance under additional bending stress.



RINGFEDER® Locking Assemblies for Bending Moments

Abmessungen Spannsatz Locking Assembly dimensions				Sonder - Spannschrauben Special locking screws						T _{res} bei at	P _{wmax} bei at	P _{nmax} bei at	P _{wmin} bei at	P _{nmin} bei at	F _{ax} bei at	D _N min bei at R _{P0,2}				
d x D	L	L ₁	L ₃	n _{Sc}	D _G	T _{Ared.}	T	p _w	p _N	M _b max.	M _b max.	M _b max.	M _b max.	M _b max.	M _b max.	250 [N/mm ²]	350 [N/mm ²]	450 [N/mm ²]	Gw	
mm	mm	mm	mm			Nm	Nm	N/mm ²		Nm		N/mm ²		kN				kg		
100 x 145	47	33	26	13	M12 x 30	125	10409	212	146	10300	1502	406	280	19	13	30	---	---	301	2,01
110 x 155	47	33	26	13	M12 x 30	125	11382	192	136	11200	2027	383	272	1	0	37	---	---	313	2,15
120 x 165	47	33	26	15	M12 x 30	125	14249	202	147	12880	6095	404	294	0	0	102	---	---	361	2,35
130 x 180	52	38	34	19	M12 x 35	125	19455	180	130	16400	10467	359	259	0	0	161	---	---	348	3,51
140 x 190	52	38	34	23	M12 x 35	125	25246	201	148	9700	23308	299	221	103	76	333	---	400	326	3,85
150 x 200	52	38	34	23	M12 x 35	125	26933	187	140	14690	22574	326	244	48	36	301	---	476	369	4,07
160 x 210	52	38	34	25	M12 x 35	125	31101	190	144	13380	28075	308	235	71	54	351	---	474	376	4,3
170 x 225	60	44	38	21	M14 x 40	190	36243	175	132	28080	22914	350	265	0	0	270	---	---	443	5,78
180 x 235	60	44	38	23	M14 x 40	190	41880	180	138	28860	30348	350	268	11	8	337	---	---	468	6,05
190 x 250	68	52	46	27	M14 x 45	190	51719	165	126	37000	36137	312	237	19	14	380	---	571	450	8,25
200 x 260	68	52	46	28	M14 x 45	190	56277	162	125	40180	39404	314	241	11	8	394	---	607	474	8,65
220 x 285	74	56	50	25	M16 x 50	295	74592	164	126	50440	54952	313	241	14	11	500	---	666	520	11,22
240 x 305	74	56	50	26	M16 x 50	295	84169	155	122	57100	61838	310	244	0	0	515	---	723	561	12,2
260 x 325	74	56	50	30	M16 x 50	295	104686	164	131	48910	92558	287	229	42	33	712	---	713	571	13,2
280 x 355	86,5	66	60	29	M18 x 60	405	131586	148	117	89170	96766	297	234	0	0	691	---	798	633	19,2
300 x 375	86,5	66	60	30	M18 x 60	405	145219	143	114	91850	112482	285	228	0	0	750	---	818	657	20,5
320 x 405	100,5	78	72	30	M20 x 70	580	201713	145	115	139400	145793	290	229	0	0	911	---	889	712	29,6
340 x 425	100,5	78	72	31	M20 x 70	580	220626	141	113	143500	167582	281	225	0	0	986	---	912	737	31,1
360 x 455	116	90	84	32	M22 x 80	780	293404	143	113	178400	232936	267	211	19	15	1294	---	916	758	42,2
380 x 475	116	90	84	33	M22 x 80	780	318305	139	111	204700	243754	274	219	5	4	1283	---	991	810	44
400 x 495	116	90	84	34	M22 x 80	780	344106	136	110	217320	266798	272	220	0	0	1334	---	1035	845	46
420 x 515	116	90	84	37	M22 x 80	780	391995	140	114	195820	339580	257	210	24	19	1617	---	1029	854	50
440 x 545	130	102	96	37	M24 x 90	1000	478752	137	110	251950	407093	248	200	26	21	1850	---	1045	880	64,6
460 x 565	130	102	96	38	M24 x 90	1000	512615	134	109	283500	427085	254	206	14	12	1857	---	1113	928	67,4
480 x 585	130	102	96	39	M24 x 90	1000	547520	131	108	315100	447762	259	212	4	3	1866	---	1183	977	71
500 x 605	130	102	96	41	M24 x 90	1000	598054	132	109	304200	514908	250	207	14	12	2060	---	1194	995	72,6
520 x 630	130	102	96	42	M24 x 90	1000	635586	130	107	345050	533770	259	214	1	1	2053	---	1281	1056	80
540 x 650	130	102	96	43	M24 x 90	1000	674155	128	106	355400	572866	256	212	0	0	2122	---	1314	1086	82
560 x 670	130	102	96	45	M24 x 90	1000	729980	129	108	365700	631770	255	213	2	2	2256	---	1362	1123	85
580 x 690	130	102	96	47	M24 x 90	1000	787923	129	109	354800	703519	248	209	11	9	2426	---	1372	1141	88
600 x 710	130	102	96	48	M24 x 90	1000	830673	128	108	386400	735331	253	213	3	2	2451	---	1443	1190	91
620 x 730	130	102	96	49	M24 x 90	1000	874450	126	107	401500	776828	251	214	0	0	2506	---	1484	1224	93
640 x 750	130	102	96	52	M24 x 90	1000	956024	129	110	364600	883770	240	204	18	16	2762	---	1465	1225	96
660 x 770	130	102	96	54	M24 x 90	1000	1021852	130	111	353700	958686	234	200	26	22	2905	---	1477	1244	99
680 x 790	130	102	96	54	M24 x 90	1000	1050855	126	108	357760	988081	228	196	23	20	2906	---	1489	1261	102
700 x 810	130	102	96	54	M24 x 90	1000	1079804	122	105	357770	1018812	221	191	23	20	2911	---	1495	1275	104
720 x 830	130	102	96	54	M24 x 90	1000	1108702	118	103	354670	1050443	214	185	23	20	2918	---	1498	1287	107
740 x 850	130	102	96	56	M24 x 90	1000	1179681	119	104	367670	1120922	215	188	23	20	3030	---	1548	1326	110
760 x 870	130	102	96	58	M24 x 90	1000	1252745	120	105	379250	1193960	217	189	23	20	3142	---	1595	1363	113
780 x 890	130	102	96	59	M24 x 90	1000	1305758	119	104	385650	1247509	215	188	23	20	3199	---	1623	1390	116
800 x 910	130	102	96	60	M24 x 90	1000	1359784	117	103	392150	1302011	213	187	22	20	3255	---	1652	1417	118

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7012.2

Baureihe/Series	d	D
RfN 7012.2	200	260

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 43
Explanations to tables: Page 43

Weitere Größen auf Anfrage
More sizes on request

■ Oberflächen · Surface finishes
Für Welle und Nabengröße /For shaft and hub bore $R_a \leq 3,2 \mu\text{m}$
■ Toleranzen · Tolerances
Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen We recommend the following mounting tolerances
Welle/Shafth 9; Nabe/Hub H9

HINWEIS! Die Werte zu den Wellen- und Nabengriffen sind mit den in den Tabellen angegebenen Schraubenanzugsdrehmomenten errechnet.
Bei Erhöhung bzw. Verminderung des Schraubenanziehdrehmoments ergeben sich andere Berechnungswerte! Die bei M_b angegebenen Pressungen sind teilweise sehr niedrig. Ein Einsatz in diesen Grenzbereichen kann deshalb zu erhöhter Reibkorrosion führen! Weitere Auswahlmöglichkeiten mit reduziertem Biegemoment (M_b 20% - M_b 80%) finden Sie auf unserer Webseite.

Remark! The values of the shaft- and hub pressures have been calculated with the screw tightening shown in the tables. Reduction of the screw tightening torque results in different calculation values! The specified pressures at M_b are sometimes very low. An operation near these limit values may therefore lead to increased fretting corrosion! More options with reduced bending moments (M_b 20% - M_b 80%) can be found on our website.



Erläuterungen zu den Tabellen RfN 7012, RfN 7012.2, RfN 7015.0, RfN 7015.1 und RfN 7515

Ein Biegemoment, das durch Radialkräfte erzeugt wird, bewirkt eine zusätzliche Belastung in Spannsatz, Welle und Nabe. Diese aus dieser Belastung resultierende zusätzliche Pressung wirkt umlaufend und addiert sich mit den vom Spannsatz erzeugten Pressungen. Für eine funktionsfähige Verbindung muss eine minimale Flächenpressung an den Kontaktflächen zwischen Spannsatz, Welle und Nabe sichergestellt sein, sowie die maximale Flächenpressung von Welle und Nabe aufgenommen werden. Außerdem sind die aufgeführten Drehmomentwerte, bedingt durch das zusätzliche Biegemoment, reduziert.

Um geringere Belastungen für die Spannsätze RfN 7012, RfN 7012.2 und RfN 7015.0 zu erreichen, sind darüber hinaus die Schraubenanzugsmomente (T_A) reduziert worden.


Explanations to tables RfN 7012, RfN 7012.2, RfN 7015.0, RfN 7015.1 and RfN 7515

A bending moment, created by radial forces, results in an additional load for the Locking Assembly, shaft and hub. This load creates an additional pressure, works in rotation and has to be superpositioned with the pressure resulting from the Locking Assembly.


For a viable connection, a minimum surface pressure at the contact areas between Locking Assembly, shaft and hub must be maintained, as soon as shaft and hub have to take up the maximal pressures.

Additionally, the listed torque values (T) have been reduced due to the additional bending moments.

To achieve lower stresses for the Locking Assemblies RfN 7012, RfN 7012.2 and RfN 7015.0, the screw tightening torques (T_A) have also been reduced.



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7015.0 · Einbausituation / Location
(Berechnung für andere Nabengeometrien in unserem Berechnungsprogramm möglich)
Calculation possible for other hub forms in our calculation program)



Selbstzentrierender Spannsatz / Self-centering Locking Assembly RfN 7015.0
Maßzeichnung / Dimensions

RINGFEDER® Locking Assemblies for Bending Moments

Abmessungen Spansatz Locking Assembly dimensions				Spannschrauben Locking screws ISO 4762-12.9									Tres bei at	pWmax bei at	pNmax bei at	pWmin bei at	pNmin bei at	Fax bei at	D _N min bei/at Rp _{0,2}			
d	x	D	L	L ₁	L ₃	n _s	D _G	T _{Ared.}	F _{ax}	T	P _w	P _N	M _b max.	F _{ax} bei at	D _N 250 350 450 [N/mm ²]	Gw						
mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	kN	Nm	N/mm ²	Nm	N/mm ²	N/mm ²							kg			
100	x	145	77	65	60	10	M12 x 55	115	226	11297	157	108	11200	1474	215	148	98	68	29	258 215 198	4,1	
110	x	155	77	65	60	10	M12 x 55	115	226	12426	142	101	12300	1767	201	143	84	60	32	266 225 209	4,4	
120	x	165	77	65	60	12	M12 x 55	115	271	16267	157	114	16100	2326	227	165	87	63	39	333 261 236	4,8	
130	x	180	86	74	68	15	M12 x 60	115	339	22028	156	113	21900	2375	224	162	89	64	37	361 283 257	6,5	
140	x	190	86	74	68	18	M12 x 60	115	407	28468	174	128	21600	18543	236	174	113	83	265	430 315 281	7	
150	x	200	86	74	68	18	M12 x 60	115	407	30501	163	122	30300	3495	224	183	82	61	47	---	346 305	7,4
160	x	210	86	74	68	21	M12 x 60	115	474	37957	178	136	22500	30569	234	179	122	93	382	501 356	315	7,8
170	x	225	95	81	75	18	M14 x 65	185	564	47955	179	135	33300	34508	244	184	114	86	406	---	391 344	10
180	x	235	95	81	75	18	M14 x 65	185	564	50776	169	129	49800	9909	260	199	77	59	110	---	445 379	10,6
190	x	250	108	94	88	20	M14 x 75	185	627	59552	149	113	58300	12149	224	170	74	57	128	574 417	372	14,3
200	x	260	108	94	88	24	M14 x 75	185	752	75224	170	131	30900	68585	208	160	132	102	686	535 414	374	15
220	x	285	120	104	98	18	M16 x 90	285	771	84791	152	117	84300	9107	230	178	74	57	83	---	495 435	19,8
240	x	305	120	104	98	24	M16 x 90	285	1028	123332	186	146	52500	111599	230	181	141	111	930	---	540 471	21,4
260	x	325	120	104	98	25	M16 x 90	285	1071	139176	178	143	51900	129137	219	175	138	110	993	801 558	492	23
280	x	355	144	126	120	24	M18 x 110	390	1244	174092	161	127	124600	121585	223	176	99	78	868	---	624 545	35,2
300	x	375	144	126	120	25	M18 x 110	390	1295	194299	157	125	139200	135556	222	177	92	73	904	---	663 578	37,4
320	x	405	162	142	135	25	M20 x 120	550	1661	265703	159	125	171300	203112	216	171	101	80	1269	986 692	611	51,3
340	x	425	162	142	135	25	M20 x 120	550	1661	282310	149	120	229800	163984	222	178	77	61	965	---	753 656	54,1
360	x	455	187	165	158	25	M22 x 130	745	2062	371148	149	118	295300	224830	214	169	84	66	1249	1118 780	688	75,4
380	x	475	187	165	158	25	M22 x 130	745	2062	391767	141	113	389800	39211	223	178	60	48	206	---	854 741	79
400	x	495	187	165	158	25	M22 x 130	745	2062	412387	134	108	410300	41431	215	174	53	43	207	---	870 761	82,8
420	x	515	187	165	158	30	M22 x 130	745	2474	519607	153	125	311300	416033	212	173	94	77	1981	---	900 788	86,5
440	x	545	204	180	172	30	M24 x 150	960	2908	639702	154	124	417000	485108	216	175	91	74	2205	---	960 839	110
460	x	565	204	180	172	30	M24 x 150	960	2908	668779	147	120	485800	459635	217	177	77	63	1998	---	1006 875	114
480	x	585	204	180	172	32	M24 x 150	960	3102	744381	150	123	446100	595900	212	174	89	73	2483	---	1025 897	119
500	x	605	204	180	172	32	M24 x 150	960	3102	775396	144	119	474800	613029	207	171	82	68	2452	---	1045 919	123
520	x	630	227	200	190	30	M27 x 160	1440	3901	1014357	156	129	613500	807798	219	181	93	77	3107	---	1140 986	148
540	x	650	227	200	190	30	M27 x 160	1440	3901	1053370	150	125	674900	808764	217	180	84	69	2995	---	1172 1015	154
560	x	670	227	200	190	30	M27 x 160	1440	3901	1092384	145	121	684200	851571	210	176	80	67	3041	---	1177 1029	160
580	x	690	227	200	190	30	M27 x 160	1440	3901	1131398	140	118	890500	697904	222	186	58	49	2407	---	1292 1103	165
600	x	710	227	200	190	32	M27 x 160	1440	4161	1248439	144	122	798300	959853	215	182	73	62	3200	---	1293 1116	170
620	x	730	227	200	190	32	M27 x 160	1440	4161	1290054	140	119	1004600	809331	226	192	53	45	2611	---	1417 1193	177
640	x	750	227	200	190	35	M27 x 160	1440	4552	1456512	148	126	651400	1302730	202	173	94	80	4071	---	1296 1139	182
660	x	770	227	200	190	35	M27 x 160	1440	4552	1502028	143	123	772500	1288151	206	176	81	69	3903	---	1359 1186	187
680	x	790	227	200	190	36	M27 x 160	1440	4682	1591760	143	123	435600	1530997	177	153	109	94	4503	1579 1239	1124	193
700	x	810	227	200	190	36	M27 x 160	1440	4682	1638576	139	120	641900	1507613	188	163	90	78	4307	1789 1329	1189	198
720	x	830	227	200	190	40	M27 x 160	1440	5205	1872658	150	130	645200	1758001	198	172	103	89	4883	2065 1428	1258	204
740	x	850	227	200	190	40	M27 x 160	1440	5205	1924677	146	127	654500	1809975	193	168	99	86	4892	2016 1436	1273	209
760	x	870	227	200	190	40	M27 x 160	1440	5205	1976695	142	124	663800	1861906	189	165	96	84	4900	1980 1446	1288	215
780	x	890	227	200	190	40	M27 x 160	1440	5205	2028713	139	122	673100	1913796	185	162	93	81	4907	1953 1457	1304	220
800	x	910	227	200	190	42	M27 x 160	1440	5462	2184768	142	125	777900	2041588	194	170	90	79	5104	2220 1554	1372	225

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7015.0

Baureihe/Series	d	D
RfN 7015.0	240	305

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenhöhlung /For shaft and hub bore $R_a \leq 3,2 \mu\text{m}$

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen

We recommend the following mounting tolerances

Welle/Shafth 8; Nabe/Hub H8

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 43


Explanations to tables: Page 43

Weitere Größen auf Anfrage

More sizes on request

HINWEIS! Die Werte zu den Wellen- und Nabendruckspannungen sind mit den in den Tabellen angegebenen Schraubenanzugsdrehmomenten errechnet. Bei Erhöhung bzw. Verminderung des Schraubenanziehdrehmomentes ergeben sich andere Berechnungswerte! Die bei M_b angegebenen Pressungen sind teilweise sehr niedrig. Ein Einsatz in diesen Grenzbereichen kann deshalb zu erhöhter Reibkorrosion führen! Weitere Auswahlmöglichkeiten mit reduziertem Biegemoment (M_b 20% - M_b 80%) finden Sie auf unserer Webseite.

Remark! The values for the shaft- and hub pressures have been calculated with the screw tightening shown in the tables. Reduction of the screw tightening torque results in different calculation values! The specified pressures at M_b are sometimes very low. An operation near these limit values may therefore lead to increased fretting corrosion! More options with reduced bending moments (M_b 20% - M_b 80%) can be found on our website.




Spannsatz / Locking Assembly RfN 7015.1 · Einbausituation / Location
(Berechnung für andere Nabenformen in unserem Berechnungsprogramm möglich
Calculation possible for other hub forms in our calculation program)

Charakteristische Eigenschaften

Version des selbstzentrierenden Spannsatzes RfN 7015.1 mit geringeren Flächenpressungen zur Reduzierung der Spannungen bei Trommelböden geringer Festigkeit.

Characteristics

Version of the self-centering Locking Assembly RfN 7015.1 with lower surface pressure for reduction of the stresses at soft end discs.



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7015.1 · Maßzeichnung / Dimensions



Bandtrommel mit Spannsätzen und einer Schrumpfscheibe auf der Antriebsseite
Conveyor pulley with Locking Assemblies and a Shrink Disc on the drive side

RINGFEDER® Locking Assemblies for Bending Moments

Abmessungen Spansatz Locking Assembly dimensions				Spannschrauben Locking screws ISO 4762-12.9										T _{res} bei at	pW _{max} bei at	Pn _{max} bei at	PW _{min} bei at	Pn _{min} bei at	Fax bei at	D _N min bei/at R _{P0.2}	
d	x	D	L	L ₁	L ₃	n _{Sc}	D _G	T _A	F _{ax}	T	pW	pN	M _b max.	M _b max.	M _b max.	M _b max.	M _b max.	M _b max.	Fax bei at	D _N 250 350 450 bei/at R _{P0.2}	Gw
mm		mm	Stück	mm	Nm	kN	Nm	Nm	N/mm ²	mm		N/mm ²							[N/mm ²]		
100	x	145	75	65	60	9	M10 x 55	83	132	6575	91	63	6540	681	125	86	57	39	14	192 179 172	4,1
110	x	155	75	65	60	10	M10 x 55	83	146	8037	92	65	7900	1475	130	92	55	39	27	210 194 186	4,4
120	x	165	75	65	60	12	M10 x 55	83	175	10521	101	74	10460	1128	147	107	56	41	19	238 215 205	4,8
130	x	180	84	74	68	15	M10 x 60	83	219	14247	101	73	14170	1476	145	105	58	42	23	258 234 223	6,5
140	x	190	84	74	68	15	M10 x 60	83	219	15343	94	69	15260	1589	138	101	50	37	23	269 245 234	7
150	x	200	84	74	68	16	M10 x 60	83	234	17534	94	70	17440	1816	140	105	47	35	24	288 261 248	7,4
160	x	210	84	74	68	18	M10 x 60	83	263	21041	99	75	20930	2160	151	115	46	35	27	317 282 267	7,8
170	x	225	93	81	75	15	M12 x 65	145	322	27352	105	80	27210	2788	159	120	52	39	33	348 307 289	10
180	x	235	93	81	75	16	M12 x 65	145	343	30892	106	81	30730	3161	164	125	49	37	35	374 326 306	10,6
190	x	250	106	94	88	18	M12 x 75	145	386	36684	96	73	36500	3674	144	109	48	37	39	371 333 315	14,3
200	x	260	106	94	88	20	M12 x 75	145	429	42906	101	78	42690	4298	154	119	48	37	43	406 357 336	15
220	x	285	116	104	98	21	M12 x 80	145	451	49556	89	69	49300	5033	135	104	43	33	46	416 375 356	19,8
240	x	305	116	104	98	24	M12 x 80	145	515	61784	93	73	61470	6225	145	114	41	32	52	470 415 391	21,4
260	x	325	116	104	98	27	M12 x 80	145	579	75300	97	77	74920	7552	155	124	38	30	58	531 458 428	23
280	x	355	140	126	120	28	M14 x 100	230	822	115034	106	84	114450	11574	164	129	49	39	83	605 513 476	35,2
300	x	375	140	126	120	28	M14 x 100	230	822	123250	99	80	122630	12351	157	125	42	34	82	623 534 498	37,4
320	x	405	158	142	135	28	M16 x 110	355	1125	179962	110	87	179050	18093	171	135	49	39	113	716 597 551	51,3
340	x	425	158	142	135	28	M16 x 110	355	1125	191209	103	83	190250	19131	164	131	42	34	113	733 618 573	54,1
360	x	455	183	165	158	24	M18 x 140	485	1165	209622	84	67	208570	20978	130	103	38	30	117	668 600 570	75,4
380	x	475	183	165	158	27	M18 x 140	485	1310	248927	90	72	247670	24980	141	113	38	30	131	736 648 611	79
400	x	495	183	165	158	32	M18 x 140	485	1553	310552	101	82	308990	31104	162	131	40	32	156	861 723 669	82,8
420	x	515	183	165	158	32	M18 x 140	485	1553	326079	96	78	324440	32655	157	128	35	28	155	879 744 691	86,5
440	x	545	200	180	172	27	M20 x 140	690	1694	372775	91	74	370900	37338	147	119	35	28	170	871 758 711	110
460	x	565	200	180	172	27	M20 x 140	690	1694	389719	87	71	387760	39026	143	117	31	25	170	891 779 732	114
480	x	585	200	180	172	30	M20 x 140	690	1883	451848	93	76	449500	46004	155	127	30	25	192	986 839 781	119
500	x	605	200	180	172	30	M20 x 140	690	1883	470675	89	74	468300	47224	151	125	27	22	189	1006 861 802	123
520	x	630	220	200	190	32	M20 x 150	690	2008	522135	80	66	519500	52395	134	110	27	22	202	961 851 804	148
540	x	650	220	200	190	32	M20 x 150	690	2008	542218	77	64	539400	55205	131	109	24	20	204	982 873 826	154
560	x	670	220	200	190	36	M20 x 150	690	2259	632587	84	70	629400	63421	144	120	24	20	227	1084 938 878	160
580	x	690	220	200	190	36	M20 x 150	690	2259	655180	81	68	651890	65573	141	119	21	18	226	1104 960 900	165
600	x	710	220	200	190	36	M20 x 150	690	2259	677772	78	66	674370	67823	138	117	18	16	226	1125 982 922	170
620	x	730	220	200	190	36	M20 x 150	690	2259	700364	76	64	696850	70074	136	115	16	13	226	1146 1004 944	175
640	x	750	220	200	190	36	M20 x 150	690	2259	722957	73	63	705037	159967	132	113	15	13	500	1160 1022 963	180
660	x	770	220	200	190	40	M20 x 150	690	2510	828388	79	68	783300	269570	142	122	16	14	817	1260 1085 1014	194
680	x	790	220	200	190	40	M20 x 150	690	2510	853491	77	66	783300	338951	138	119	15	13	997	1268 1101 1032	199
700	x	810	220	200	190	40	M20 x 150	690	2510	878593	75	64	783300	397954	134	116	15	13	1137	1277 1117 1049	205
720	x	830	220	200	190	40	M20 x 150	690	2510	903696	73	63	783300	450675	131	113	15	13	1252	1287 1133 1067	210
740	x	850	220	200	190	42	M20 x 150	690	2636	975239	74	65	822500	524008	133	116	15	13	1416	1341 1172 1101	216
760	x	870	220	200	190	42	M20 x 150	690	2636	1001596	72	63	822500	571567	130	113	14	13	1504	1351 1188 1119	221
780	x	890	220	200	190	42	M20 x 150	690	2636	1027954	70	62	822500	616590	127	111	14	12	1581	1362 1205 1137	227
800	x	910	220	200	190	42	M20 x 150	690	2636	1054312	69	60	822500	659597	123	108	14	12	1649	1374 1222 1155	232

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7015.1

Baureihe / Series	d	D
RfN 7015.1	620	730

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 43

Explanations to tables: Page 43



Weitere Größen auf Anfrage

More sizes on request

HINWEIS! Die Werte zu den Wellen- und Nabendruckungen sind mit den in den Tabellen angegebenen Schraubenanzugsdrehmomenten errechnet.

Bei Erhöhung bzw. Verminderung des Schraubenanziehdrehmomentes ergeben sich andere Berechnungswerte! Die bei M_bmax. angegebenen Druckungen sind teilweise sehr niedrig. Ein Einsatz in diesen Grenzbereichen kann deshalb zu erhöhter Reibkorrosion führen! Weitere Auswahlmöglichkeiten mit reduziertem Biegemoment (M_b 20% - M_b 80%) finden Sie auf unserer Webseite.

Remark! The values of the shaft- and hub pressures have been calculated with the screw tightening shown in the tables. Reduction of the screw tightening torque results in different calculation values! The specified pressures at M_bmax. are sometimes very low. An operation near these limit values may therefore lead to increased fretting corrosion! More options with reduced bending moments (M_b 20% - M_b 80%) can be found on our website.




Spannsatz / Locking Assembly RfN 7515 · Einbausituation / Location
Nabenberechnung siehe Seite 82-83 / Calculation of hubs see on Page 82-83
(Berechnung für andere Nabengrößen in unserem Berechnungsprogramm möglich)
Calculation possible for other hub forms in our calculation program)

Charakteristische Eigenschaften

Besonders auf die Biegemomentübertragung ausgelegter 3-teiliger selbstzentrierender Spannsatz mit reduzierten Spannungen im Spannsatz.

Characteristics

Especially for the bending moment transmission designed 3-part self-centering Locking Assembly with reduced stresses in the Locking Assembly itself.



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7515 · Maßzeichnung / Dimensions



Versandfertige Bandtrommeln mit Spannsätzen
Ready-for-shipping conveyor pulleys with Locking Assemblies

RINGFEDER® Locking Assemblies for Bending Moments

Abmessungen Spansatz Locking Assembly dimensions				Spannschrauben Locking screws ISO 4762-12.9							Tres bei at	PWmax bei at	Pnmax bei at	Pwmin bei at	Pnmin bei at	Fax bei at	Dn min bei at Rp0,2 250 350 450 [N/mm²]					
d	x	D	L	L ₁	L ₃	n _{Sc}	D _G	T _A	T	p _w	p _N	M _b max.	Gw									
mm		mm				Nm	Nm		N/mm²	Nm		N/mm²		kN		kg						
60	x	95	58	50	42	8	M8 x 40	41	4299	186	118	2800	3262	228	144	145	91	109	184	148	133	1,48
70	x	110	70	60	50	8	M10 x 50	83	7280	197	125	5040	5253	242	154	152	97	150	227	177	158	2,7
80	x	120	70	60	50	10	M10 x 50	83	10399	216	144	7210	7494	272	181	159	106	187	-	214	185	2,7
90	x	130	70	60	50	11	M10 x 50	83	12869	211	146	8890	9305	272	189	149	103	207	-	239	204	2,9
100	x	145	82	70	60	10	M12 x 60	145	18881	209	144	10080	15965	254	175	163	112	319	347	253	220	4,3
110	x	155	82	70	60	10	M12 x 60	145	20769	190	135	11070	17573	235	167	144	102	320	348	262	230	4,5
120	x	165	82	70	60	11	M12 x 60	145	24923	191	139	14490	20278	246	179	137	99	338	406	291	252	5
130	x	180	91	79	65	14	M12 x 70	145	34364	207	150	19710	28150	262	190	152	110	433	-	331	283	6,6
140	x	190	91	79	65	15	M12 x 70	145	39651	206	152	19440	34558	257	189	156	115	494	-	349	298	7
150	x	200	91	79	65	15	M12 x 70	145	42483	193	144	27270	32575	259	194	127	95	434	-	374	318	7,5
160	x	210	91	79	65	16	M12 x 70	145	48336	193	147	22050	43014	243	185	143	109	538	-	379	326	7,9
170	x	225	106	92	78	15	M14 x 80	230	65790	195	147	30900	58082	243	183	147	111	683	-	404	348	10,9
180	x	235	106	92	78	15	M14 x 80	230	69660	184	141	44820	53327	250	191	118	90	593	-	435	371	11,4
190	x	250	116	102	88	16	M14 x 80	230	78432	165	125	54460	56442	226	172	104	79	594	581	428	375	14,6
200	x	260	116	102	88	18	M14 x 80	230	92880	176	135	40470	83600	219	169	133	102	836	590	441	386	14,8
220	x	285	126	110	96	15	M16 x 90	355	116459	173	133	75870	88353	236	182	109	84	803	-	509	439	19,9
240	x	305	124	108	96	20	M16 x 90	355	169394	211	166	43460	163724	245	193	176	139	1364	-	568	483	21,5
260	x	325	127	111	96	20	M16 x 90	355	183510	176	141	67410	170681	221	177	130	104	1313	785	567	493	22,9
280	x	355	131	111	96	15	M20 x 90	690	230199	205	162	112140	201038	277	219	133	105	1436	-	739	604	33,1
300	x	375	131	111	96	16	M20 x 90	690	263085	204	163	125280	231341	279	223	129	103	1542	-	799	648	30,6
320	x	405	156	136	124	20	M20 x 110	690	350780	189	150	170050	306805	252	199	126	100	1918	-	759	644	46,3
340	x	425	156	136	124	20	M20 x 110	690	372704	178	143	206820	310054	250	200	106	85	1824	-	815	687	48,9
360	x	455	175	155	140	20	M22 x 130	930	487557	174	137	285770	408752	239	189	108	85	2271	-	835	714	66,2
380	x	475	175	155	140	20	M22 x 130	930	514644	164	132	350820	376541	247	197	82	66	1982	-	901	761	69,5
400	x	495	175	155	140	22	M22 x 130	930	595903	172	139	369270	467697	254	205	89	72	2338	-	971	811	73,4
420	x	515	175	155	140	24	M22 x 130	930	682580	179	146	286396	619591	239	195	118	96	2950	-	967	820	76,5
440	x	535	175	155	140	24	M22 x 130	930	715084	170	140	387810	600790	249	205	92	75	2731	-	1047	875	80
460	x	555	175	155	140	24	M22 x 130	930	747588	163	135	463939	586215	253	210	73	61	2549	-	1109	920	83
480	x	575	175	155	140	25	M22 x 130	930	812595	163	136	437178	684972	244	204	81	68	2854	-	1119	938	86
500	x	595	175	155	140	25	M22 x 130	930	846453	156	131	436816	725034	234	197	78	66	2900	-	1125	952	90
520	x	615	175	155	140	28	M22 x 130	930	985949	168	142	506360	845987	255	216	81	69	3254	-	1263	1038	93
540	x	635	175	155	140	28	M22 x 130	930	1023870	162	138	629600	807412	266	226	58	49	2990	-	1371	1105	96
560	x	655	175	155	140	30	M22 x 130	930	1137633	167	143	541600	1000439	254	217	81	69	3573	-	1352	1109	101
580	x	675	175	155	140	30	M22 x 130	930	1178263	162	139	664900	972734	264	227	59	51	3354	-	1461	1176	104
600	x	695	175	155	140	30	M22 x 130	930	1218893	156	135	782334	934694	272	235	40	34	3116	-	1570	1242	108
620	x	715	175	155	140	30	M22 x 130	930	1259522	151	131	909163	871676	282	244	20	18	2812	-	1698	1315	112
640	x	735	175	155	140	30	M22 x 130	930	1300152	146	128	631858	1136288	234	204	58	51	3551	-	1434	1200	116

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7515

Baureihe/Series	d	D
RfN 7515	300	375

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 43

Explanations to tables: Page 43

Weitere Größen auf Anfrage

More sizes on request

HINWEIS! Die Werte zu den Wellen- und Nabendruckspannungen sind mit den in den Tabellen angegebenen Schraubenanzugsdrehmomenten errechnet.

Bei Erhöhung bzw. Verminderung des Schraubenanziehdrehmomentes ergeben sich andere Berechnungswerte! Die bei M_bmax. angegebenen Pressungen sind teilweise sehr niedrig. Ein Einsatz in diesen Grenzbereichen kann deshalb zu erhöhter Reibkorrosion führen! Weitere Auswahlmöglichkeiten mit reduziertem Biegemoment (M_b 20% - M_b 80%) finden Sie auf unserer Webseite.

Remark! The values of the shaft- and hub pressures have been calculated with the screw tightening shown in the tables. Reduction of the screw tightening torque results in different calculation values! The specified pressures at M_bmax. are sometimes very low. An operation near these limit values may therefore lead to increased fretting corrosion! More options with reduced bending moments (M_b 20% - M_b 80%) can be found on our website.

RINGFEDER® Spannelemente · *Locking Elements*





RfN 8006
ungeschlitzt · *solid*



RfN 8006
geschlitzt · *slit*



Charakteristische Eigenschaften

Ideal anpassbar – in Bezug auf konstruktive Erfordernisse und Gegebenheiten, durch Anzahl der einzusetzenden, nicht selbstzentrierenden Spannelemente, sowie Größe und Anzahl der Spannschrauben.

Große übertragbare Umfangskräfte – zur Erhöhung der Drehmomente und Axialkräfte können bis zu 4 Spannelemente hintereinander geschaltet werden (siehe Seite 62).

Größte Zuverlässigkeit – egal ob die Verbindung statisch, schwelend, dynamisch oder stoßartig belastet wird.

Einfache Fertigung – Wellen und Naben bleiben ungenutzt. Außerdem können relativ große Toleranzen zugelassen werden.

Leichte Einstellbarkeit – Spannelemente arbeiten ohne Formschluss. Die Naben lassen sich daher unter Beachtung der Montage- und Demontageanweisung an jeder beliebigen Stelle und in jeder beliebigen Lage spannen.

Absolut spielfrei – keine Gefahr des Ausschlagens.

Große Dauerdrehwechselfestigkeit – Welle und Nabe sind ungenutzt, dadurch geringe Kerbwirkung und optimale Materialausnutzung.

Einfache Montage – im Vergleich zu Querpresssitzten entfallen Temperaturbehandlungen und Einpassarbeiten. Schrauben sind nur mit handelsüblichen Werkzeugen anzuziehen.

Einfache Demontage – nach dem Lösen der Spannschrauben sind die Spannelemente RfN 8006 entspannt. Welle und Nabe sind frei beweglich.

Verschleiß- und wartungsfrei – bei korrekter Auslegung und Anwendung unbegrenzte Lebensdauer.

Characteristics

Customized application – by varying the number of not self-centering Locking Elements, size and quantity of clamping screws, the connection can be adapted to fit most applications concerning surface pressures, materials, hub/shaft dimensions and available mounting space.

Transmission of high loads – to increase the transmissible torque and axial forces up to 4 Locking Elements can be used in series (see page 62).

Maximum reliability – no matter whether the connection is subjected to static, pulsating, dynamic or intermittent loads.

Simple manufacture – shaft and hub are designed without keyway. Apart from this, relatively large tolerances are admissible.

Easy adjustability – Locking Elements work without positive connection. So they can be adjusted at any place to any position by following the simple installation and removal instructions.

Backlash-free – the Locking Element connection is a mechanical shrink fit and will not wear or loosen in service provided that the maximum transmissible values for the connection are not exceeded.

High fatigue strength under alternating torsional stresses – as neither the shaft nor the hub have grooves the notch effect is minimized and a higher polar section modulus is given, enabling the use of smaller diameters.

Simple installation – in comparison to cross-press fits temperature treatments and fitting are eliminated. Screws have to be tightened with standard tools.

Easy removal – Locking Elements are self releasing no additional measures or auxiliary equipment is required.

Wear and maintenance-free – unlimited lifetime if designed and used correctly.

Erläuterungen zu Tabellen

Grundabmessungen im ungespannten Zustand

d = Innendurchmesser

D = Außendurchmesser

L = Einbaulänge maximal

L_3 = Ringbreite

A_t = Tragende Fläche aus $A_t = \pi \cdot d \cdot L_3$

T_{100} = Übertragb. Drehmoment bezogen auf $p=100 \text{ N/mm}^2$

F_{ax100} = Übertragbare Axialkraft bezogen auf $p=100 \text{ N/mm}^2$

$X(n)$ = Mind. Abstand zum Druckflansch bei (n) Spannelement(en). Bei Unterschreitung besteht Gefahr, dass der Druckflansch anliegt, bevor der gewünschte Kraftfluss erreicht wird.

F_0 = Spannkraft zur Spielüberbrückung bei Ausschöpfung der Fertigungstoleranzen - entfällt bei geschlitzten Ausführungen

F_A = Erforderliche Spannkraft zur Erzeugung einer Wellenpressung von 100 N/mm^2

d_{S1} = Durchmesser Distanzbuchse innen

D_{S1} = Durchmesser Distanzbuchse außen

T_{max} = Max. übertragbares Drehmoment

G_w = Gewicht

Explanations to tables

Basic dimensions when screws are not tightened

d = Inner diameter

D = Outer diameter

L = Overall length

L_3 = Width of ring

A_t = Bearing surface $A_t = \pi \cdot d \cdot L_3$

T_{100} = Transmissible torque based on $p=14500 \text{ psi}$

F_{ax100} = Transmissible axial force based on 14500 psi

$X(n)$ = Min. distance to thrust flange for (n) Locking Element(s). Any reduction of this value could cause that the required transmission value is not achieved.

F_0 = Clamping force for gap filling to establish manufacturing tolerances - not for slit version

F_A = Needed clamping force to get a shaft pressure of 14500 psi

d_{S1} = Diameter spacer sleeve inside


D_{S1} = Diameter spacer sleeve outside

T_{max} = Max. transmissible torque


G_w = Weight




ungeschlitzt · solid




geschlitzt · slit



RINGFEDER® Spannlement RfN 8006 · Einbausituation
RINGFEDER® Locking Element RfN 8006 · Location



RINGFEDER® Spannlement RfN 8006 · Maßzeichnung
RINGFEDER® Locking Element RfN 8006 · Dimensions



Keilriemenscheibe / V-belt pulley

Abmessungen Spannelement Locking Element dimensions				Spannkraft Clamping force		Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces		Spannelemente Locking Elements				Durchmesser Distanzbuchse Diameter spacer sleeve						
d	x	D	L	L ₃	A _t	F _O	F _A	T ₁₀₀	F _{ax100}	1	2	3	4	G _w	innen inside	außen outside	D _{S1}	T _{max}
mm	mm	mm	mm	mm ²		kN		Nm	N	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm		Nm
*6	x	9	4,5	3,7	69	-	3,7	2,5	830	2	2	3	3	0,0015	6,1	8,9		7,8
*7	x	10	4,5	3,7	80	-	4,4	3,4	970	2	2	3	3	0,0014	7,1	9,9		10
*8	x	11	4,5	3,7	90	-	5	4,4	1100	2	2	3	3	0,0015	8,1	10,9		13
9	x	12	4,5	3,7	105	7,6	5,7	5,7	1270	2	2	3	3	0,0017	9,1	11,9		8,7
10	x	13	4,5	3,7	116	6,95	6,3	7	1400	2	2	3	3	0,0018	10,1	12,9		12
11	x	14	4,5	3,7	128	7,5	6,9	8	1500	2	2	3	3	0,002	11,1	13,9		15
12	x	15	4,5	3,7	139	6,9	7,5	10	1670	2	2	3	3	0,0022	12,1	14,9		19
13	x	16	4,5	3,7	151	6,4	8,2	12	1810	2	2	3	3	0,0023	13,1	15,9		23
14	x	18	6,3	5,3	233	11,2	12,6	20	2800	3	3	4	5	0,0049	14,1	17,9		34
15	x	19	6,3	5,3	250	10,7	13,5	23	3000	3	3	4	5	0,0053	15,1	18,9		41
16	x	20	6,3	5,3	266	10,1	14,4	26	3190	3	3	4	5	0,0055	16,1	19,9		48
17	x	21	6,3	5,3	283	9,5	15,3	29	3400	3	3	4	5	0,0058	17,1	20,9		56
18	x	22	6,3	5,3	300	9,1	16,2	33	3600	3	3	4	5	0,0061	18,1	21,9		65
19	x	24	6,3	5,3	316	12,6	17,1	36	3790	3	3	4	5	0,0078	19,2	23,8		91
20	x	25	6,3	5,3	333	12,0	18	40	4000	3	3	4	5	0,0082	20,2	24,8		103
22	x	26	6,3	5,3	366	9,0	19,8	48	4400	3	3	4	5	0,0072	22,2	25,8		100
24	x	28	6,3	5,3	400	8,3	21,6	58	4800	3	3	4	5	0,0079	24,2	27,8		122
25	x	30	6,3	5,3	416	9,9	22,5	62	5000	3	3	4	5	0,01	25,2	29,8		171
28	x	32	6,3	5,3	466	7,4	25,2	78	5600	3	3	4	5	0,009	28,2	31,8		171
30	x	35	6,3	5,3	499	8,5	27	90	6000	3	3	4	5	0,012	30,2	34,8		252
32	x	36	6,3	5,3	533	7,8	28,8	102	6400	3	3	4	5	0,01	32,2	35,8		223
35	x	40	7	6	659	10,1	35,6	138	7900	3	3	4	5	0,02	35,2	39,8		339
36	x	42	7	6	678	11,6	36,6	147	8200	3	3	4	5	0,02	36,2	41,8		439
38	x	44	7	6	716	11,0	38,7	163	8600	3	3	4	5	0,02	38,2	43,8		492
40	x	45	8	6,6	829	13,8	45	199	9950	3	4	5	6	0,02	40,2	44,8		428
42	x	48	8	6,6	870	15,6	47	219	10400	3	4	5	6	0,03	42,2	47,8		580
45	x	52	10	8,6	1215	26,1	66	328	14600	3	4	5	6	0,05	45,2	51,8		750
48	x	55	10	8,6	1296	24,6	70	373	15600	3	4	5	6	0,05	48,2	54,8		865
50	x	57	10	8,6	1350	23,5	73	405	16200	3	4	5	6	0,05	50,2	56,8		948
55	x	62	10	8,6	1485	21,8	80	490	17800	3	4	5	6	0,05	55,2	61,8		1160
56	x	64	12	10,4	1829	29,4	99	615	22000	3	4	5	7	0,07	56,2	63,8		1370
60	x	68	12	10,4	1959	27,4	106	705	23500	3	4	5	7	0,07	60,2	67,8		1590
63	x	71	12	10,4	2057	26,3	111	780	24800	3	4	5	7	0,08	63,2	70,8		1760
65	x	73	12	10,4	2123	25,4	115	830	25600	3	4	5	7	0,08	65,2	72,8		1880
70	x	79	14	12,2	2682	31,0	145	1120	32000	3	5	6	7	0,11	70,3	78,7		2460
71	x	80	14	12,2	2720	31,0	147	1160	32600	3	5	6	7	0,11	71,3	79,7		2530
75	x	84	14	12,2	2873	34,6	155	1290	34400	3	5	6	7	0,12	75,3	83,7		2800
80	x	91	17	15	3768	48,0	203	1810	45000	4	5	6	8	0,12	80,3	90,7		3910
85	x	96	17	15	4004	45,6	216	2040	48000	4	5	6	8	0,2	85,3	95,7		4440
90	x	101	17	15	4239	43,4	229	2290	51000	4	5	6	8	0,2	90,3	100,7		5010
95	x	106	17	15	4475	41,2	242	2550	54000	4	5	6	8	0,22	95,3	105,7		5610
100	x	114	21	18,7	5872	60,7	317	3520	70000	4	6	7	9	0,4	100,3	113,7		7950
110	x	124	21	18,7	6459	66,0	349	4250	77000	4	6	7	9	0,4	110,3	123,7		9570
120	x	134	21	18,7	7046	60,2	380	5050	84000	4	6	7	9	0,5	120,3	133,7		11500
130	x	148	28	25,3	10328	96,2	558	8050	124000	5	7	9	11	0,85	130,4	147,6		17300
140	x	158	28	25,3	11122	89,0	600	9350	134000	5	7	9	11	0,91	140,4	157,6		20200
150	x	168	28	25,3	11916	84,5	643	10700	143000	5	7	9	11	0,97	150,4	167,6		23300
160	x	178	28	25,3	12711	78,5	686	12200	152500	5	7	9	11	1,02	160,4	177,6		26600
170	x	191	33	30	16014	117,5	865	16300	192000	6	8	10	12	1,5	170,5	190,5		34900
180	x	201	33	30	16956	111,2	916	18300	204000	6	8	10	12	1,6	180,5	200,5		39200
190	x	211	33	30	17898	105,0	966	20400	214000	6	8	10	12	1,7	190,5	210,5		43900
200	x	224	38	34,8	21854	134,0	1180	26200	262000	6	8	11	13	2,3	200,6	223,4		55600
210	x	234	38	34,8	22947	127,0	1239	28900	275000	6	8	11	13	2,5	210,6	233,4		61500
220	x	244	38	34,8	24040	122,0	1298	31700	288000	6	8	11	13	2,5	220,6	243,4		67400
230	x	257	43	39,5	28527	165,0	1540	39400	342000	6	9	12	14	3,4	230,6	256,4		82900
240	x	267	43	39,5	29767	157,5	1610	43000	358000	6	9	12	14	3,5	240,6	266,4		90400
250	x	280	48	44	34700	190,0	1870	52000	415000	7	10	13	16	4,7	250,8	279,2		109000

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 59
Explanations to tables: Page 59

* Serienmäßig geschlitzt. Bei Spannelementen in geschlitzter Ausführung entfällt in der Berechnung F_O
* Generally slit. At Locking Elements in slit version F_O is eliminated in the calculation.

Fortsetzung s. nächste Seite
To continue see next page

Schrauben-Berechnung

Schrauben-Tabelle

Die von RINGFEDER® Spannelementen übertragbaren Drehmomente und Flächenpressungen sind der wirksamen Spannkraft F_A direkt proportional. Als Spannmittel werden üblicherweise Schrauben verwendet. Entsprechend der erforderlichen Spannkraft kann die Auswahl nach Schraubenqualität, -größe und -anzahl gemäß untenstehender Tabelle erfolgen.

Locking screw calculation

Locking screw table

The torque transmission capacity of a RINGFEDER® Locking Element connection is directly proportional to the effective clamping force F_A . As clamping elements normally locking screws are used which act on the Locking Elements via a thrust flange. According to the required tension force, the selection according to screw quality, size and quantity can be done according to the chart below.

Regelgewinde ¹⁾ , metrisch / Regular thread ¹⁾ , metric						
d_G	8.8		10.9		12.9	
	T_A	F_V	T_A	F_V	T_A	F_V
M 4	2,9	3 900	4,1	5 450	4,9	6 550
M 5	6,0	6 350	8,5	8 950	10	10 700
M 6	10	9 000	14	12 600	17	15 100
M 8	25	16 500	35	23 200	41	27 900
M10	49	26 200	69	36 900	83	44 300
M12	86	38 300	120	54 000	145	64 500
M14	135	52 500	190	74 000	230	88 500
M16	210	73 000	295	102 000	355	123 000
M18	290	88 000	405	124 000	485	148 000
M20	410	114 000	580	160 000	690	192 000
M22	550	141 000	780	199 000	930	239 000
M24	710	164 000	1000	230 000	1200	276 000
M27	1050	215 000	1500	302 000	1800	363 000
M30	1450	262 000	2000	368 000	2400	442 000

1) T_A = Anziehdrehmoment (Nm)
 F_V = Vorspannkraft (N)
(Schrauben geölt, $\mu_{\text{ges}} = 0,14$)

1) T_A = tightening torque (Nm)
 F_V = initial clamping force (N)
(screws oiled, $\mu_{\text{total}} = 0,14$)

■ Spannlement-Einbau / Mounting of Locking Element

Die Werte für T und F_{ax} , gelten für geölt eingebaute Spannlemente. / The values for T and F_{ax} , apply to Locking Elements installed in oiled condition.

■ Oberflächen / Surface finishes

Für Welle und Nabenbohrung / For shaft and hub bore
 $R_a \leq 1 \mu\text{m}$

■ Erforderliche Schraubenspannkraft

bei ungeschlitzten Spannlementen: $F_A = F_{A'} + F_0$

bei geschlitzten Spannlementen: $F_A = F_{A'}$

Required screw tension force

for Locking Elements solid: $F_A = F_{A'} + F_0$

for Locking Elements slit: $F_A = F_{A'}$

■ Bei Hintereinanderschaltung von n-Spannlementen gilt zur Erhöhung von T und F_{ax} :

Where n-Locking Elements are used one behind the other (series), the following applies to the increase in T und F_{ax} :
 $T_n = T_1 \cdot m$ und / and $F_{axn} = F_{ax1} \cdot m$

■ Unter Beibehaltung der Werte für T und F_{ax} können bei Hintereinanderschaltung $F_{A'}$ und p reduziert werden.

Hier gilt:

Retaining the values for T and F_{ax} it is possible to reduce $F_{A'}$ and p when using elements in series:

$F_{A'n} = F_{A'}/m$ und / and $P_N = p/m$

Bei 2 / 3 / 4 Spannlementen ist $m = 1,555 / 1,86 / 2,03$
With 2 / 3 / 4 Locking Elements, $m = 1.555 / 1.86 / 2.03$

	d	Welle/Shaf	Bohrung/Bore
bis/up to	38	h6	H7
über/above	38	h8	H8

Empfohlene Passungen Kundenwelle und Nabe. Bitte nehmen Sie Rücksprache mit unserer technischen Abteilung.
Recommended fits for customer shaft and hub. Please contact our technical department.

Abmessungen Spannelement Locking Element dimensions			Spannkraft Clamping force		Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces		Spannelemente Locking Elements				Durchmesser Distanzbuchse Diameter spacer sleeve							
d	x	D	L	L ₃	A _t	F ₀	F _A	T ₁₀₀	F _{ax100}	1	2	3	4	G _w	innen inside	außen outside	D _{S1}	T _{max}
mm	mm	mm	mm	mm ²		kN		Nm	N	mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm		
260	x	290	48	44	36100	182	1950	56500	435000	7	10	13	16	4,8	260,8	289,2		118300
270	x	300	48	44	37500	177	2030	61000	450000	7	10	13	16	4,9	270,8	299,2		128000
280	x	313	53	49	43100	206	2330	72500	520000	7	11	14	17	6,3	280,8	312,2		151000
290	x	323	53	49	44600	222	2410	77500	535000	7	11	14	17	6,5	290,8	322,2		162000
300	x	333	53	49	46200	214	2490	83000	555000	7	11	14	17	6,7	300,8	332,2		173000
320	x	360	65	59	59300	292	3200	114000	710000	10	15	20	25	10,9	321	359		240000
340	x	380	65	59	63000	272	3400	128500	755000	10	15	20	25	11,5	341	379		272000
360	x	400	65	59	66700	258	3600	144000	800000	10	15	20	25	12,2	361	399		305000
380	x	420	65	59	70400	269	3800	160500	845000	10	15	20	25	12,8	381	419		339000
400	x	440	65	59	74200	256	4000	178000	890000	10	15	20	25	13,5	401	439		376000
420	x	460	65	59	77800	244	4200	196000	935000	10	15	20	25	14,1	421	459		414000
440	x	480	65	59	81500	234	4400	215000	980000	10	15	20	25	14,7	441	479		455000
460	x	500	65	59	85300	224	5000	256000	1111000	10	15	20	25	16,6	501	539		497000
480	x	520	65	59	89000	239	5000	344000	1430000	10	15	20	25	16,6	501	539		497000
500	x	540	65	59	92600	229	5000	278000	1111000	10	15	20	25	16,6	501	539		586000
520	x	570	80	73	119000	338	6450	373000	1433000	12	18	24	30	26,9	521	569		586000
540	x	590	80	73	124000	326	6700	402000	7026000	12	18	24	30	27,9	541	589		859000
560	x	610	80	73	128000	314	6950	432000	1544000	12	18	24	30	28,8	561	609		924000
580	x	630	80	73	133000	304	7200	464000	1599000	12	18	24	30	29,8	581	629		991000
600	x	650	80	73	138000	331	7450	497000	1656000	12	18	24	30	30,8	601	649		1058000
620	x	670	80	73	142000	321	7700	530430	1711000	12	18	24	30	31,8	621	669		1129000
640	x	690	80	73	147000	311	7950	565000	1767000	12	18	24	30	32,8	641	689		1203000
660	x	710	80	73	151000	302	8200	601000	1822000	12	18	24	30	33,8	661	709		1279000
680	x	730	80	73	156000	294	8450	638000	1878000	12	18	24	30	34,7	681	729		1358000
700	x	750	80	73	160000	286	8700	676649	1933282	12	18	24	30	35,8	701	749		1439212
720	x	770	80	73	165000	278	8950	715981	1988836	12	18	24	30	36,7	721	769		1522441
740	x	790	80	73	170000	271	9200	756424	204390	12	18	24	30	37,7	741	789		1607925
760	x	810	80	73	174000	296	9450	797979	2099944	12	18	24	30	38,7	761	809		1693044
780	x	830	80	73	179000	289	9700	840644	2155498	12	18	24	30	39,9	781	829		1783128
800	x	850	80	73	183000	281	9900	879977	2199941	12	18	24	30	40,7	801	849		1875636
820	x	870	80	73	188000	275	10150	924753	2255496	12	18	24	30	41,7	821	869		1970300
840	x	890	80	73	193000	268	10400	970641	2311050	12	18	24	30	42,6	841	889		2067389
860	x	910	80	73	197000	263	10650	1017640	2366604	12	18	24	30	43,6	861	909		2166622
880	x	930	80	73	202000	256	10900	1065749	2422158	12	18	24	30	44,7	881	929		2268376
900	x	950	80	73	206000	250	11150	1114970	2477712	12	18	24	30	45,6	901	949		2372364
920	x	970	80	73	211000	246	11400	1165302	2533266	12	18	24	30	46,6	921	969		2478480
940	x	990	80	73	216000	240	11650	1216745	2588820	12	18	24	30	47,6	941	989		2587125
960	x	1010	80	73	220000	270	11900	1269300	2644374	12	18	24	30	48,6	961	1009		2694261
980	x	1030	80	73	225000	264	12150	1322965	2699928	12	18	24	30	49,5	981	1029		2807487
1000	x	1050	80	73	229000	259	12400	1377741	2755482	12	18	24	30	50,6	1001	1049		2922933

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 59
Explanations to tables: Page 59

Weitere Größen auf Anfrage
More sizes on request

Bestellbeispiel · Ordering example:
RfN 8006 ungeschlitzt/solid

Bestellbeispiel · Ordering example:
RfN 8006 geschlitzt/slit

Baureihe/Series	d	D
RfN 8006	300	333

Baureihe/Series	d	D	Weitere Angaben/Further details
RfN 8006	300	333	G (= geschlitzt / slit)

■ Rundlauf · Concentricity

Die relativ schmalen Spannelemente RINGFEDER® RfN 8006 dienen in erster Linie der Übertragung großer Drehmomente und Axialkräfte. Sie sind nicht selbstzentrierend. Die Rundlaufgenauigkeit der verspannten Naben ist somit von der Zentrierung und der Sorgfalt der Montage abhängig. Spannelemente RfN 8006 können im Rahmen ihrer Herstellungsgenauigkeit zentrieren, wenn sie absolut planparallel zusammengedrückt werden.

The relatively narrow RINGFEDER® RfN 8006 Locking Elements mainly serve the purpose of transmitting large torques and axial forces. They are not self-centering. The concentricity accuracy of the clamped hub therefore depends on the centring and care of the installation. Locking Elements RfN 8006 can centre themselves within the framework of their production accuracy if they are absolutely plane-parallel when pressed together.

**ROSTFREI
STAINLESS STEEL**

Spannsätze
Locking Assemblies



RfN 7012
rostfrei · stainless steel



RfN 7013.1
rostfrei · stainless steel



RfN 7061
rostfrei · stainless steel



RfN 7110
rostfrei · stainless steel

Spannelemente
Locking Elements



RfN 8006
ungeschlitzt · solid
rostfrei · stainless steel



RfN 8006
geschlitzt · slit
rostfrei · stainless steel

Charakteristische Eigenschaften

Kostengünstige Fertigung – größtmögliche Toleranzen und einfache Drehbearbeitung garantieren kostengünstige Fertigung.

Einfache Montage – es sind nur wenige Schrauben anzuziehen, Ausrichtung zwischen Nabe und Welle winkelgenau in jeder Position möglich, Einpassarbeiten entfallen ganz.

Einfache Demontage – RINGFEDER® Spannsätze verfügen über Abdrückgewinde, daher keine zusätzlichen Hilfsmittel erforderlich, Baureihe RfN 7012 ist sogar selbstlösend (keine Abdrückgewinde).

Große Dauerdrehwechselfestigkeit – Welle und Nabe sind ungenutzt, dadurch keine Schwächung dieser Bauteile. Welle und Nabe können deutlich kleiner ausgeführt werden (leichte, kosten- und platzsparende Konstruktion möglich).

Keine Gefahr des Ausschlagens – RINGFEDER® Spannsätze sind absolut spielfrei.

Wirkung wie Überlastsicherung – nach dem Überschreiten des eingestellten Kraftschlusses rutschen die Spannsätze durch. Wertvolle Maschinenteile werden geschützt. Die Spannsätze unterliegen hierbei aber den gleichen Gesetzen, wie jede andere Reibschlussverbindung auch - als Rutschkupplung nicht geeignet.

Absolut wartungsfrei – keine Folgekosten.

Characteristics

Inexpensive manufacture – the large tolerances that are possible and the simple turning process guarantee inexpensive manufacture.

Simple installation – only a few screws need to be tightened, alignment to precise angles between the hub and shaft is possible in any position, no fitting at assembly required.

Simple dismantling – RINGFEDER® Locking Assemblies are fitted with threaded extraction holes, so that no additional auxiliary equipment is necessary, series RfN 7012 is self-releasing.

Large constant reverse-torsion fatigue strength – shaft and hub are ungrooved, so that there is no weakening of these components. Shaft and hub can be designed to be considerably smaller (light, cost and space-saving design possible).

No danger of deflection – RINGFEDER® Locking Assemblies are absolutely backlash-free.

Effect similar to overload protection – after the set frictional connection force has been exceeded the Locking Assemblies simply slide. Valuable machine parts are protected. The Locking Assemblies are subject to the same laws as any other connection with force transmission by friction - not suitable as sliding clutch.

Completely maintenance-free – no follow-up costs.

Erläuterungen zu Tabellen

Grundabmessungen im ungespannten Zustand

d	= Innendurchmesser
D	= Außendurchmesser
D_{B1}	= Außendurchmesser Bund
L	= Einbaulänge maximal
L_1	= Einbaulänge mind. ohne Schrauben
L_3	= Ringbreite
L_4	= Einbaulänge bis Bund
T	= Übertragbares Drehmoment bei angegebenem T_A
F_{ax}	= Übertragbare Axialkraft
p_w	= Flächenpressung auf der Welle bei angegebenem T_A
p_N	= Flächenpressung auf der Nabe bei angegebenem T_A
n_{Sc}	= Anzahl der Schrauben
D_G	= Gewinde
T_A	= Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannschrauben
$D_N \text{ min}$	= Min. Nabenaußendurchmesser abhängig von der angegebenen Nabengrenzlast ($R_{p0,2}$)
T_{max}	= Maximal übertragbares Drehmoment
G_w	= Gewicht

Explanations to tables

Basic dimensions when screws are not tightened

d	= Inner diameter
D	= Outer diameter
D_{B1}	= Collar outer diameter
L	= Overall length
L_1	= Overall length without screws
L_3	= Width of ring
L_4	= Installation length up to collar
T	= Transmissible torque at given T_A
F_{ax}	= Transmissible axial force
p_w	= Surface pressure on shaft at given T_A
p_N	= Surface pressure on hub at given T_A
n_{Sc}	= Quantity of screws
D_G	= Thread
T_A	= Max. tightened torque of the clamping screws
$D_N \text{ min}$	= Min. hub outer diameter depending of the given hub yield point ($R_{p0,2}$)
T_{max}	= Maximum transmissible torque
G_w	= Weight

**ROSTFREI
STAINLESS STEEL**



**ROSTFREI
STAINLESS STEEL**

Charakteristische Eigenschaften

Schmalste Bauform, besonders für Anwendungen bei engen Platzverhältnissen geeignet. Der nicht selbstzentrierende Spannsatz RfN 7012 rostfrei gleicht kleine Toleranzschwankungen aus und kompensiert geringe Montagefehler.

Große übertragbare Kräfte und Momente – es können mehrere Spannsätze RfN 7012 rostfrei hintereinander angeordnet werden. Die übertragbaren Drehmomente und Axialkräfte addieren sich - bitte diesbezüglich Rücksprache mit unseren technischen Fachleuten nehmen.

Einfache Montage – im Vergleich zu Querpresssitzten entfallen Temperaturbehandlungen und Einpassarbeiten. Spannsätze RfN 7012 rostfrei können große Passungsspiele überbrücken.

Geringe Schmutzempfindlichkeit – während des Anziehens der Spannschrauben pressen sich die Funktionsflächen fest gegeneinander. Schmutz und Feuchtigkeit können daher nicht an die Funktionsflächen vordringen.

Verschleißfreiheit – der Spannsatz RfN 7012 rostfrei arbeitet ohne bewegte Teile auf Welle und Nabe, hierdurch werden Verschleiß und Spiel zuverlässig vermieden. Er kann daher mehrmals ge- und entspannt werden.

Beispielanwendungen:

Kettenräder, Hebel, Riemscheiben, Aufsteckgetriebe, Bandtrommeln, Laufräder, Seilscheiben

Characteristics

Slimmest design, especially suitable for applications where space is limited. The not self-centering Locking Assembly RfN 7012 stainless compensates small tolerance deviations and compensates small mounting errors.

Large transmittable forces and moments – several Locking Assemblies RfN 7012 stainless can be placed one behind the other. The transmissible torque and axial forces are added - please take in this respect consulting with our technical experts.


Easy installation – in comparison to cross-press fits temperature treatments and fitting are eliminated. Locking Assemblies RfN 7012 stainless steel can cover a big fitting clearance.

Low risk to contamination – during tightening process the functional surfaces of the device and connection are pressed together generating a surface pressure that does not allow the ingress of contamination.

Adjustable transmission values – the locking screw torque can be changed giving a corresponding change in transmission values. RfN 7012 stainless Locking Assemblies can be tightened and released repeatedly.

Example applications:

Chain wheels, levers, pulleys, slip-on gear mechanisms, belt drums, running wheels, cable sheaves



Spannsatz / Locking Assembly
RfN 7012 rostfrei / stainless steel
Maßzeichnung / Dimensions

Abmessungen Spansatz Locking Assembly dimensions				Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces		Flächenpressung Surface pressure		Hochfeste Sonderschrauben High-strength special screws				D _N min bei / at Rp _{0,2} 200 300 400 [N/mm ²]		T _{max}								
								Welle Shaft	Nabe Hub	n _{Sc}	D _G											
d	x	D	L	L ₁	L ₃	T	F _{ax}	p _w	p _N	n _{Sc}	D _G	T _A	G _w	mm	mm	Nm	kN	N/mm ²	kg	mm	Nm	
mm		mm				Nm	kN								mm					mm		
19	x	47	27,5	20	17	252	27	218	88	8	M 6	x	18	14	0,24	63	57	55	269			
20	x	47	27,5	20	17	265	26	206	88	8	M 6	x	18	14	0,24	63	57	55	320			
22	x	47	27,5	20	17	289	26	187	88	8	M 6	x	18	14	0,23	63	57	55	350			
24	x	50	27,5	20	17	353	29	191	92	9	M 6	x	18	14	0,26	67	61	58	428			
25	x	50	27,5	20	17	367	29	183	92	9	M 6	x	18	14	0,25	67	61	61	445			
28	x	55	27,5	20	17	408	29	162	83	9	M 6	x	18	14	0,3	72	66	63	495			
30	x	55	27,5	20	17	435	29	151	83	9	M 6	x	18	14	0,29	72	66	63	528			
32	x	60	27,5	20	17	617	39	188	100	12	M 6	x	18	14	0,34	83	75	71	748			
35	x	60	27,5	20	17	671	38	171	100	12	M 6	x	18	14	0,32	83	75	71	815			
38	x	65	27,5	20	17	906	48	196	114	15	M 6	x	18	14	0,36	94	83	78	1100			
40	x	65	27,5	20	17	950	48	185	114	15	M 6	x	18	14	0,34	94	83	78	1153			
42	x	75	33,5	24	20	1509	72	227	127	12	M 8	x	22	35	0,6	113	98	92	1767			
45	x	75	33,5	24	20	1610	72	211	127	12	M 8	x	22	35	0,57	113	98	92	1885			
48	x	80	33,5	24	20	1710	71	197	118	12	M 8	x	22	35	0,62	117	103	97	2003			
50	x	80	33,5	24	20	1777	71	189	118	12	M 8	x	22	35	0,6	117	103	97	2081			
55	x	85	33,5	24	20	2267	82	199	129	14	M 8	x	22	35	0,63	129	112	104	2655			
60	x	90	33,5	24	20	2460	82	181	121	14	M 8	x	22	35	0,69	133	116	109	2880			
65	x	95	33,5	24	20	3030	93	190	130	16	M 8	x	22	35	0,73	144	125	117	3550			
70	x	110	39,5	28	24	4581	131	207	132	14	M 10	x	25	70	1,26	168	145	135	5431			
75	x	115	39,5	28	24	4887	130	192	125	14	M 10	x	25	70	1,33	172	150	140	5795			
80	x	120	39,5	28	24	5192	130	179	120	14	M 10	x	25	70	1,4	176	154	145	6155			
85	x	125	39,5	28	24	6281	148	192	131	16	M 10	x	25	70	1,49	190	164	153	7446			
90	x	130	39,5	28	24	6627	147	181	125	16	M 10	x	25	70	1,53	194	169	158	7856			
95	x	135	39,5	28	24	7843	165	192	135	18	M 10	x	25	70	1,62	209	179	167	7856			
100	x	145	47	33	26	9591	192	196	135	14	M 12	x	30	125	2,01	224	192	179	11125			
110	x	155	47	33	26	10488	191	177	126	14	M 12	x	30	125	2,15	231	201	189	12165			
120	x	165	47	33	26	13004	217	184	134	16	M 12	x	30	125	2,35	254	218	203	20325			
130	x	180	52	38	34	17522	270	162	117	20	M 12	x	35	125	3,51	261	229	216	20325			
140	x	190	52	38	34	20661	295	164	121	22	M 12	x	35	125	3,85	279	244	229	23966			
150	x	200	52	38	34	24046	321	167	125	24	M 12	x	35	125	4,07	298	259	243	27892			

Bestellbeispiel - Ordering example: RfN 7012

Baureihe/Series	d	D	Weitere Angaben/Further details
RfN 7012	42	75	SST (=rostfrei/stainless steel)

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 67
Explanations to tables: Page 67

Weitere Größen auf Anfrage
More sizes on request

■ Spansatz-Einbau · Mounting of Locking Assembly

Die Spansätze werden leicht geölt und einbaufertig angeliefert. Die Werte für T, F_{ax}, p_w und p_N gelten für Spansätze im Anlieferungszustand. / The Locking Assemblies are supplied slightly oiled and ready-to-use. The values for T, F_{ax}, p_w and p_N apply to Locking Assemblies in delivery condition.

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabengussbohrung / For shaft and hub bore R_a ≤ 3,2 µm

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen

We recommend the following mounting tolerances

Welle · Shaft: k9-h9; Nabe · Hub: N9-H9

Max. zulässig: Welle: k11-h11; Nabe: N11-H11

Max. permissible: Shaft: k11-h11; Hub: N11-H11

Um übermäßige Verformungen der relativ dickwandigen Druckringe zu vermeiden, sollte der Spansatz möglichst symmetrisch zwischen Welle und Nabenguss angeordnet werden. Ist also die Welle kleiner als Nennmaß d, so sollte die Bohrung um den gleichen Betrag größer sein als Nennmaß D und umgekehrt. Die Rundlaufqualität wird bestimmt durch die direkte Zentrierung zwischen Welle und Nabe. / To avoid excessive deformations of the relatively thickwalled thrust rings, the Locking Assembly should be located as symmetrically as possible between shaft and hub bore. If the shaft is smaller than nominal d, the bore should exceed nominal D to the same extent and vice versa. The concentricity quality is determined by the direct centering

between shaft and hub.

■ Anordnung mehrerer Spansätze RfN 7012 rostfrei

Arrangement of several Locking Assemblies RfN 7012 stainless steel

Sind mehrere Spansätze einzubauen, können die Übertragungswerte aus der Tabelle addiert werden, wenn die Spansätze innerhalb einer Distanz von 4 · L angeordnet werden. / If several Locking Assemblies are to be installed the transmission values of the table can be added when the Locking Assemblies are located within a distance of 4 · L .

■ Veränderung der Schraubenanziehdrehmomente

Change of screw tightening torques

Die Spansätze sind generell mit Schrauben der Qualität A2-70 ausgerüstet. Eine Reduzierung durch verminderter Anziehen der Schrauben ist möglich. (Bitte mit unseren Spezialisten Rücksprache nehmen).

The Locking Assemblies are generally equipped with A2-70 grade screws. A reduction of the screw tightening torque is possible. (Please contact our specialists for assistance).

■ Hilfsgewinde · Auxiliary threads

Zur Erleichterung der Demontage sind in den vorderen Druckringen Hilfsgewinde vorhanden. To facilitate removal, the front thrust rings have auxiliary threads.

■ Berechnung Nabenaußendurchmesser

Calculation hub outer diameter

Faktor C = 0,6 siehe Seite 83 / Factor C = 0,6 see page 83



**ROSTFREI
STAINLESS STEEL**

Charakteristische Eigenschaften

Ausgezeichneter Rundlauf und sehr gute Demontierbarkeit – mit diesen selbstzentrierenden Spannsätzen wird ein besonders guter Rundlauf zwischen den verspannten Teilen erreicht. Der Flansch ist an der kritischen Stelle verstärkt, dies verhindert ein Durchbiegen und Abheben des Innenringes während der Montage. Dadurch ist eine gute Demontierbarkeit sichergestellt.

Höhere Drehzahl – die Spannsätze bleiben formgenau während der Montage und sind besser für hohe Drehzahlen geeignet.

Hohe Radiallasten – aufgrund der hohen Materialfestigkeit ist der Spannsatz für hohe Radiallasten besonders geeignet.

Axiale Nabefixierung – zusätzlich wird durch den hochgezogenen Flansch die Nabe bei der Montage axial fixiert und außerdem eine hohe Planlaufgenauigkeit erzielt.

Beispielanwendungen:

Kettenräder, Hebel, Riemscheiben, Aufsteckgetriebe, Bandtrommeln, Laufräder, Seilscheiben

Characteristics

Excellent concentricity and very easy to dismantle – these self-centering Locking Assemblies provide particularly good concentricity between the clamped parts. The flange is reinforced at the critical point, preventing bending or lifting of the inner ring during assembly and thereby ensuring easy dismantling.

High rotation speed – the dimensional accuracy allows their use in applications with higher rotational speeds.


High radial loads – the material strength makes them especially suitable for applications with high radial loads.

Axial hub positioning – the increased outer diameter of the flange prevents the axial movement of the hub during assembly and improves the run-out ability of the locking assembly.

Example applications:

Chain wheels, levers, pulleys, slip-on gear mechanisms, belt drums, running wheels, cable sheaves

Spannsatz / Locking Assembly
RfN 7013.1 rostfrei / stainless steel
Maßzeichnung / Dimensions



Abmessungen Spansatz <i>Locking Assembly dimensions</i>						Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte <i>Transmissible torques or axial forces</i>		Flächenpressung Surface pressure		Hochfeste Sonderschrauben ISO 4762 <i>High-strength special screws</i>								
d	x	D	L	L ₁	L ₃	L ₄	D _{B1}	T	F _{ax}	Welle Shaft	Nabe Hub	n _{Sc}	D _G	T _A	G _w	T _{max}		
								Nm		kN		N/mm ²				Nm		
19	x	47	37	31	21,7	25,7	53	199	21	232	69	6	M 6	x	20	14	0,29	248
20	x	47	37	31	21,7	25,7	53	210	21	224	69	6	M 6	x	20	14	0,29	262
22	x	47	37	31	21,7	25,7	53	231	21	201	69	6	M 6	x	20	14	0,27	288
24	x	50	37	31	21,7	25,7	56	294	28	201	69	7	M 6	x	20	14	0,31	367
25	x	50	37	31	21,7	25,7	56	308	28	224	85	7	M 6	x	20	14	0,3	385
28	x	55	37	31	21,7	25,7	62	343	28	201	77	7	M 6	x	20	14	0,36	428
30	x	55	37	31	21,7	25,7	62	371	28	186	77	7	M 6	x	20	14	0,34	463
32	x	60	37	31	21,7	25,7	68	518	35	209	85	9	M 6	x	20	14	0,41	647
35	x	60	37	31	21,7	25,7	68	567	35	193	85	9	M 6	x	20	14	0,38	708
38	x	65	37	31	21,7	25,7	73	623	35	178	77	10	M 6	x	20	14	0,44	778
40	x	65	37	31	21,7	25,7	73	685	35	170	77	10	M 6	x	20	14	0,41	822
42	x	75	46	38	25,3	30,3	83	1211	56	232	100	9	M 8	x	25	34	0,76	1513
45	x	75	46	38	25,3	30,3	83	1302	56	217	100	9	M 8	x	25	34	0,7	1627
48	x	80	46	38	25,3	30,3	88	1386	56	209	100	9	M 8	x	25	34	0,8	1732
50	x	80	46	38	25,3	30,3	88	1449	56	201	100	9	M 8	x	25	34	0,76	1811
55	x	85	46	38	25,3	30,3	95	1778	63	209	108	10	M 8	x	25	34	0,82	2222
60	x	90	46	38	25,3	30,3	100	1939	63	193	100	10	M 8	x	25	34	0,88	2423
65	x	95	46	38	25,3	30,3	105	2506	77	201	108	12	M 8	x	25	34	0,94	3132
70	x	110	60	50	33,4	40,4	120	3570	98	186	100	10	M 10	x	35	66	2,1	4462
75	x	115	60	50	33,4	40,4	125	3822	98	178	93	10	M 10	x	35	66	2,2	4777
80	x	120	60	50	33,4	40,4	130	4095	98	162	85	10	M 10	x	35	66	2,3	5118
85	x	125	60	50	33,4	40,4	135	5215	126	178	100	12	M 10	x	35	66	2,4	6518
90	x	130	60	50	33,4	40,4	140	5530	126	170	93	12	M 10	x	35	66	2,6	6912
95	x	135	60	50	33,4	40,4	145	6930	147	201	116	15	M 10	x	35	66	2,7	8662
100	x	145	68	58	40,8	47,8	155	7700	154	147	85	15	M 10	x	35	66	3,7	9625
110	x	155	68	58	40,8	47,8	165	8470	154	139	85	15	M 10	x	35	66	4	10587
120	x	165	68	58	40,8	47,8	175	10990	182	147	93	18	M 10	x	35	66	4,3	13737
130	x	180	77	65	45,4	52,4	190	14490	224	147	93	15	M 12	x	40	115	5,9	18112
140	x	190	77	65	45,4	52,4	200	15750	224	139	85	15	M 12	x	40	115	6,3	19687
150	x	200	77	65	45,4	52,4	210	19950	266	155	100	18	M 12	x	40	115	6,7	24937

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7013.1

Baureihe/Series	d	D	Weitere Angaben/Further details
RfN 7013.1	35	60	SST (=rostfrei/stainless steel)

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 67
Explanations to tables: Page 67

Weitere Größen auf Anfrage
More sizes on request

■ Spansatz-Einbau · Mounting of Locking Assembly

Die Spansätze werden leicht geölt und einbaufertig angeliefert. Die Werte für T, F_{ax}, pw und p_N gelten für Spansätze im Anlieferungszustand.

The Locking Assemblies are supplied slightly oiled and ready-to-use. The values for T, F_{ax}, pw and p_N apply to Locking Assemblies installed in the delivery condition.

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Welle und Nabenoehrung / For shaft and hub bore

R_a ≤ 1,6 µm

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen

We recommend the following mounting tolerances

Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8

■ Anordnung mehrerer Spansätze RfN 7013.1 rostfrei

Arrangement of several Locking Assemblies RfN 7013.1 stainless steel

Anordnung nur von 2 Seiten möglich. Bei Verwendung mehrerer Spansätze zur Steigerung der Übertragungswerte, ist der Verspannungssystematik Rechnung zu tragen.

Arrangement only possible from 2 sides. If several Locking Assemblies are used to increase the transmission values the clamping systematization has to be considered.

■ Veränderung der Schraubenanziehdrehmomente

Change of screw tightening torques

Eine Veränderung der in der Tabelle angegebenen T_A-Werte ist nicht zulässig.

A change of the T_A-values given in the above table is not admissible.




Charakteristische Eigenschaften


Selbstzentrierende 2-teilige Spannsätze für mittlere Drehmomente. Bei der Montage erfolgt eine geringe Axialverschiebung der Nabe vom Schraubenkopf weg. Aufgrund der geringen Schraubenzahl sind Kosten einsparungen bei der Montage gewährleistet. Zur Demontage sind nur wenige Abdruckschrauben nötig.

Characteristics

Self-centering 2-piece Locking Assemblies for medium torques. During mounting, minor axial displacement of the hub occurs in opposite direction of the screw head. Due to the small number of screws, cost savings during mounting are ensured. For disassembly only few release screws are required.



Spannsatz / Locking Assembly RfN 7061 · Einbausituation / Location
Nabenberechnung siehe Seite 82-83 / Calculation of hubs see on page 82-83
(Berechnung für andere Nabengeometrien in unserem Berechnungsprogramm möglich
Calculation possible for other hub forms in our calculation program)



Spannsatz RfN 7061 · Maßzeichnung / Locking Assembly RfN 7061 · Dimensions

**ROSTFREI
STAINLESS STEEL**

Abmessungen Spannsatz Locking Assembly dimensions			Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces		Flächenpressung Surface pressure		Hochfeste Sonderschrauben High-strength special screws					
d	x	D	L	L ₁	T	F _{ax}	Welle Shaft	Nabe Hub	n _{Sc}	D _G *	T _A	G _w
			mm		mm		Nm	kN	N/mm ²			
6	x	16	13,5	11	3	0,9	49	19	3	M 2,5	0,5	0,012
6,35	x	16	13,5	11	3	0,9	49	19	3	M 2,5	0,5	0,012
7	x	17	13,5	11	3	0,9	42	17	3	M 2,5	0,5	0,013
8	x	18	13,5	11	4	0,9	37	17	3	M 2,5	0,5	0,015
9	x	20	15,5	13	6	1,2	37	17	4	M 2,5	0,5	0,02
9,53	x	20	15,5	13	6	1,2	37	17	4	M 2,5	0,5	0,019
10	x	20	15,5	13	6	1,2	33	17	4	M 2,5	0,5	0,019
11	x	22	15,5	13	7	1,2	30	15	4	M 2,5	0,5	0,024
12	x	22	15,5	13	7	1,2	26	15	4	M 2,5	0,5	0,022
14	x	26	20	17	19	2,5	57	30	4	M 3	1,3	0,039
15	x	28	20	17	22	2,5	55	27	4	M 3	1,3	0,044
16	x	32	21	17	38	4	71	35	4	M 4	2,9	0,066
17	x	35	25	21	41	4	66	33	4	M 4	2,9	0,092
18	x	35	25	21	44	4	63	33	4	M 4	2,9	0,087
19	x	35	25	21	46	4	60	33	4	M 4	2,9	0,084
20	x	38	26	21	82	8	77	41	4	M 5	5,7	0,1
22	x	40	26	21	88	7	71	38	4	M 5	5,7	0,11
24	x	47	32	26	193	15	108	41	4	M 6	14	0,2
25	x	47	32	26	201	15	104	41	4	M 6	14	0,19
25,4	x	47	32	26	205	15	100	41	4	M 6	14	0,19
28	x	50	32	26	341	23	143	55	6	M 6	14	0,2
30	x	55	32	26	364	23	135	52	6	M 6	14	0,27
32	x	55	35	26	387	23	127	52	6	M 6	14	0,25
35	x	60	35	29	565	23	127	52	8	M 6	14	0,36
38	x	65	35	29	620	31	120	49	8	M 6	14	0,43
40	x	65	35	29	651	31	112	49	8	M 6	14	0,4
42	x	75	44	36	930	42	127	49	6	M 8	34	0,75
45	x	75	44	36	1007	42	120	49	6	M 8	34	0,7
48	x	80	44	36	1433	58	151	63	8	M 8	34	0,8
50	x	80	44	36	1472	58	143	63	8	M 8	34	0,76

*HINWEIS! Größe M 2,5 Spannschraube ISO 4762 - A2 - 70 · REMARK! Size M 2,5 locking screws ISO 4762 - A2 - 70.

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7061

Baureihe/Series	d	D	Weitere Angaben/Further details
RfN 7061	20	38	SST (=rostfrei/stainless steel)

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 67
Explanations to tables: Page 67

Weitere Größen auf Anfrage
More sizes on request

■ Oberflächen · Surface finishes


Für Welle und Nabenoehrung/For shaft and hub bore $R_a \leq 3,2 \mu\text{m}$

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen

We recommend the following mounting tolerances

Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8



Spannsatz RfN 7110 · Maßzeichnung / Locking Assembly RfN 7110 · Dimensions

Charakteristische Eigenschaften

Besonders kompakter selbstzentrierender Spannsatz ohne Axialverschiebung. Da die Spannschrauben außerhalb der eigentlichen Spannstelle liegen und die Pressungen relativ gering sind kann die Nabe ökonomisch klein gestaltet werden.

Characteristics

Specially small dimensioned self-centering Locking Assembly without axial displacement. As the locking screws are located out of the actual clamping area and the pressures are relatively low, the hub can be designed economically small.

**ROSTFREI
STAINLESS STEEL**

Abmessungen Spannsatz <i>Locking Assembly dimensions</i>						Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte <i>Transmissible torques or axial forces</i>		Flächenpressung <i>Surface pressure</i>		Hochfeste Sonderschrauben <i>High-strength special screws</i>				
d	x	D	L	L ₁	L ₄	D _{B1}	T	F _{ax}	Welle Shaft	Nabe Hub	n _{Sc}	D _G	T _A	G _w
			mm	mm	mm	mm	Nm	kN	N/mm ²	p _W	p _N	n _{Sc}	D _G	T _A
8	x	15	28	24	12	27	16	3,8	126	66	4	M 4	2,9	0,06
9	x	16	31	27	14	28	18	3,8	93	55	4	M 4	2,9	0,07
10	x	16	31	27	14	28	20	3,8	88	55	4	M 4	2,9	0,06
11	x	18	31	27	14	32	28	5,5	99	60	4	M 4	2,9	0,07
12	x	18	31	27	14	32	30	5,5	85	60	4	M 4	2,9	0,07
13	x	23	31	27	14	38	33	5,5	82	46	4	M 4	2,9	0,12
14	x	23	31	27	14	38	35	5,5	77	46	4	M 4	2,9	0,12
15	x	24	42	36	16	44	85	13	99	63	3	M 6	14	0,21
16	x	24	42	36	16	44	93	13	93	63	3	M 6	14	0,2
17	x	26	44	38	18	45	127	17	104	74	4	M 6	14	0,22
18	x	26	44	38	18	47	139	17	99	74	4	M 6	14	0,24
19	x	27	44	38	18	48	147	17	93	68	4	M 6	14	0,25
20	x	28	44	38	18	49	155	17	82	63	4	M 6	14	0,25
22	x	32	51	45	25	53	178	16	63	44	4	M 6	14	0,34
24	x	34	51	45	25	55	197	16	57	41	4	M 6	14	0,36
25	x	34	51	45	25	55	197	16	55	41	4	M 6	14	0,35
28	x	39	51	45	25	60	286	24	60	44	5	M 6	14	0,43
30	x	41	51	45	25	62	368	24	68	49	6	M 6	14	0,43
32	x	43	56	50	30	64	391	24	52	41	6	M 6	14	0,46
35	x	47	56	50	30	68	573	32	66	49	8	M 6	14	0,52
38	x	50	56	50	30	71	620	32	60	46	8	M 6	14	0,61
40	x	53	58	52	32	74	736	41	60	46	9	M 6	14	0,67
42	x	55	58	52	32	77	771	60	57	44	9	M 6	14	0,74
45	x	59	72	64	40	85	1356	60	71	55	8	M 8	34	1,12
48	x	62	72	64	40	87	1449	60	66	52	8	M 8	34	1,14
50	x	65	82	74	50	92	1883	75	63	49	10	M 8	34	1,3

Bestellbeispiel · Ordering example: RfN 7110

Baureihe/Series	d	D	Weitere Angaben/Further details
RfN 7110	32	43	SST (= rostfrei/stainless steel)

Erläuterungen zu Tabellen: Seite 67
Explanations to tables: Page 67

Weitere Größen auf Anfrage
More sizes on request

■ Oberflächen · Surface finishes

Für Wellen/For shaft $R_a \leq 3,2 \mu\text{m}$
Für Nabenoberfläche/For hub bore $R_a \leq 1,6 \mu\text{m}$

■ Toleranzen · Tolerances

Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen
We recommend the following mounting tolerances
Welle · Shaft: h8; Nabe · Hub: H8




ungeschlitzt · solid




geschlitzt · slit


**ROSTFREI
STAINLESS STEEL**



RINGFEDER® nicht selbstzentrierendes Spannlement RfN 8006 rostfrei
RINGFEDER® not self-centering Locking Element RfN 8006 stainless steel
Einbausituation · Location



RINGFEDER® nicht selbstzentrierendes Spannlement RfN 8006 rostfrei
RINGFEDER® not self-centering Locking Element RfN 8006 stainless steel
Maßzeichnung · Dimensions



Keilriemenscheibe / V-belt pulley

Abmessungen Spannelement Locking Assembly dimensions					Spannkraft Clamping force		Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte Transmissible torques or axial forces		Spannelemente Locking Elements						Durchmesser Distanzbuchse Diameter spacer sleeve		
d	x	D	L	L ₃	A _t	F _O	F _A	T ₁₀₀	F _{ax100}	1	2	3	4	G _w	innen inside d _{S1}	außen outside D _{S1}	T _{max}
mm	mm	mm	mm ²	mm ²	kN	Nm	N	mm	mm	x	mm	kg	mm	mm	Nm		
*6	x	9	4,5	3,7	69	-	3,7	2	664	2	2	3	3	0,0015	6,1	8,9	6,2
*7	x	10	4,5	3,7	80	-	4,4	2,7	776	2	2	3	3	0,0014	7,1	9,9	8,2
*8	x	11	4,5	3,7	90	-	5	3,5	880	2	2	3	3	0,0015	8,1	10,9	10,5
9	x	12	4,5	3,7	105	7,6	5,7	4,6	1016	2	2	3	3	0,0017	9,1	11,9	7,0
10	x	13	4,5	3,7	116	6,95	6,3	5,6	1120	2	2	3	3	0,0018	10,1	12,9	9,7
11	x	14	4,5	3,7	128	7,5	6,9	6,4	1200	2	2	3	3	0,002	11,1	13,9	11,7
12	x	15	4,5	3,7	139	6,9	7,5	8,0	1336	2	2	3	3	0,0022	12,1	14,9	15,0
13	x	16	4,5	3,7	151	6,4	8,2	9,6	1448	2	2	3	3	0,0023	13,1	15,9	18,6
14	x	18	6,3	5,3	233	11,2	12,6	16,0	2240	3	3	4	5	0,0049	14,1	17,9	27,4
15	x	19	6,3	5,3	250	10,7	13,5	18,4	2400	3	3	4	5	0,0053	15,1	18,9	32,6
16	x	20	6,3	5,3	266	10,1	14,4	20,8	2552	3	3	4	5	0,0055	16,1	19,9	38,7
17	x	21	6,3	5,3	283	9,5	15,3	23,2	2720	3	3	4	5	0,0058	17,1	20,9	45,1
18	x	22	6,3	5,3	300	9,1	16,2	26,4	2880	3	3	4	5	0,0061	18,1	21,9	51,8
19	x	24	6,3	5,3	316	12,6	17,1	28,8	3032	3	3	4	5	0,0078	19,2	23,8	72,8
20	x	25	6,3	5,3	333	12,0	18	32,0	3200	3	3	4	5	0,0082	20,2	24,8	82,2
22	x	26	6,3	5,3	366	9,0	19,8	38,4	3520	3	3	4	5	0,0072	22,2	25,8	79
24	x	28	6,3	5,3	400	8,3	21,6	46,4	3840	3	3	4	5	0,0079	24,2	27,8	97
25	x	30	6,3	5,3	416	9,9	22,5	49,6	4000	3	3	4	5	0,01	25,2	29,8	136
28	x	32	6,3	5,3	466	7,4	25,2	62,4	4480	3	3	4	5	0,009	28,2	31,8	136
30	x	35	6,3	5,3	499	8,5	27	72,0	4800	3	3	4	5	0,012	30,2	34,8	201
32	x	36	6,3	5,3	533	7,8	28,8	81,6	5120	3	3	4	5	0,01	32,2	35,8	178
35	x	40	7	6	659	10,1	35,6	110,4	6320	3	3	4	5	0,02	35,2	39,8	270
36	x	42	7	6	678	11,6	36,6	117,6	6560	3	3	4	5	0,02	36,2	41,8	351
38	x	44	7	6	716	11,0	38,7	130,4	6880	3	3	4	5	0,02	38,2	43,8	393
40	x	45	8	6,6	829	13,8	45	159,2	7960	3	4	5	6	0,02	40,2	44,8	342
42	x	48	8	6,6	870	15,6	47	175,2	8320	3	4	5	6	0,03	42,2	47,8	463
45	x	52	10	8,6	1215	26,1	66	262,4	11680	3	4	5	6	0,05	45,2	51,8	599
48	x	55	10	8,6	1296	24,6	70	298,4	12480	3	4	5	6	0,05	48,2	54,8	692
50	x	57	10	8,6	1350	23,5	73	324	12960	3	4	5	6	0,05	50,2	56,8	758
55	x	62	10	8,6	1485	21,8	80	392	14240	3	4	5	6	0,05	55,2	61,8	928
56	x	64	12	10,4	1829	29,4	99	492	17600	3	4	5	7	0,07	56,2	63,8	1080
60	x	68	12	10,4	1959	27,4	106	564	18800	3	4	5	7	0,07	60,2	67,8	1260
63	x	71	12	10,4	2057	26,3	111	624	19840	3	4	5	7	0,08	63,2	70,8	1400
65	x	73	12	10,4	2123	25,4	115	664	20480	3	4	5	7	0,08	65,2	72,8	1500
70	x	79	14	12,2	2682	31,0	145	896	25600	3	5	6	7	0,11	70,3	78,7	1960
71	x	80	14	12,2	2720	31,0	147	928	26080	3	5	6	7	0,11	71,3	79,7	2020
75	x	84	14	12,2	2873	34,6	155	1032	27520	3	5	6	7	0,12	75,3	83,7	2240
80	x	91	17	15	3768	48,0	203	1448	36000	4	5	6	8	0,12	80,3	90,7	3120
85	x	96	17	15	4004	45,6	216	1632	38400	4	5	6	8	0,2	85,3	95,7	3550
90	x	101	17	15	4239	43,4	229	1832	40800	4	5	6	8	0,2	90,3	100,7	4000
95	x	106	17	15	4475	41,2	242	2040	43200	4	5	6	8	0,22	95,3	105,7	4480
100	x	114	21	18,7	5872	60,7	317	2816	56000	4	6	7	9	0,4	100,3	113,7	6360
110	x	124	21	18,7	6459	66,0	349	3400	61600	4	6	7	9	0,4	110,3	123,7	7650
120	x	134	21	18,7	7046	60,2	380	4040	67200	4	6	7	9	0,5	120,3	133,7	9180
130	x	148	28	25,3	10328	96,2	558	6440	99200	5	7	9	11	0,85	130,4	147,6	13870
140	x	158	28	25,3	11122	89,0	600	7480	107200	5	7	9	11	0,91	140,4	157,6	16190
150	x	168	28	25,3	11916	84,5	643	8560	114400	5	7	9	11	0,97	150,4	167,6	18640

Erläuterungen zu den Tabellen

siehe Seite 59 und 62

Explanations to tables on
page 59 and 62

* Serienmäßig geschlitzt. Bei Spannelementen in geschlitzter Ausführung
entfällt in der Berechnung F_O

* Generally slit. At Locking Elements in slit version F_O is eliminated in the
calculation.

Weitere Größen auf Anfrage

More sizes on request

Bestellbeispiel · Ordering example:
RfN 8006 ungeschlitzt/solid

Bestellbeispiel · Ordering example:
RfN 8006 geschlitzt/slitz

Baureihe/Series	d	D	Weitere Angaben/Further details
RfN 8006	18	22	SST (=rostfrei/stainless steel)

Baureihe/Series	d	D	Weitere Angaben/Further details
RfN 8006	18	22	SST-G (=rostfrei, geschlitzt/stainless steel, slit)

Sonderlösungen · *Special Solutions*





Spannsätze
Locking Assemblies



RfN 7006.2



RfN 7012

Sonderlösung Spannsätze

Wo der Einsatz von Standard-Spannsätzen nicht ausreicht, entwickeln wir spezielle, auf die jeweiligen Kundenanforderungen optimierte Lösungen und bieten so den optimalen Nutzen. Anwendungen die bisher nicht möglich waren, können so in vielen Fällen trotzdem realisiert werden.

RfN 7006.2





RfN 7012

Special Solution Locking Assemblies

Where the use of standard Locking Assemblies is not sufficient we develop special solutions optimised to specific customer requirements so that the parts are ideal for the specific application. In this way it is possible to make use of applications which previously were not possible.



Berechnungen

Für die Abschätzung der in der Nabe und Hohlwelle auftretenden Tangential-(Zug-)Spannungen leisten die Gleichungen für dickwandige Hohlyzylinder gute Dienste. Die exakte Ermittlung der wahren Spannungen und Verformungen (Aufweitung, Einschnürung) ist infolge der streuenden Reibwerte und unterschiedlichen Formen von Nabe und Hohlwelle recht schwierig. Konstruktionen, bei denen Spannsätze unter oder über Lagern anzutragen wären, sind daher möglichst zu vermeiden oder aber näher zu untersuchen (z. B. durch Probeverspannung).

Nabenberechnungen Hub calculation



- 1) $p_N \approx p_w \frac{d}{D}$
- 2) $a_N = \frac{D_N}{D}$
- 3) $\sigma_{tiN} = \frac{p_N(a_N^2 + 1)}{a_N^2 - 1} ; L_N = L_3$
- 4) $\sigma_{taN} = \frac{2 \cdot p_N}{a_N^2 - 1} ; L_N = L_3$
- 5) $\sigma_{tiN} = \frac{C_3 \cdot p_N \cdot (a_N^2 + 1)}{a_N^2 - 1} ; L_N > 2L_3$
- 6) $\sigma_{taN} = \frac{C_3 \cdot p_N \cdot 2}{a_N^2 - 1} ; L_N > 2L_3$
- 7) $D_N \geq D \cdot \sqrt{\frac{R_{p0,2N} + C_3 \cdot p_N}{R_{p0,2N} - C_3 \cdot p_N}} \quad a)$
- 8) $D_N \geq D \cdot \sqrt{\frac{R_{p0,2N} + C_3 \cdot p_N}{R_{p0,2N} - C_3 \cdot p_N} + 2D_G} \quad b)$
- 9) $\Delta D_N \approx \frac{D_N \cdot \sigma_{taN}}{E_N} \quad c)$
- 10) $p_{N,zul.} \approx \frac{R_{p0,2N}}{C_3} \cdot \frac{D_N^2 - D^2}{D_N^2 + D^2} \quad a)$

Calculation

Equations for thick-walled cylinders give good service in the estimation of the tangential (tension) stresses occurring in the hub and hollow shaft. Exact determination of the true stresses and deformations (expanding, contraction) is very difficult in view of the wide scatter of the coefficients of friction and because of the differing hub and hollow shaft configurations. Constructions in which Locking Assemblies are intended to be arranged under or above bearings should therefore be avoided as far as possible, or be more closely investigated (e. g. test clamping).

Wellenberechnungen Hollow shaft calculation


- 1) $a_w = \frac{d}{d_B}$
- 2) $\sigma_{tiW} \approx 2 \cdot p_w \cdot C_3 \cdot \frac{a_w^2}{a_w^2 - 1}$
- 3) $\sigma_{taW} \approx p_w \cdot C_3 \cdot \frac{a_w^2 + 1}{a_w^2 - 1}$
- 4) $d_B \leq d \cdot \sqrt{\frac{R_{p0,2W} - 2 \cdot p_w \cdot C_3}{R_{p0,2W}}} \quad a)$
- 5) $d_B \leq d \cdot \sqrt{\frac{R_{p0,2W} - 2 \cdot p_w \cdot C_3}{R_{p0,2W}}} - 2D_G \quad b)$
- 6) $\Delta d_B \approx \frac{d_B \cdot \sigma_{tiW}}{E_w}$
- 7) $\Delta d \approx \frac{p_w \cdot d \cdot (m - 1)}{E_w \cdot m} \quad c)$
- 8) $R_{p0,2W} > p_w \quad c)$
- 9) $p_{zul.} \approx \frac{R_{p0,2W} \left[1 - \left(\frac{d_B}{d} \right)^2 \right]}{C_3 \cdot 2} \quad a)$





Naben- und Wellenberechnung · Calculation of hub and shaft

Schnittdarstellungen · Sectional view



C₃ = 0,6



C₃ = 0,8



C₃ = 1




Erläuterungen

- a) Nabenumfang über dem Spannsatz ungeschwächt.
 $C_3 = 0,6$ bei einem Spannsatz und $L_N \geq 2 \cdot L_3$
 $C_3 = 0,8$ bei zwei und mehr Spannsätzen und
 $L_N \geq L \cdot (1 + n)$; n = Anzahl der Spannsätze
 $C_3 = 1$ bei einem oder mehreren Spannsätzen und
 $L_N = L_3$ bzw. $L_N = L \cdot n$
- b) Wenn Bohrungen oder Gewinde (D_G) in der Nabe.
 $C_3 = 0,8$ wenn $L_N \geq 2 \cdot L_3$ bzw. $L_N \geq L \cdot (1 + n)$
 $C_3 = 1$ wenn $L_N = L_3$ bzw. $L_N = L \cdot n$
- c) Näherungswert. Große Streuungen möglich, da vom tatsächlichen Reibwert und von Nabenumform abhängig.


Explanation

- a) Cross section of the hub above the Locking Assembly, unweakened.
 $C_3 = 0,6$ for one Locking Assembly and $L_N \geq 2 \cdot L_3$
 $C_3 = 0,8$ for two or more Locking Assemblies and
 $L_N \geq L \cdot (1 + n)$; n = number of Locking Assemblies
 $C_3 = 1$ for one or more Locking Assemblies and
 $L_N = L_3$ or $L_N = L \cdot n$
- b) If bores or threads (D_G) in the hub.
 $C_3 = 0,8$ if $L_N \geq 2 \cdot L_3$ or $L_N \geq L \cdot (1 + n)$
 $C_3 = 1$ if $L_N = L_3$ or $L_N = L \cdot n$
- c) Approximated value. A higher scatter range is possible, as the value depends on the actual coefficient of friction and the shape of the hub.




Entspannt der hintere Druckring nicht selbsttätig, so werden die Schrauben um einige Gänge herausgedreht. Nach einigen leichten Schlägen gegen die Schraubenköpfe springt der Druckring nach.

If the rear thrust ring is not automatically released, the screws have to be turned out by a few threads. Light tapping against the screw heads causes the rear thrust ring to spring backwards.



Das Entspannen eines evtl. klemmenden vorderen Druckringes erfolgt in ähnlicher Weise. Nach dem Entfernen der Schrauben mit den Unterlegscheiben sind die Demontage-Hilfsgewinde des vorderen Druckringes zugänglich. Über entsprechende Schrauben kann der vordere Druckring gelöst sowie ein tief in einer Nabenoerzung angeordneter Spannsatz herausgezogen werden.

Should the front thrust ring jam, it is released in a similar way. The marked screws (washer) are removed from the auxiliary threads of the front thrust ring. The front thrust ring can be released and a Locking Assembly which is located deeply in the hub bore can be removed by corresponding screws.



Spannsatz RfN 7012. Bezeichnung der Einzelteile.
Locking Assembly RfN 7012. Part description.

- 1 Hinterer Druckring
- 2 Außenring, geschlitzt
- 3 Innenring, geschlitzt
- 4 Vorderer Druckring
- 5 Unterlegscheibe
- 6 Spannschraube
- d_D Hilfsgewinde
- d_G Gewinde

- 1 Rear thrust ring
- 2 Outer ring, slit
- 3 Inner ring, slit
- 4 Front thrust ring
- 5 Washer
- 6 Locking screw
- d_D Auxiliary thread
- d_G Thread

Montage- und Demontageanweisungen

Spannsatz RfN 7012, RfN 7012.2,
RfN 7012 rostfrei

Montage

Die Kraftübertragung erfolgt durch Pressung und Reibung zwischen den Funktionsflächen. Auf kontrolliertes Anziehen der Spannschrauben und Beschaffenheit der Kontaktflächen ist daher besonders zu achten.

1. Sämtliche Kontaktflächen, einschließlich Gewinde und Kopfauflage der Spannschrauben müssen sauber und mit einem Ölfilm versehen sein (kein Molybdän-Disulfid verwenden). Welle, Nabe und Spannsätze in diesem Zustand montieren.
2. Spannschrauben leicht anziehen und Nabe ausrichten.
3. Schrauben in zwei bis drei Stufen gleichmäßig und überkreuz auf das angegebene Anziehdrehmoment T_A anziehen.
4. Kontrolle des Anziehdrehmomentes der Schrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. Erst wenn sich keine Schraube mehr anziehen lässt, ist die Montage beendet.

Demontage

Spannsätze RINGFEDER® RfN 7012 sind nicht selbsthemmend. Der Konus der einzelnen Ringe wurde so gewählt, dass keine Selbsthemmung eintreten kann. Nach dem Lösen der letzten Schraube ist die Verbindung in der Regel frei.

Die unter den Schrauben liegenden Unterlegscheiben schützen die Demontage-Hilfsgewinde vor Beschädigung.

Sind größere Kräfte zum Herausnehmen des bereits gelösten Spannsatzes erforderlich (wenn der Spannsatz z.B. gegen das Gewicht einer schweren Nabe verschoben werden soll), so dürfen bei Verwendung einer Demontage-Hilfsvorrichtung die Schrauben nur gelockert, aber keinesfalls zu weit herausgedreht werden. Bei Beachtung dieses Hinweises ist gegen die Verwendung von Demontage-Hilfsvorrichtungen nichts einzubwenden, solange die Kräfte gering bleiben.

Die Demontage-Hilfsgewinde besitzen nur ca. 3-5 tragende Gewindegänge und sind nicht durchgeschnitten. Es sind also keine Bohrungen für Abdruckschrauben.

Verschmutzte, unbeschädigte Spannsätze sind vor der erneuten Verwendung zu zerlegen und zu reinigen.

Installation and removal instructions

**Locking Assembly RfN 7012, RfN 7012.2
RfN 7012 stainless steel**

Installation

Since the force is transmitted by contact pressure and friction between functional surfaces, condition of contact surfaces and proper tightening of the locking screws are of great importance.

1. All contact surfaces, including screw threads and screw head bearing surfaces, must be clean and slightly oiled (Do not use Molybdenum Disulphide!). In this condition, the shaft, hub and Locking Assemblies are to be assembled.
2. Tighten locking screws lightly and align hub.
3. Tighten screws evenly in diametrically opposite sequence and do this in two or three stages up to the indicated tightening torque T_A .
4. Re-check tightening torque by applying it to all screws all the way around. When no screw will turn anymore, the assembly is completed.

Removal


Locking Assemblies RINGFEDER® RfN 7012 are not self-locking. The taper of the individual rings is such that the inner and outer rings spring apart. After loosening the last screw the connection is usually disengaged.

The washers under the screws protect the auxiliary (removal) threads against damage.


If relatively great forces are needed to extract a Locking Assembly that has already been loosened (e. g. if the Locking Assembly has to be pushed against the weight of a heavy boss or hub), any type of removal device may be used, but the screws must only be slackened and not screwed out too far. As long as this instruction is followed, there is no objection against the use of a removal device, provided the forces applied are kept low.

The auxiliary threads have only about 3-5 effective courses and are not cut right through. Do not use these holes for jack screws.


Dismount and clean dirty undamaged Locking Assemblies before re-use.




Montage eines Spannsatzes RfN 7013.0
Mounting of a Locking Assembly RfN 7013.0



Montage eines Spannsatzes RfN 7013.1
Mounting of a Locking Assembly RfN 7013.1



Demontage eines Spannsatzes RfN 7013.0
Removing of a Locking Assembly RfN 7013.0



Demontage eines Spannsatzes RfN 7013.1
Removing of a Locking Assembly RfN 7013.1

Montage- und Demontageanweisungen

Spannsatz RfN 7013.0, RfN 7013.1

Montage

Die Kraftübertragung erfolgt durch Pressung und Reibung zwischen den Funktionsflächen. Auf kontrolliertes Anziehen der Spannschrauben und Beschaffenheit der Kontaktflächen ist daher besonders zu achten.

1. Sämtliche Kontaktflächen, einschließlich Gewinde und Kopfaulage der Spannschrauben müssen sauber und mit einem Ölfilm versehen sein (kein Molybdän-Disulfid verwenden). Welle, Nabe und Spannsätze in diesem Zustand montieren.
2. Spannschrauben leicht anziehen und Nabe ausrichten.
3. Schrauben in zwei bis drei Stufen gleichmäßig und überkreuz auf das angegebene Anzieldrehmoment anziehen.
4. Kontrolle des Anzieldrehmomentes der Schrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. Erst wenn alle Schrauben das angegebene Anzieldrehmoment T_A erreicht haben, ist die Montage beendet.

Demontage

Die Demontage der Spannsätze RfN 7013 erfolgt in der Reihenfolge:

1. Sämtliche Schrauben um mehrere Gänge herausdrehen.
2. Die neben den Abdrückbohrungen angeordneten Schrauben entfernen und in diese Bohrungen einschrauben. Hierdurch wird der Außenring zwangsläufig vom Innenring geschoben. Die Verbindung ist gelöst.
3. Nabenkörper und Spannsätze von der Welle abschieben oder abziehen. Die Abdruckschrauben sollten erst entfernt werden, wenn der Spannsatz vollkommen demontiert ist.

Verschmutzte, unbeschädigte Spannsätze sind vor der erneuten Verwendung zu zerlegen und zu reinigen.

Installation and removal instructions

Locking Assembly RfN 7013.0, RfN 7013.1

Installation

Since the force is transmitted by contact pressure and friction between functional surfaces, condition of contact surfaces and proper tightening of the locking screws are of great importance.


1. All contact surfaces, including screw threads and screw head bearing surfaces, must be clean and slightly oiled (Do not use Molybdenum Disulphide!). In this condition, the shaft, hub and Locking Assemblies are to be assembled.
2. Tighten locking screws lightly and align hub.
3. Tighten screws evenly in diametrically opposite sequence and do this in two or three stages up to the indicated tightening torque T_A .
4. Recheck tightening torque by applying it to all screws all the way around. If all screws have reached the max. tightening torque T_A , the assembly is completed.

Removal

The Locking Assemblies RfN 7013 are to be removed in the following sequence:


1. Loosen all screws by a few turns.
2. Remove the screws adjacent to each threaded bore and screw them into these bores pressing off the outer ring. The connection is then released.
3. The connection can be either readjusted or disassembled. Remove the jack screws only after the Locking Assembly has been taken out of the hub.

Dismount and clean dirty undamaged Locking Assemblies before re-use.



Spannsatz im ungespannten Zustand gezeichnet
Locking Assembly not tightened

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1 Hinterer Druckring | 1 Rear thrust ring |
| 2 Außenring, geschlitzt | 2 Outer ring, slit |
| 3 Innenring, geschlitzt | 3 Inner ring, slit |
| 4 Vorderer Druckring | 4 Front thrust ring |
| 5 Spannschraube | 5 Locking screw |
| d_G Gewinde | d_G Thread |



Spannsatz mit Schraube in der Abdrückbohrung
Locking Assembly with a screw in one of the release threads

Montage- und Demontageanweisungen

Spannsatz RfN 7014

Montage

Die Kraftübertragung erfolgt durch Pressung und Reibung zwischen den Funktionsflächen. Auf kontrolliertes Anziehen der Spannschrauben und Beschaffenheit der Kontaktflächen ist daher besonders zu achten.

1. Bei original verpackten Spannsätzen sind vor dem Einbau die als Transportsicherung in den Schlitten des Innen- und Außenringes angeordneten Bleche zu entfernen.
2. Sämtliche Kontaktflächen, einschließlich Gewinde und Kopfauflage der Spannschrauben müssen sauber und mit einem Ölfilm versehen sein (kein Molybdän-Disulfid verwenden). Welle, Nabe und Spannsätze in diesem Zustand montieren.
3. Spannschrauben leicht anziehen und Nabe ausrichten.
4. Schrauben in zwei bis drei Stufen gleichmäßig und überkreuz auf das angegebene Anzieldrehmoment anziehen.
5. Kontrolle des Anzieldrehmomentes der Schrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. Erst wenn alle Schrauben das angegebene Anzelmoment T_A erreicht haben, ist die Montage beendet.

Demontage

Die Demontage der Spannsätze RfN 7014 erfolgt in der Reihenfolge:

1. Sämtliche Schrauben um einige Gänge herausdrehen.
2. Die neben den Abdrückbohrungen angeordneten Schrauben entfernen und in diese Bohrungen einschrauben. Durch Abstützung des hinteren Druckringes am Wellen- oder Nabenzug werden die Konen voneinander geschnitten, die Verbindung ist gelöst.
3. Nabenkörper und Spannsätze von der Welle abschieben oder abziehen. Die Abdruckschrauben sollten erst entfernt werden, wenn der Spannsatz vollkommen demontiert ist.

Verschmutzte, unbeschädigte Spannsätze sind vor der erneuten Verwendung zu zerlegen und zu reinigen. Beachten Sie, dass die Abdrückgewinde des vorderen Druckringes gegenüber ungebohrten Flächen des hinteren Druckringes positioniert werden müssen. Diese Gewinde werden zur Demontage benötigt.

Installation and removal instructions

Locking Assembly RfN 7014

Installation

Since the force is transmitted by contact pressure and friction between the functional surfaces, the condition of the contact surfaces and correct tightening of the locking screws are of great importance.

1. When originally packed, Locking Assemblies are fitted with small metal packing pieces located in the slits of the inner and outer rings. These are for shipping purposes only and MUST be removed prior to installation.
2. All contact surfaces, including screw threads and screw head bearing surfaces, must be clean and slightly oiled (Do not use Molybdenum Disulphide!). In this condition, the shaft, hub and Locking Assemblies are to be assembled.
3. Tighten locking screws lightly and align hub.
4. Tighten screws evenly in diametrically opposite sequence and do this in two or three stages up to the indicated final tightening torque T_A .
5. Recheck tightening torque by applying it to all the screws. If all screws have reached the max. tightening torque T_A , the assembly is completed.

Removal

The Locking Assemblies RfN 7014 are to be removed as follows:

1. Loosen all screws by a few threads.
2. Remove the screws adjacent to each threaded release hole and screw them into these holes. Since the rear thrust ring rests against either shaft or hub shoulder, the jack screws will automatically push apart both tapers, thus releasing the connection.
3. The connection can be either readjusted or disassembled. Remove the jack screws only after the Locking Assembly has been taken out of the hub.

Used Locking Assemblies have to be replaced and slightly oiled prior to reinstallation. Note that the release threads of the front thrust ring have to be positioned opposite to undrilled spaces of the rear thrust ring. These threads are used for removal.

Zeichnungen zu RfN 7015
Figures for RfN 7015




Abbildung 1: Spannsatz RfN 7015. Bezeichnung der Einzelteile.
Figure 1: Locking Assembly RfN 7015. Part description.

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1 Hinterer Druckring | 1 Rear thrust ring |
| 2 Außenring, geschlitzt | 2 Outer ring, slit |
| 3 Innenring, geschlitzt | 3 Inner ring, slit |
| 4 Vorderer Druckring | 4 Front thrust ring |
| 5 Spannschraube | 5 Locking screw |
| d_G Gewinde | d_G Thread |




Abbildung 2: Demontage vorderer Druckring
Figure 2: Removal front thrust ring




Abbildung 3: Demontage hinterer Druckring
Figure 3: Removal rear thrust ring

Abbildungen zu RfN 7515 siehe Seite 92
Figures for RfN 7515 see page 92

Montage- und Demontageanweisungen

Spannsatz RfN 7015.0, 7015.1, 7515

Montage

Die Kraftübertragung erfolgt durch Pressung und Reibung zwischen den Funktionsflächen. Auf kontrolliertes Anziehen der Spannschrauben und Beschaffenheit der Kontaktflächen (s. Punkt 1) ist daher besonders zu achten.

1. Sämtliche Kontaktflächen, einschließlich Gewinde und Kopfauflage der Spannschrauben müssen sauber und mit einem Ölfilm versehen sein (kein Molybdän-Disulfid verwenden). Welle, Nabe und Spannsätze in diesem Zustand montieren.
 - 1.1 Es empfiehlt sich, die aus Transportgründen tief eingeschraubten Spannschrauben soweit herauszudrehen, dass nur noch wenige Gänge im hinteren Druckring verbleiben.
 - 1.2 Bei größeren Spannsätzen ist es vorteilhaft, einige Spannschrauben gemäß Abb. 2 in den vorderen Druckring einzuschauben, um das Einbauen des Spannsatzes durch Druck auf diese Schrauben zu vereinfachen.
2. Bei eingebautem Spannsatz nun alle Spannschrauben (eingesetzt in den Gewindebohrungen des hinteren Druckringes) leicht anziehen und die Nabe ausrichten.
3. Schrauben in zwei bis drei Stufen gleichmäßig und überkreuz auf das angegebene Anziehdrehmoment (T_A) anziehen.
4. Kontrolle des Anziehdrehmomentes der Schrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. Erst wenn alle Schrauben das angegebene Anziehmoment T_A erreicht haben, ist die Montage beendet.

Gebrauchte Spannsätze vor dem Einbau reinigen, leicht einölen und nach Abb. 1 zusammensetzen.

Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass allen Gewindebohrungen des hinteren Druckringes (1) Durchgangsbohrungen des Steges des Innenringes (3) und des vorderen Druckringes (4) zugeordnet sind. Den Abdrückgewinden im vorderen Druckring sind bohrungsfreie Stellen im Innenring und den Abdrückgewinden im Innenring bohrungsfreie Stellen im hinteren Druckring zuzuordnen, s. Abb. 1.

Installation and removal instructions

Locking Assembly RfN 7015.0, 7015.1, 7515

Installation

Since the force is transmitted by contact pressure and friction between functional surfaces, condition of contact surfaces and proper tightening of the locking screws are of great importance (see point 1).

1. All contact surfaces, including screw threads and screw head bearing surfaces, must be clean and slightly oiled (Do not use Molybdenum Disulphide!). In this condition, the shaft, hub and Locking Assemblies are to be assembled.
 - 1.1 Unscrew all locking screws far enough so that only few threads are engaged in the rear thrust ring. For shipping purposes, these screws have been screwed in quite deep.
 - 1.2 With larger Locking Assemblies, it is advantageous to insert several locking screws into the corresponding threads of the front thrust ring according to Fig. 2 and push against them.
2. After the Locking Assembly is placed in position, slightly tighten all locking screws (screwed into the rear thrust ring) and make final alignment and adjustment of the connection.
3. Tighten screws evenly in diametrically opposite sequence and do this in two or three steps up to the indicated tightening torque T_A .
4. Re-check tightening torque by applying it to all screws all the way around. If all screws have reached the max. tightening torque T_A , the assembly is completed.

Used Locking Assemblies have to be cleaned and slightly oiled prior to installation and reassembled according to Fig. 1

When reassembling, it is important to make sure that all threaded holes of the rear thrust ring (1) are in line with the holes in web of inner ring (3) and front thrust ring (4). Threaded removal holes in front thrust ring must be located opposite blank spaces in web of inner ring, and the threaded removal holes in web of inner ring must be located opposite blank spaces of rear thrust ring, see Fig. 1.

Zeichnungen zu RfN 7515
Figures for RfN 7515




Abbildung 1: Spannsatz RfN 7515. Bezeichnung der Einzelteile.
Figure 1: Locking Assembly RfN 7515. Part description.

1 Hinterer Druckring	1 Rear thrust ring
2 Außenring	2 Outer ring
3 Vorderer Druckring	3 Front thrust ring
4 Spannschraube	4 Locking screw
dG Gewinde	dG Thread




Abbildung 2: Demontage vorderer Druckring
Figure 2: Removal front thrust ring




Abbildung 3: Demontage hinterer Druckring
Figure 3: Removal rear thrust ring

Abbildungen zu RfN 7015 siehe Seite 90
Figures for RfN 7015 see page 90

Montage- und Demontageanweisungen

Spannsatz RfN 7015.0, 7015.1, 7515

Demontage

Die Demontage der Spannsätze RfN 7015 erfolgt in der Reihenfolge:

1. Sämtliche Schrauben um mehrere Gänge herausdrehen.
2. Die neben den Abdrückbohrungen angeordneten Schrauben entfernen und in diese Bohrungen einschrauben.
 - 2.1 Der vordere Druckring wird dann dadurch gelöst, dass er durch in seine Abdrückgewinde eingeschraubte Schrauben, die sich am Steg des Innenringes abstützen, aus seiner Position geschoben wird (Abb. 2).
 - 2.2 Der hintere Druckring wird in entsprechender Weise gemäß Abb. 3 gelöst.
3. Nabenkörper und Spannsätze von der Welle abschieben oder abziehen. Die Abdrückschrauben sollten erst entfernt werden, wenn der Spannsatz vollkommen demontiert ist.

Verschmutzte, unbeschädigte Spannsätze sind vor der erneuten Verwendung zu zerlegen und zu reinigen.

Installation and removal instructions

Locking Assembly RfN 7015.0, 7015.1, 7515

Removal

The Locking Assemblies RfN 7015 are to be removed as follows:

1. Loosen all screws by a few turns.
2. Remove the screws adjacent to each threaded bore and screw them into these bores.
- 2.1 The front thrust ring is released by having the jack screws pressed against the web of the inner ring (see Fig. 2).
- 2.2 The rear thrust ring is released by having the jack screws inserted in the threaded bore of the inner ring web and thus pushing it out (Fig. 3).
3. Pull or push hub and Locking Assemblies off the shaft. The jack screws should be removed only after the Locking Assembly has been taken out of the hub.

Disassemble and clean dirty, undamaged Locking Assemblies before re-use.




Abbildung 1: Montage eines Spannsatz RfN 7061
Figure 1: Mounting of a Locking Assembly RfN 7061




Abbildung 2: Demontage eines Spannsatz RfN 7061
Figure 2: Removal of a Locking Assembly RfN 7061

Montage- und Demontageanweisungen

Spannsatz RfN 7061 rostfrei

Montage

Die Kraftübertragung erfolgt durch Pressung und Reibung zwischen den Funktionsflächen. Auf kontrolliertes Anziehen der Spannschrauben und Beschaffenheit der Kontaktflächen (siehe Punkt 1) ist daher besonders zu achten.

1. Sämtliche Kontaktflächen, einschließlich Gewinde und Kopfaulage der Spannschrauben müssen sauber und mit einem leichten Ölfilm versehen sein (Kein Molybdän-Disulfid verwenden). Welle, Nabe und Spannsätze in diesem Zustand montieren.
2. Spannschrauben leicht anziehen und die Einheit den Erfordernissen entsprechend ausrichten.
3. Schrauben in zwei bis drei Stufen gleichmäßig und überkreuz auf das angegebene Anzieldrehmoment anziehen.
4. Kontrolle des Anzieldrehmomentes der Schrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. Erst wenn alle Schrauben das angegebene Anzieldrehmoment T_A erreicht haben, ist die Montage beendet.

Demontage

Die Demontage der Spannsätze RfN 7061 erfolgt in der Reihenfolge:

1. Sämtliche Schrauben um einige Gewindegänge herausdrehen.
2. Einige Schrauben ganz herausdrehen und in die Gewindebohrungen des Flansches einschrauben.
3. Die zum Abdrücken umgesetzten Schrauben in mehreren Stufen, in Reihenfolge, bis zum Lösen der Verbindung anziehen. Hierbei sollte mit dem Abdrücken möglichst nicht in direkter Schlitznähe begonnen werden. Der Außenring wird hierdurch zwangsläufig vom Innenring geschoben. Die Verbindung ist gelöst.
4. Nabenkörper und Spannsätze von der Welle abschieben oder abziehen.

Verschmutzte, unbeschädigte Spannsätze sind vor der erneuten Verwendung zu zerlegen, zu reinigen und entsprechend Punkt 1 der Montage leicht einzutragen.

Installation and removal instructions

Locking Assembly RfN 7061 stainless steel

Installation

Since the force is transmitted by contact pressure and friction between functional surfaces, the condition of the contact surfaces and proper tightening of the locking screws are of great importance (see point 1).


1. All contact surfaces, including screw threads and screw head bearing surfaces, must be clean and slightly oiled (Do not use Molybdenum Disulphide!). In this condition, the shaft, hub and Locking Assemblies are to be assembled.
2. Tighten locking screws lightly and align hub.
3. Tighten screws evenly in diametrically opposite sequence and do so in two or three steps up to the indicated tightening torque.
4. Recheck tightening torque by applying it to all screws all the way around. If all screws have reached the max. tightening torque T_A , the assembly is completed.

Removal

The Locking Assemblies RfN 7061 are to be removed in the following sequence:


1. Loosen all screws by a few turns.
2. Remove the screws adjacent to each threaded jacking hole and screw them into these bores.
3. Tighten the jacking screws, starting with the positions furthest away from the slit first, in several steps until the connection is released.
4. The connection can then either be readjusted or disassembled. Remove the jacking screws only after the Locking Assembly has been removed from the hub.

Dismount and clean dirty undamaged Locking Assemblies before re-use and slightly oil them as described in point 1 of the mounting instructions.



Diese Verbindung ist im montierten Zustand dargestellt. Die Keilriemenscheibe stützt sich während der Montage über die Distanzbuchse am Innenring des Spannsatzes RfN 7110 ab und bleibt so ebenfalls axial eindeutig positioniert.

This connection is shown in mounted condition. During mounting, the V-belt pulley is supported by the spacer bushing at the inner ring of the Locking Assembly RfN 7110 and thus also stays axially clearly positioned.



Befestigung eines Kegelrades mit einem Spannsatz RfN 7110. Während der Montage bleibt das Kegelrad in seiner axialen Position fixiert.

Bevel gear mounted with one Locking Assembly RfN 7110. During mounting the axial position of the bevel gear remains unchanged.

Montage- und Demontageanweisungen

Spannsatz RfN 7110 rostfrei

Montage

Die Kraftübertragung erfolgt durch Pressung und Reibung zwischen den Funktionsflächen. Auf kontrolliertes Anziehen der Spannschrauben und Beschaffenheit der Kontaktflächen (siehe Punkt 1) ist daher besonders zu achten.

1. Sämtliche Kontaktflächen, einschließlich Gewinde und Kopfaulage der Spannschrauben müssen sauber und mit einem leichten Ölfilm versehen sein. (Kein Molybdän-Disulfid verwenden). Welle, Nabe und Spannsätze in diesem Zustand montieren.
2. Spannschrauben leicht anziehen und die Einheit den Erfordernissen entsprechend ausrichten.
3. Schrauben in zwei bis drei Stufen gleichmäßig und überkreuz auf das angegebene Anzieldrehmoment anziehen.
4. Kontrolle des Anzieldrehmomentes der Schrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. Erst wenn alle Schrauben das angegebene Anzehrmoment T_A erreicht haben, ist die Montage beendet.

Demontage

Die Demontage der Spannsätze RfN 7110 erfolgt in der Reihenfolge:

1. Sämtliche Schrauben um einige Gewindegänge herausdrehen.
2. Einige Schrauben ganz herausdrehen und in die Gewindebohrungen des Flansches einschrauben.
3. Die zum Abdrücken umgesetzten Schrauben in mehreren Stufen, in Reihenfolge, bis zum Lösen der Verbindung anziehen. Hierbei sollte mit dem Abdrücken möglichst nicht in direkter Schlitznähe begonnen werden. Der Außenring wird hierdurch zwangsläufig vom Innenring geschoben. Die Verbindung ist gelöst.
4. Nabenkörper und Spannsätze von der Welle abschieben oder abziehen.

Verschmutzte, unbeschädigte Spannsätze sind vor der erneuten Verwendung zu zerlegen, zu reinigen und entsprechend Punkt 1 der Montage leicht einzutragen.

Installation and removal instructions

Locking Assembly RfN 7110 stainless steel

Installation

Since the force is transmitted by contact pressure and friction between functional surfaces, the condition of the contact surfaces and proper tightening of the locking screws are of great importance (see point 1).


1. All contact surfaces, including screw threads and screw head bearing surfaces, must be clean and slightly oiled (Do not use Molybdenum Disulphide!). In this condition, the shaft, hub and Locking Assemblies are to be assembled.
2. Tighten locking screws lightly and align hub.
3. Tighten screws evenly in diametrically opposite sequence and do so in two or three steps up to the indicated tightening torque.
4. Recheck tightening torque by applying it to all screws all the way around. If all screws have reached the max. tightening torque T_A , the assembly is completed.

Removal


The Locking Assemblies RfN 7110 are to be removed in the following sequence:

1. Loosen all screws by a few turns.
2. Remove the screws adjacent to each threaded jacking hole and screw them into these bores.
3. Tighten the jacking screws, starting with the positions furthest away from the slit first, in several steps until the connection is released.
4. The connection can then either be readjusted or disassembled. Remove the jacking screws only after the Locking Assembly has been removed from the hub.

Dismount and clean dirty undamaged Locking Assemblies before re-use and slightly oil them as described in point 1 of the mounting instructions.



Spannlement RfN 8006 · Ansicht und Schnitt
Locking Element RfN 8006 · View and section



Anziehen der Spannschrauben und Abstandsmaß x
Tightening of the locking screws and distance x

Montage- und Demontageanweisungen

Die Kraftübertragung erfolgt durch Pressung und Reibung zwischen den Funktionsflächen. Auf kontrolliertes Anziehen der Spannschrauben und korrekte Beschaffenheit der Kontaktfläche (s. Punkt 1) ist daher besonders zu achten.

1. Sämtliche Kontaktflächen, einschließlich Gewinde und Kopfaulage der Spannschrauben müssen sauber und mit einem Ölfilm versehen sein.

2. Montage der Einzelteile in der Reihenfolge

A = Nabe

Spannlementringe (B) entsprechend Montagezeichnung einsetzen (beide Teile müssen sich leicht montieren lassen und dürfen keinesfalls klemmen).

C = Druckflansch (Distanzbuchse, wenn erforderlich) oder Druckflansch mit Bund einsetzen. Auf leichte Verschiebbarkeit beider Teile ist zu achten.

D = Spannschrauben

Die Spannschrauben sind vor dem Einbau gut zu ölen.

Dies gilt besonders für die Schraubenkopfaulage.

ACHTUNG: Nicht mit Molybdän-Disulfid arbeiten! Die Schrauben müssen sich leicht und genügend tief ein-drehen lassen. Keine Federringe oder Fächerscheiben verwenden!

3. Spannschrauben leicht anziehen und Nabe ausrichten.

4. Schrauben in mehreren Stufen gleichmäßig und überkreuz auf das angegebene Anziehdrehmoment T_A mittels Drehmomentschlüssel anziehen.

5. Kontrolle des Anziehdrehmomentes der Schrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. Erst wenn alle Schrauben das angegebene Anziehmoment T_A erreicht haben, ist die Montage beendet.

6. Kontrolle des Abstandsmaßes x:

Der Druckflansch darf die Stirnseite der Nabe in keinem Fall berühren. Der verbleibende Spalt sollte möglichst gleichmäßig sein.

Demontage

1. Sämtliche Schrauben in mehreren Umläufen der Reihe nach lösen.

2. Flansch herausnehmen.

3. Spannlemente herausnehmen – die Spannlemente entspannen sich nach Lösen der Schrauben selbstständig. Falls nicht, genügen leichte Schläge, um den Lösevorgang einzuleiten.

Installation and removal instructions

Since the force is transmitted by contact pressure and friction between functional surfaces, condition of contact surfaces and proper tightening of the locking screws are of great importance (see point 1).

1. All contact surfaces, including screw threads and screw head contact surface, must be clean and slightly oiled.

2. Fit the parts in the following order:

A = Hub

Insert the Locking Element rings (B) according to the assembly drawing (both parts must be easy to install and must not jam under any circumstances).

C = Insert compression flange (distance sleeve if necessary) or compression flange with collar. Ensure that both parts are easy to move.

D = Locking screws

Carefully oil the locking screws before fitting. This applies in particular to the screw head seat. ATTENTION: Do not use Molybdenum Disulphide! The screws must turn easily and to an adequate depth. Do not use spring washers or serrated locking washers.

3. Tighten locking screws lightly and align hub.

4. Tighten screws evenly in diametrically opposite sequence and do this with a torque wrench in several stages up to the indicated tightening torque (T_A).

5. Recheck tightening torque by applying it to all screws all the way around. If all screw have reached the max. tightening torque T_A , the assembly is completed.

6. Check distance x:

The thrust ring must never contact the face of the hub. The gap between thrust ring and hub face should be as uniform as possible.


Removal

1. Loosen all screws one after the other in several steps.

2. Remove the flange.

3. Take out the Locking Elements – the Locking Elements release automatically after the screws have been loosened. If not, light tapping is enough to start the releasing process.

Online Service



Berechnungsprogramm für Spannsätze und Spannelemente

Um der komplexen Anforderung bei der richtigen Auslegung und Auswahl der RINGFEDER Produkte unter praxisrelevanten Beanspruchungen zu entsprechen, wurde von der RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH ein Berechnungsprogramm entwickelt.

Interessiert? Besuchen Sie unsere Webseite [www.ringfeder.com!](http://www.ringfeder.com)

Calculation program for Locking Assemblies and Locking Elements

In order to meet the complex requirements on the correct design and selection of RINGFEDER products under practise-relevant demands, RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH has developed a calculation program.

Interested? Visit our Website at [www.ringfeder.com!](http://www.ringfeder.com)



Unsere Website

Informationen im schnellen Zugriff.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION – eine der ersten Adressen, wenn es um antriebs- und dämpfungstechnische Lösungen im Maschinenbau geht. Service und Informationen aus erster Hand finden Sie auf unserer Website. Neben Details zu unserem gesamten Produktpotential halten wir auf unserer Website zahlreiche Dokumente wie Produktkataloge, Datenblätter und Montageanleitungen für Sie zum Download bereit. Ein Besuch auf www.ringfeder.com bringt Sie auf den neuesten Stand.

Our Website

Easily accessible information.

RINGFEDER POWER TRANSMISSION – one of the top addresses for drive and damping technology in mechanical engineering. You can find first-hand service details and information on our website. It contains both details on our entire range of products and numerous documents such as product catalogues, data sheets and assembly instruction for you to download. Visit www.ringfeder.com to get right up to date.

Fax-Anfrage / Fax Inquiry

Für die Auslegung einer RINGFEDER® Welle-Nabe-Verbindung
To get a design proposal for RINGFEDER® shaft-hub-connection

RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH, 64823 Groß-Umstadt

FAX: +49 (0) 6078 9385-100

Absender · Addresser

Firma / Company

z. Hd. / attn.

Abt. / Dept.

Adresse / Address

Phone

Fax

E-Mail

Wir bitten um ein Beratungsgespräch. Rufen Sie uns bitte unter /

We ask for a consulting discussion. Please call us under

zurück / back

Um unseren Mitarbeitern die Beratung Ihres Problems zu erleichtern und Irrtümern bzw. Fehlern vorzubeugen, sollte Ihre Anfrage die nachfolgenden Angaben enthalten / To make it easy for our technical staff and to avoid errors or mistakes your inquiry should include the following information:

Angaben für den Beratungs-Service · Information for technical service

Maximal auftretende Belastungen / Expected maximum loads:

Max. Drehmoment / Max. torque

$T_{max.}$ = Nm

Max. Biegemoment / Max. bending moment

$M_{bmax.}$ = Nm

Max. Axiallast / Max. axial load

$F_{ax\ max.}$ = kN

Max. Radiallast / Max. radial load

$F_r\ max.$ = kN

Dimensionen, Werkstoffe / Dimensions, materials:

Durchmesser der Welle / Shaft diameter

d_w = mm

Bei Hohlwelle, Innendurchmesser

d_B = mm

In case of hollow shaft, internal diameter

n = 1/min

Drehzahl der Welle / Shaft revolution speed

D_N = mm

Außendurchmesser Nabe / Hub outside diameter

L_N = mm

Nabenbreite / Hub width

$R_{p0,2N}$ = N/mm²

Nabenmaterial bzw. Streckgrenze / Hub material/yield strength

$R_{p0,2W}$ = N/mm²

Wellenmaterial bzw. Streckgrenze / Shaft material/yield strength

Temp. = °C

Sonstige Angaben / Additional information:

Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage eine Zeichnung oder Skizze bei!

Please send us a drawing or sketch together with your inquiry!

RINGFEDER POWER TRANSMISSION



Welle-Nabe-Verbindungen *Locking Devices*



Spannsätze • Locking Assemblies



Spannsätze für Biegemomente
Locking Assemblies for bending moments



Spannsätze – rostfrei
Locking Assemblies – Stainless steel



Spannelemente • Locking Elements



Schrumpfscheiben • Shrink Discs



Flanschkupplungen • Flange Couplings

Dämpfungstechnik *Damping Technology*



Reibungsfedern • Friction Springs



DEFORM plus®



DEFORM plus® R



Kupplungen *Couplings*



Drehelastische Kupplungen
Torsionally Flexible Couplings



Drehelastische Kupplungen
Torsionally Flexible Couplings



Drehelastische Kupplungen
Torsionally Flexible Couplings



Drehstarre Zahnkupplungen
Torsionally Rigid Gear Couplings



Drehstarre Tonnenkupplung
Torsionally Rigid Barrel Coupling



Kupplungen mit variabler Steifigkeit
Couplings with variable Stiffness



Kupplungen Couplings



Flexible Kupplungen Henflex
Flexible Couplings Henflex



Hydrodynamische Kupplungen Henfluid
Hydrodynamic Couplings Henfluid



Hydrodynamische Kupplungen mit variabler Drehzahl
Hydrodynamic Couplings with variable speed

Lagergehäuse Bearing Housings



Lagergehäuse • Bearing Housings

Hinweis:

HENFEL Produkte sind nur in Südamerika und in ausgewählten Märkten erhältlich.

Remark:

HENFEL products are only available in South America and selected markets.



Kupplungen Couplings



Metallbalgkupplungen
Metal Bellows Couplings



Elastomerkupplungen
Servo-Insert Couplings



Sicherheitskupplungen
Safety Couplings



Zwischenwellen • Line Shafts



Torsionssteife Lamellenkupplungen
Torsionally Rigid Disc Couplings



RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH

Werner-Heisenberg-Straße 18, D-64823 Groß-Umstadt, Germany · Phone: +49 (0) 6078 9385-0 · Fax: +49 (0) 6078 9385-100
E-mail: sales.international@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION TSCHAN GMBH

Zweibrücker Straße 104, D-66538 Neunkirchen, Germany · Phone: +49 (0) 6821 866-0 · Fax: +49 (0) 6821 866-4111
E-mail: sales.tschan@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION USA CORPORATION

165 Carver Avenue, Westwood, NJ 07675, USA · Toll Free: +1 888 746-4333 · Phone: +1 201 666 3320 · Fax: +1 201 664 6053
E-mail: sales.usa@ringfeder.com

HENFEL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 3447 · Cer 14871 300 · Jaboticabal - SP - Brazil · Phone: +55 16 3209-3422
Fax: +55 16 3202-3563 · E-mail: vendas@henfel.com.br

RINGFEDER POWER TRANSMISSION INDIA PRIVATE LIMITED

Plot No. 4, Door No. 220, Mount - Poonamallee Road, Kattupakkam, Chennai – 600 056, India
Phone: +91 (0) 44-2679 1411 · Fax: +91 (0) 44-2679 1422 · E-mail: sales.india@ringfeder.com

KUNSHAN RINGFEDER POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

No. 10 Dexin Road, Zhangpu Town 215321, Kunshan, China
Phone: +86 (0) 512-5745-3960 · Fax: +86 (0) 512-5745-3961 · E-mail: sales.china@ringfeder.com